



Ràdio Arenys

INFORME DE DIRECCIÓ: ESTAT ESTRUCTURAL I SEGURETAT DE LA SEU DE RÀDIO ARENYS

DATA: 4 de febrer de 2026

DE: Direcció de Ràdio Arenys

A: Membres del Consell d'Administració.

1. MOTIU DE L'INFORME

Aquest document té caràcter d'**avís urgent** sobre l'estat de conservació de l'edifici de l'emissora. L'objectiu és deixar constància de la situació detectada ahir, 3 de febrer, durant la visita de supervisió dels serveis tècnics municipals, i instar a la presa de decisions immediates per garantir la seguretat de les persones.

2. DIAGNÒSTIC PRELIMINAR DELS SERVEIS TÈCNICS

Durant la inspecció realitzada pels arquitectes de l'Ajuntament, van detectar que els embellidors podria amagar una degradació molt més important que, fins ara, havien ocultat la realitat estructural de l'immoble, la sensació d'inseguretat és alarmant:

- **Compromís de la secció resistent:** Es detecta una degradació severa de les bigues de fusta deguda a l'acció de xilòfags (corc), fet que redueix dràsticament la capacitat de l'estructura per suportar càrregues.
- **Deformació crítica:** La curvatura cap a la part inferior de les bigues és clarament visible i excedeix els límits de seguretat constructiva. Aquesta deformació indica un fatiga del material que podria derivar en un col·lapse sobtat.
- **Vicis ocults:** El fet que aquests danys estiguessin coberts per revestiments ha impedit un manteniment preventiu, i ens situa ara en un escenari d'actuació correctiva d'urgència.

3. IMPACTE EN LA SEGURETAT I EL PERSONAL

Després de la visita tècnica, la sensació d'**inseguretat i vulnerabilitat** entre el personal i els col·laboradors és màxima fonamentat en un perill real. Com a Director, és el meu deure informar que:

1. **L'entorn de treball actual no ofereix les garanties de seguretat exigides** per la normativa de Prevenció de Riscos Laborals.
2. L'activitat diària de l'emissora (amb trànsit de gent i equipament tècnic pesat) podria estar accelerant el deteriorament de l'estructura.

4. REQUERIMENTS IMMEDIATS

Atesa la gravetat dels fets, aquesta Direcció sol·licita:

- **Informe Tècnic Vinculant:** Que els arquitectes municipals lliurin el document oficial de diagnosi, amb indicació expressa de si l'edifici és apte per a l'ús o ha de ser desallotjat.
- **Pla de Trasllet de l'Activitat:** L'habilitació immediata d'un espai alternatiu amb connectivitat per assegurar la continuïtat de l'emissió de Ràdio Arenys en cas de tancament preventiu de la seu actual.
- **Mesures de Càrrega:** La prohibició total d'accés a grups de persones a grups més grans de tres persones o la col·locació de nou material pesat fins que s'apuntali o es repari l'estructura.

5. CONCLUSIÓ

Com a màxim responsable de l'emissora en l'àmbit executiu, informo que **no puc assumir la responsabilitat civil derivada de qualsevol incident** si no s'executen les actuacions tècniques proposades amb caràcter d'urgència. La seguretat del personal ha de prevaldre sobre qualsevol altra consideració operativa.

Atentament,

Joan Garcia

Director de Ràdio Arenys