Modificació del quadre elèctric del bombament del Figuerot per realitzar automàticament l'alternança de bombes

Hidrant existent (xarxa insuficient)

Hidrant existent

Canonada de fibrociment

Canonada de PE20. Capacitat insuficient

Zona de pressions insuficient

Traver 25M3

Cal Traver

Cal Tetes

Les Alzinetes

Alzinetes 50M3

C-14/12a

A-2

Principal 500M3

Auxiliar 200M3

Jorba

Figuerot 15M3

Cal Gasparó

Sant Genís 200M3. Fora de servei

N-II

Sant Genís

A-2

Pla de Torroella

Pla de Torroella 300M3. Fora de servei

Casa Roja

N

0 100 200 300 400 m

S E E P

Institució

Diputació Barcelona

Ajuntament de Jorba

Títol del treball

PLA DIRECTOR D'ABASTAMENT D'AIGUA DEL MUNICIPI DE JORBA

Títol del plànol

XARXA D'ABASTAMENT DIAGNOSI

Data	Escala	Núm. plànol	Nom arxiu inf.
Desembre 2018	A0 1:5.000	1	diagnosi

El tècnic redactor

berrysar

Aprovació municipal