INVENTARI I PLA DE PODA DE L'ARBRAT VIARI DE CASSERRES

Ajuntament de Casserres

Novembre 2021

Nº expedient: 2021/0012314

Diputació Barcelona

Àrea d'Acció Climàtica

Empresa o equip redactor

Xavier Serrano de Sebastián
Enginyer Tècnic Agrícola
Núm. col·legiat 1832

Dades de contacte
Tel 685 800 355
xxserrano@agrifor.org

ÍNDEX

INTRODUCCIÓ 5

OBJECTE 5
L'ARBRE EN L'ESPAI PÚBLIC 5
METODOLOGIA 6
INVENTARI SIG ARBRAT. TREBALL DE CAMP 6
PROCESSAMENT I ANÀLISIS DE LES DADES 7
REDACCIÓ PLA D'ESPORGA 7

INVENTARI ARBRAT 8

DADES I ESTAT ACTUAL 8
ANÀLISIS DE LES DADES 13
Espècies 13
Adaptació 13
Baixes 14

CARACTERÍSTIQUES I CONDICIONS TÈCNIQUES DE LA PODA DE L'ARBRAT VIARI 15

CRITERIS GENERALS 15
Objectius de la poda 15
Condicions dels treballs de poda 17
TIPUS DE PODA 19
Poda de formació 19
Poda de manteniment 20
Poda d'aclarida 22
Poda de reducció de capçada. 23
Poda de brocada estructurada 24
Poda de reestructuració o de reformació 26
Poda de palmàcies 27
Retalls 28

PLA DE PODA 29

RELACIÓ D'UNITATS DE GESTIÓ 29
ESPORGA TIPUS PER UNITAT DE GESTIÓ 33
PODA ANY 1 35
PODA ANY 2 37
PODA ANY 3 39
PODA ANY 4 41
PLA D'ARBRAT VIARI ESTRATÈGIES I/O SUBSTITUCIÓ 43
RESUM I CONCLUSIONS 43

ANNEXES 45

QUADRE D'UNITATS DE GESTIÓ LLISTANT ARBRES I INDICANT PODA TIPUS I PODA DELS 4 PRIMERS ANYS 46

LLISTAT D'ARBRES AMB CODIFICACIÓ I TOTA LA INFORMACIÓ RECOLLIDA EN CAMP 47
PLÀNOL D'UNITATS DE GESTIÓ PER ZONES 48
PLÀNOLS DE TIPUS D'ESPORGA PER ZONES 49
PLÀNOLS DE TIPUS D'ESPORGA I PODA PER ANYS PER ZONES 50

INTRODUCCIÓ

OBJECTE

El present document INVENTARI I PLA DE PODA DE L'ARBRAT VIARI DE CASSERRES, té per objecte inventariar l'arbrat viari del municipi, a partir del qual elaborar un pla de poda a 3-4 anys vista, per la gestió i proposta de millora de l'arbrat municipal.

El present treball ha estat encarregat per Diputació de Barcelona a en Xavier Serrano de Sebastián (enginyer tècnic agrícola col·legiat núm. 1832), i s'ha dut a terme, des del juliol al novembre del 2021.

L'anàlisi de la informació inventariada i els treballs associats han de permetre, entre d'altres, obtenir els següents objectius:

1. Establir uns criteris comuns basats en el coneixement de l'arbre.
2. Millorar la gestió dels treballs de poda d'arbrat.
3. Disminuir els conflictes i els costos de gestió de l'arbrat.
4. Definir el coneixement i les bases per poder fer un pla d'actuació per l'arbrat existent.
5. Millorar l'estat de l'arbrat viari
6. Millora els espais verds i carrers vegetats del municipi

L'ARBRE EN L'ESPAI PÚBLIC

Segurament en un inici, els arbres, sols o en conjunt, i sense una voluntat prèvia, definien espais comuns, públics; llocs de trobada, d'esbarjo o de presa de decisions.

Els beneficis dels arbres en la història de la nostra cultura i societat va molt més enllà, que els mediambientals o les aportacions estètiques. Els valors aportats són innegables: simbòlics, associats a la nostra espiritualitat, a les emocions, o la seva utilització com recurs en innumerables activitats humanes, formant part en la construcció de la nostra civilització tant material com cultural. L'etnobotànica.

Per tot això la plantació i posterior gestió no hauria de ser una rutina, sistematitzada, sense més justificació que el costum o la imitació.

Més enllà de la nostra relació històrica, en l'actualitat, i més en un context d'espais urbans, ens aporten:

Beneficis ambientals:

- Regulen la temperatura: l'ombra, transpiració, patrons del vent i la percepció d'aquesta
- Redueixen la reverberació del soroll. Minimització de la contaminació acústica, i efecte de barrera que exerceix la capçada dels arbres.
- Milloren la qualitat ambiental. Filtre de partícules, depuració de l'aire: l'eliminació de contaminants atmosfèrics com ara l'ozó (O_3), el diòxid de sofre (SO_2), el diòxid de nitrogen (NO_2), el monòxid de carboni (CO) i aportant oxigen (O_2) reduint el carbònic (CO_2) mitjançant la fotosíntesi.

- Milloren les característiques de l'aigua de pluja i redueixen l'aigua d'escorrentia. L'arbrat afavoreix la retenció de l'aigua de pluja en el subsòl i el seu aprovisionament com a recurs hídric subterrani, compensant els problemes de drenatge associats a l'increment de sòls impermeables a l'espai urbà.
- Beneficis socials:
- Millores en la salut de les persones:
- Generació d'espais de trobada i relació, sovint inter-generacionals.
- Beneficis sobre el paisatge urbà
- Qualitat de l'espai públic: variació de colors i formes, trencant la monotonia de l'espai edificat, millorant la percepció estètica de la vila o ciutat i augmentant la seva habitabilitat.

Els arbres fan habitables les ciutats, fan de les ciutats un entorn més adient als humans. Però els carrers de les ciutats, no són un hàbitat propici pels arbres, plens de condicionants inusuals, que encara que tingui la capacitat de viure, fan que afecti la seva qualitat de vida i el seu desenvolupament.

L'elecció i la gestió que se'n faci són determinants per una bona simbiosi arbre-home, però també per facilitar les tasques, les interferències i els costos econòmics i mediambientals que es puguin generar. El motiu pel qual es planta un arbre, no és per si sol suficient, a més cal que l'arbre estigui sa i sigui segur, i per això els factors que afectaran el seu conreu també han de ser considerats, en la presa de decisions.

Cal indicar, que els beneficis dels arbres, varien en funció de la massificació dels espais urbans, en els nuclis petits o extensos, per exemple, sovint els poden trobar en l'entorn i de forma pròxima; per la qual cosa aquesta funcionalitat pot esdevenir més social, cultural, o paisatgística i no tan mediambiental.

METODOLOGIA

En un primer moment, s'estableixen les unitats de gestió, siguin alineacions d'arbres (AV), normalment carrers o associats a camins o aparcaments en equipaments; o àrees verdes delimitades (EV)

Les fases del treball són:

1. Inventari SIG arbrat. Treball de camp
2. Processament i anàlisis de les dades.
3. Redacció pla d'esporga

INVENTARI SIG ARBRAT. TREBALL DE CAMP

- Creació de la capa SIG, complimentant amb informació prèvia: capes shp Institut cartogràfic, WMS topografia 1:1000 Diputació, Consulta Google Maps street view ...
- Treball de camp, verificant les dades, prenent puntualment les singularitats d'espècie, estat de l'arbre, baixes, escocells buits, o altres singularitats en cada una de les unitats de gestió
- Entrada de dades a despatx, ajustant les unitats de gestió a la realitat contrastada a camp, i finalitzant l'entrada de dades. Aquesta fase finalitza amb l'edició preliminar de l'inventari. En

aquesta part s'assignarà un codi a cada unitat de gestió i un a cada arbre que començarà per la unitat de gestió on es troba.
- Verificació a camp de l'inventari entrat. Un cop editats de forma preliminar els plànols s'ha tornat a camp, especialment en aquells punts on hi havia algun tipus de dubte, o aspecte a verificar.
- Edició final dels treballs.

PROCESSAMENT I ANÀLISIS DE LES DADES

Un cop entrada totes les dades i processades, s'analitzen les dades generant estadístiques, de diferents paràmetres, per ser de consideració en la proposta de gestió i poda.

REDACCIÓ PLA D'ESPORGA

Generar document amb les dades, i la proposta de gestió de l'arbrat, especialment tipus i freqüència de poda per espècie, carrer o espai. Així com propostes de millora dels espais urbans, siguin en la gestió o alternatives de substitució.

INVENTARI ARBRAT

S'ha inventariat un total de 240 arbres, de 14 alineacions situades en via pública i 2 espais verds o zones associades a equipaments.

També s'ha incorporat, els arbres de l'espai verd:

- Font dels Balç: espai lúdic i de restauració situat entre un cingle i el riu Llobregat, associat a Gironella, plàtans de grans dimensions

I en el pla de poda

- L'Escola Princesa Làscaris, que encara que no s'han inventariat, pels arbres existents: Moreres, acàcies, negundo i Cedre, forà bo, donar recomanacions tant de poda com de possible substitució d'espècies.

El conjunt d'arbres representen un total de 16 espècies diferents.

DADES I ESTAT ACTUAL

Un cop realitzat l'inventari, veiem el nombre d'arbres per espècie i analitzarem el percentatge que representa respecta la totalitat:



Si ho analitzem en percentatge:



El primer que destaca, és la quantitat d'arbres de l'espècie *Platanus s.p*. més de la meitat del total, gairebé tots associats a les colònies industrials de costat del riu Llobregat, exemplars, segurament plantats en la primera meitat del segle XX o finals del XIX, durant la posada en marxa de les colònies. També a la plaça major del poble (Plaça 1 d'Octubre), exemplars de grans dimensions i edat, tots ells amb cavitats, algunes molt grans, i podridures, 2 especialment afectats. Destacar així mateix la presència en les colònies, de freixes, mèlies, lledoners, tots ells arbres de grans dimensions i certa edat, damnificats per esporgues severes i successives.



Plaça 1 d'octubre



Alineació carrer de Dalt Colònia de l'Ametlla de Casserres

Si analitzen mirant només el nucli urbà, l'espècie més nombrosa és la morera, en plantacions més recents, l'alzina i moreres Kagayane (sense fruit).

El cert és que les alineacions en el nucli urbà són poques, i relativament recents, amb excepció de La Plaça Santa Maria i la ja mencionada Plaça 1 d'octubre, antiga Plaça de la Creu on es situa l'ajuntament.

Presenten pocs conflictes amb subministrament, enllumenat o edificis (normalment d'una a tres plantes, puntualment quatre), amb voreres entre 2 i 5 m d'amplada.

Existeixen algunes plantacions espontànies amb espècies poc adequades en voreres: cedre o avets.

En general l'esporga realitzada, ha estat de forma sistemàtica i anual a brocada per gairebé totes les espècies, partint d'una formació en copa oberta (amb indiferència de l'espècie) amb la creu baixa. Donat l'espai existent no calia per creu, i formant-se'ls més amunt s'hagueren evitat cables, enllumenat, etc.



Darrerament s'ha optat per plantació d'alzines retallada amb formes.

En el cas de la Font del Balç, també plàtans de grans dimensions, s'ha optat per fer esporgues distanciades en temps on es fa un “terciat” baix i després es deixen llucar, és dir, no hi ha formació dels arbres i es deixa que els llucs o "xupons" tornin a forma l'arbre 15-20 m alçada, generant copes molt inestables, sobre creus plenes de cavitat i podridures.



ANÀLISIS DE LES DADES

Espècies

Cal indicar que hi ha poca varietat d'espècies, darrerament s'han incorporat noves, la més nombrosa, els plàtans, associades a les colònies industrials, segurament plantats en carrers i camins no urbanitzats, sense asfaltar ni pavimentar, en els carrers principals o les entrades.



Alineació carrer Principal Colònia de l'Ametlla de Casserres

Adaptació

En general les espècies emprades són de bona adaptació, el seu estat és degut a canvis en la permeabilitat i oxigenació de les superfícies, així com per esporgues sistemàtiques.

En les darreres actuacions les espècies presenten millor desenvolupament exceptuant arbres puntuals. De les pitjors les alzines, més adients en parc i espais que no en voreres amb escocell.

Baixes

Les baixes que es produeixen, es replanten de vegades amb altres espècies, o bé, es tapa l'escocell.

RELACIO DE BAIXES PER UNITAT DE GESTIÓ				
CODI_UG	NOM_UG	Total	ESPECIE	Arbres
AV001	Plaça 1 d'octubre	5	Platanus × acerifolia	0
AV002	Plaça de Santa Maria	10	Morus alba	3
			Cupressus macrocarpa 'Aurea'	1
			Paulownia tomentosa	1
			Cedrus deodara	0
AV003	Passeig Bisbe Comelles	15	Quercus ilex	1
AV004	Avinguda de Montserrat	30	Morus alba	0
AV005	Carrer de Barcelona	10	Morus alba	1
			Quercus ilex	0
			Cedrus atlantica f. glauca	0
AV006	Carrer de les Escoles	2	Morus bombycis (M. kagayamae)	0
AV007	Carrer Pintor Marc	5	Morus alba	1
			Picea abies	0
AV008	Carrer Principal Polígon L'Ametlla	22	Platanus × acerifolia	2
AV009	Carrer de Dalt Polígon L'Ametlla	7	Fraxinus excelsior	0
			Celtis australis	0
			Populus nigra	0
AV010	Plaça de l'Església del Polígon de l'Ametlla	11	Melia azedarach	1
			Celtis australis	0
			Fraxinus excelsior	0
			Morus bombycis (M. kagayamae)	0
AV011	Carrer de les Galeries / Carrer Forn	29	Platanus × acerifolia	2
			Platanus × acerifolia	0
			Fraxinus excelsior	0
			Olea europaea	0
AV012	Jardins de Luís Torrescasana	15	Platanus × acerifolia	1
AV013	Carretera de Viladomiu	40	Platanus × acerifolia	0
AV014	Carrer de les Galeries	7	Cercis siliquastrum	0
			Celtis australis	0
				14

CARACTERÍSTIQUES I CONDICIONS TÈCNIQUES DE LA PODA DE L'ARBRAT VIARI

CRITERIS GENERALS

Perennifolis:

No s'esporguen, només talls de branques seques, malaltes o que puguin produir inseguretat o afectació amb altres elements (cablejat, façanes, enllumenat, senyalització, etc.). En frondoses es retallaran per donar forma, o reduir la copa, sense talls en branques estructurals, només per temes de sanejament o seguretat.

Caducifolis:

Per norma general s'evitarà l'esporga, només talls de branques seques, malaltes o que puguin produir inseguretat o afectació amb altres elements (cablejat, façanes, enllumenat, senyalització, etc.). O bé reducció de copes per adequació a l'espai existent.

Moreres (Morus alba) que no siguin cap varietat sense fruit i pollancres, pot ser recomanable fer esporgues a brocada per impedir la proliferació de fruits i la possible brutícia conseqüent, o disminuir els efectes al·lèrgics

Arbres ubicats en places, parcs o espais verds oberts: rotondes, illetes ...

No s'esporguen, només talls de branques seques, malaltes o que puguin produir inseguretat o afectació amb altres elements (cablejat, façanes, enllumenat, senyalització, etc.).

Arbres viaris ubicats en voreres de carrers

Poda de formació intentant estructurar-los:

- Copa dels arbres per sobre dels elements amb els quals puguin interferir (fanals, cablejat ...)
- Forma de la copa que s'insereixi i encaixi dins l'espai entre façanes i altres elements.

Objectius de la poda

Els objectius de la poda són els següents:

- Aconseguir i mantenir un desenvolupament adequat dels exemplars, mantenint-ne i millorant-ne la salut i l'estructura (**motiu general**).
- Adequar l'arbre a les necessitats d'ús de l'espai on es desenvolupa (**motiu de situació**).



Conflictes habituals de l'arbrat dins l'àmbit urbà. (E. Michau)

- Evitar el despreniment de branques que podrien causar danys a les persones i béns (**motiu de seguretat**).
- Evitar el fregament de branques que podrien causar danys o inconvenients a edificis i infraestructures o a l'arbre mateix (**motius de seguretat i sanitari**).
- Evitar que el brancatge baix afecti el pas de vianants (**motiu de seguretat**).
- Descarregar de pes aquells arbres amb risc de caiguda o trencament (**motiu de seguretat**).
- Formar correctament els arbres, reformar aquells que estan mal formats o reequilibrat la capçada d'un arbre de capçada desequilibrada (**motius estètic, de seguretat i sanitari**).
- Proporcionar una major bellesa a l'exemplar i al seu entorn (**motiu estètic**).
- Aconseguir, en alguns casos, el màxim desenvolupament de les capçades dels arbres d'ombra (**motiu funcional**).

- Evitar, en alguns casos, que les plagues o malalties s'estenguin, suprimint brancatge i fullatge sec o afectat (**motiu sanitari**).

No s'ha de podar si no existeix cap d'aquests motius i sense tenir un clar objectiu.[1]

En qualsevol cas sempre s'ha d'intentar de respectar al màxim la biologia de l'arbre i adaptar el tipus de poda practicat a la seva forma i estructura característiques, tenint en compte l'espai de què disposa, per la qual cosa és important conèixer el desenvolupament que podrà tenir l'arbre abans de fer la plantació i fer una elecció consegüent de l'espècie/cultivar emprat i del tipus de poda de formació desitjat.

Les diferents espècies d'arbre presenten respostes diferents del sistema de poda practicat, tant pel que fa al tall de poda, com a la severitat, època, tipus i periodicitat de poda. Aquesta resposta depèn de la seva aptitud per tancar les ferides de poda, de la resistència de la fusta a la descomposició i de la velocitat de creixement del brancatge.

1. És errònia la idea que als arbres els convé sistemàticament una poda per al seu desenvolupament fisiològic.

Condicions dels treballs de poda

Els treballs de poda dels arbres inclouen també les feines que se'n deriven com ara la recollida de brancatge i de les restes de poda, la neteja, l'escombrada, la càrrega i el transport fins a l'abocador autoritzat o la planta de compostatge o trituració in situ sigui per encoixinaments o compostatge.

L'època de poda pot ser tot l'any, evitant la brotada i la caiguda de fulla, per les branques seques i els suplents ("xupons") és ideal fer-ho en verd.

La poda en caps de gat s'ha de fer amb la parada hivernal, així com la brocada, en aquest moment, sense fulles, també facilita la visió de l'estructura de l'arbre.

El tall de poda

L'esporga es justifica per mantenir en bon estat l'aspecte de l'arbre; així doncs, s'han d'esporgar branques malaltes, malmeses i mortes, a fi d'impedir la proliferació de fongs o similars. Només es justifica l'eliminació de les branques sanes per facilitar l'esclarida de la copa i l'entrada de llum i d'aire; també és justificable l'eliminació de branques creuades o mal dirigides.

S'ha de podar el menor nombre possible de branques per tal de disminuir l'efecte negatiu provocat a l'arbre. Els talls han de ser el més petit possible i sempre llisos i nets.

Les eines de tall hauran de ser les adequades, i han d'estar netes i esmolades en el moment d'inici dels treballs. Si es tracta de branques o suplents de petit diàmetre es farà amb tisores de mà, les mides mitjanes amb serra de mà (amb dents de tall japonès) i només les mides més grans s'usarà la serra mecànica

És millor tallar branques senceres que escurçar-les

L'orientació del tall ha de seguir l'arruga que hi ha entre la branca i el tronc i no l'ha d'afectar. No s'han de deixar monyons.

PODA DE BRANCA LATERAL



(E. Michau)

Les branques de diàmetre gran no s'han de podar, però si a criteri de la Direcció Facultativa s'ha de fer, la poda ha de seguir la regla dels tres talls per tal d'evitar que l'escorça s'esquinci.

ELIMINACIÓ DE BRANCA: REGLA DELS TRES TALLS



(E. Michau)

Quan es podin arbres infectats, s'han de podar abans les parts no infectades que les infectades. Abans de passar a un nou arbre s'han de desinfectar les eines.

TIPUS DE PODA

Poda de formació

Aquesta poda té per objecte donar la forma adequada a l'arbre d'acord amb les seves característiques i a la seva ubicació:

S'ha de començar a fer un cop l'arbre s'hagi implantat després de la seva plantació; aproximadament al cap 2-3 anys, segons espècies i mida de l'arbre en el moment de la plantació, com més gran és l'arbre més li costarà aquesta.

S'haurà de passar a poda de manteniment un cop l'arbre sigui madur, perdi el tronc la dominància apical

Compren, individualment o conjuntament els treballs de:

- Treball de realç o aixecament de capçada:
  Progressivament es van eliminant les branques baixes dels arbres, per tal de no destorbar el pas de vianants o vehicles, sense superar el terç de l'alçada total.

- Retirada de suplents, codominàncies, escorça inclosa i unions anòmales:
  Evitar problemes futurs, tant en l'estructura com en unions febles amb trencaments més fàcils.

- Escurçar branques laterals,
  Per ramificar-les i/o orientar-les, aconseguint un millor encaix en la seva situació i circumstàncies.



(E. Michau)

La periodicitat

La poda de formació s'hauria de fer cada 2-4 anys, reduint o ampliant en funció del creixement, de la necessitat de formació (més alta en arbres joves) i l'encaix amb l'espai existent.

Poda de manteniment

És una esporga per mantenir el control, de la formació realitzada, i fer el seguiment de l'arbre, eliminant aquelles branques que puguin originar conflictes o problemes en un futur. Compren:

Treball de neteja o de sanejament:
Consisteix en l'eliminació selectiva d'una o més de les parts següents:

- Branques mortes
- Branques clivellades, trencades o moribundes
- Branques malaltes no recuperables
- Branques dèbils o poc vigoroses
- Branques mal orientades o que competeixen per un mateix espai
- Branques amb codominància o amb escorça inclosa
- Branques encreuades o que es freguen
- Branques dèbilment unides al tronc o a les branques principals
- Llucs sobrants
- Rebrots d'arrel o renous.



(E. Michau)

Treball de seguretat:

Consisteix en l'eliminació selectiva de branques per tal d'aconseguir els objectius següents:

- Evitar els perills causats per situacions evidents de risc, identificables de manera visible en l'arbre.
- Donar l'espai suficient i evitar que el brancatge afecti el pas de vianants, el trànsit de vehicles, la senyalització vertical viària, edificacions, instal·lacions, etc.

En la poda de seguretat es pot tallar completament la branca que molesta o deixar un tira-saba de creixement més apropiat.

Els riscos que es pretenen evitar en la poda de seguretat són els següents:

- Despreniment de branques que podrien causar danys a les persones i béns.
- Fregament de branques que podrien causar danys o inconvenients a edificis, instal·lacions, infraestructures i serveis.
- Afectació del brancatge baix al pas de vianants, al trànsit de vehicles, a la senyalització vertical viària, a marquesines i altres elements de mobiliari, etc.
- Afectació del brancatge a elements d'enllumenat públic.
- Caiguda o trencament de l'arbre.

La periodicitat

La poda de manteniment s'hauria de fer cada 3-4 anys, reduint o ampliant en funció del creixement, i l'encaix amb l'espai existent.

Poda d’aclarida.

Consisteix en l’eliminació selectiva de branques o parts de branques per tal d’aconseguir algun dels objectius següents:

- Reduir la densitat i/o el pes de la capçada.
- Fer augmentar la penetració de llum i d’aire a l’interior de la capçada.
- Fer que l’arbre ofereixi menys resistència al vent.
- Potenciar el desenvolupament de brotades internes més equilibrades.

L’aclarida obre el fullatge de l’arbre, alleugereix branques de pes excessiu i ajuda a conservar el port de l’arbre. Una disminució controlada de pes pot ser important en aquells arbres amb una estructura de brancatge dèbil o amb un ancoratge del sistema radical insegur.



(E. Michau)

No s’ha de fer una aclarida excessiva de fullatge interior i de branques petites. S’ha de mantenir una distribució uniforme del fullatge al llarg de les branques principals i en la part inferior de la capçada. Una aclarida en excés pot reduir la capacitat de producció de sucres i obtenir branques amb el pes concentrat al seu extrem, susceptibles de trencar-se.



(E. Michau)

És aconsellable començar la poda d'aclarida per la part més alta de la capçada, ja que si en caure una branca se'n trenca una d'inferior, encara s'és a temps de canviar la selecció de branques.

La periodicitat

La poda d'aclarida es farà cada 3-4 anys, reduint o ampliant en funció del creixement, o processos (accidents, malalties, obres ...) que puguin afectar el normal desenvolupament de l'arbre.

Poda de reducció de capçada.

Consisteix en l'eliminació selectiva de branques o de parts de branques d'un arbre per tal de reduir-ne l'alçària i/o l'amplària. La poda de reducció de capçada es duu a terme per a aconseguir algun dels objectius següents:

- Donar l'espai de seguretat suficient a la xarxa aèria de serveis o a edificacions.
- Intentar assegurar l'estàtica d'algunes branques o de l'arbre sencer i evitar perills.
- Permetre l'arribada de llum solar a habitatges, plaques solars, etc.

En cada cas s'ha de considerar la capacitat de l'espècie en qüestió de respondre positivament a aquest tipus de poda.

El mètode més adequat de reducció de capçada per tal de minimitzar l'aparició de podridures és el mètode anglès.

En la reducció de capçada segons el mètode anglès, s'eliminen les branques terminals deixant en cada tall una branca lateral o tira-saba de gruix suficient (almenys un terç del diàmetre) perquè pugui assumir el seu nou paper de guia dominant. El tira-saba ha de sortir de la part superior de la branca reduïda i ha d'estar orientat cap a l'exterior. D'aquesta manera es mantenen la forma i la integritat

estructural de l'arbre. Aquesta tècnica és la que s'ha d'utilitzar preferentment per reduir els riscos de ruptura en arbres adults.

EXEMPLE DE PODA DE REDUCCIÓ DE CAPÇADA (MÈTODE ANGLÈS)



(E. Michau)

Com a cas particular de poda de reducció de capçada hi ha la poda de reequilibri de la capçada, que té com a objectius assegurar-ne l'estàtica i millorar-ne l'estètica. La particularitat és que només es duu a terme la reducció sobre una part de la capçada.

La periodicitat

La poda de reducció de capçada s'haurà de fer quan sigui necessari, quan el creixement, o l'encaix amb l'espai existent, així ens ho indiquin, s'ha de valorar conjuntament amb la reducció que es faci: 1/3, ¼, etc.

Poda de brocada estructurada

Consisteix en una poda de totes les branques deixant una brocada (branca lateral amb 3-4 nusos), escurçant un eix de les seleccionades i després de la brotada d'emergència eliminar tots els rebrots menys un i aquest escapçar-lo deixant uns 3-4 nusos, repetint-se anualment.

A la llarga comporta unions febles, amb ferides importants amb podridures i formacions de branques principals amb angles i formes poc naturals.



Esporga a brocada estructurada

Només s'aplicarà en espècies amb fructificació molesta (Morus alba).

L'alternativa pot-ser la poda en caps de gat, s'eliminen anualment tots brots d'emergència i l'extrem de l'eix es va engruixint de mica en mica; o plantejar-se la substitució per un altra espècie.



Esporga en Caps de Gat (E. Michau)

La periodicitat

La poda de brocada es farà cada any, només en Morus alba (espècie genèrica no varietats) per controlar la formació i caiguda de fruits

Poda de reestructuració o de reformació

Consisteix en la formació d'una nova estructura en un arbre mal format, severament podat, sotmès a vandalisme, danyat per agents meteorològics, etc. Només algunes espècies admeten aquest tipus de poda i en comptades ocasions.

Pot comporta fer una poda severa, per tal de provocar rebrotades d'emergència de l'arbre, de cara a la seva selecció, per torna a forma una nova copa.



(E. Michau)

La periodicitat

La poda de reestructuració s'hauria de fer quan necessitem reconduir la copa de l'arbre, a l'encaix necessari, pot-ser oportú fer-ho en vàries intervencions, reduint o ampliant l'interval de les actuacions, en funció del creixement, i l'encaix amb l'espai existent. Es pot avançar quan s'hagin produït accidents, obres, que hagin alterat la forma normal de l'arbre, més després de podes amb coronació o brocada, per tal de tornar a donar-los una forma adequada i d'encaix amb l'entorn.

Poda de palmàcies

Consisteix en el tall de les palmes, frondes secs i les fructificacions, conformant la pinya. Es realitza per seguretat dels vianants, evitar caigudes de palmes o fructificacions i, per estètica.

Els talls no es faran molt pròxim al tronc, en les palmeres són els pecíols (base de la palma o fulla), la protecció d'aquest i els que formen la pinya característica, que en acabar de contraure's conforma el tronc que veiem.



Poda de palmeres, es tallen les branques seques de les fileres de sota, també fructificacions

La periodicitat

Quan es consideri oportú, 2 a 4 anys.

Retalls

Consisteix a retallar les branques que broten anualment donant una forma concreta a la copa de l'arbre. És convenient alternar-les amb podes d'aclarides.



Retall d'arbres: imatge d'arbre ja retallat (dreta) i arbre retallat l'any anterior (esquerra).

PLA DE PODA

RELACIÓ D'UNITATS DE GESTIÓ

El municipi de Casserres presenta 3 àrees on n'hi ha, alineacions o bé espais verds, el nucli, la Colònia de L'Ametlla de Casserres amb La Font del Balç (a tocar del nucli de Gironella) i La Colònia el Guixaró amb la Carretera a la Colònia Viladomiu (Gironella).

Poden visualitzar les següents unitats de gestió que s'han trobat i definit respecte a l'arbrat viari, per cada un de les zones:

Nucli urbà



Colònia l'Ametlla de Casserres i Font del Balç



Colònia el Guixaró



En l'annexa està el quadre de les unitats de gestió especificant el nombre d'unitats de cada espècie, per cada unitat, l'esporga tipus per cada una d'elles i el tipus d'esporga per quatre anys. També s'adjuntarà la ubicació i distribució dels arbres per tipus de poda per cada any en plànols

S'ha plantejat el pla en un cicle de poda de 3-4 anys, que en acabar començaria de nou. En els dos primers anys es planteja alguna poda diferent (reformació, refaldat, formació) per alguns arbres de cara a reconduir la seva capçada (Plàtans, freixes, Mèlies), posteriorment es faria només manteniment.

També cal recomanar, per tots els plàtans de grans dimensions i amb cavitats i podridures importants, cada 2-3 manteniments plantejar-se una reducció de copa, per reduir pes a l'estructura debilitada de la creu, per evitar trencaments descontrolats de branques.



De forma puntual i segons circumstàncies (causes meteorològiques, vandalismes, accidents, obres ...), podria ser recomanable fer alguna poda d'aclarida o reestructuració extra en arbres afectats.

ESPORGA TIPUS PER UNITAT DE GESTIÓ

Entenem per esporga tipus, l'esporga rutinària que s'hauria d'executar de forma regular d'acord amb l'espècie d'arbre i al seu encaix en la seva ubicació.

S'indica aquí quina hauria de ser per cada espècie i unitat de gestió quina hauria de ser la poda habitual:

RELACIO D'ARBRAT PER UNITAT DE GESTIÓ, ESPORGA TIPUS I ESPORGA A 4 ANYS					
CODI_UG	NOM_UG	Total	ESPECIE	Arbres	PODA_TIPU
AV001	Plaça 1 d'octubre	5	Platanus × acerifolia	5	Manteniment
AV002	Plaça de Santa Maria	10	Morus alba	4	Brocada estructurada
			Cupressus macrocarpa 'Aurea'	4	Retall anual
			Paulownia tomentosa	1	Manteniment
			Cedrus deodara	1	Cap poda
AV003	Passeig Bisbe Comelles	15	Quercus ilex	15	Retall anual
AV004	Avinguda de Montserrat	30	Morus alba	30	Brocada estructurada
AV005	Carrer de Barcelona	10	Morus alba	8	Brocada estructurada
			Quercus ilex	1	Cap poda
			Cedrus atlantica f. glauca	1	Cap poda
AV006	Carrer de les Escoles	2	Morus bombycis (M. kagayamae)	2	Manteniment
AV007	Carrer Pintor Marc	5	Morus alba	4	Brocada estructurada
			Picea abies	1	Cap poda
AV008	Carrer Principal Polígon L'Ametlla	22	Platanus × acerifolia	22	Manteniment
AV009	Carrer de Dalt Polígon L'Ametlla	7	Fraxinus excelsior	3	Manteniment
			Celtis australis	3	Manteniment
			Populus nigra	1	Manteniment
AV010	Plaça de l'Església del Polígon de l'Ametlla	11	Melia azedarach	7	Manteniment
			Celtis australis	2	Manteniment
			Fraxinus excelsior	1	Manteniment
			Morus bombycis (M. kagayamae)	1	Manteniment
AV011	Carrer de les Galeries / Carrer Forn	29	Platanus × acerifolia	24	Manteniment
			Platanus × acerifolia	2	Manteniment
			Fraxinus excelsior	2	Manteniment
			Olea europaea	1	Cap poda
AV012	Jardins de Luís Torrescasana	15	Platanus × acerifolia	15	Manteniment
AV013	Carretera de Viladomiu	40	Platanus × acerifolia	40	Manteniment
AV014	Carrer de les Galeries	7	Cercis siliquastrum	4	Cap poda
			Celtis australis	3	Cap poda
EV013	Font del Balç	32	Platanus × acerifolia	18	Cap poda
			Platanus × acerifolia	14	Cap poda
EV015	Escola Princesa Làscaris		Robinies		Manteniment
			Morus Alba		Brocada estructurada
			Cedrus atlantica		Cap poda
			Acer Negundo		Manteniment
				240	

Amb aquesta proposta de poda, el nombre d'arbres, per cada tipus es representa en el següent gràfic



La poda a brocada es redueix exclusivament als arbres amb problemes per la fructificació, recomanant-se esporga de manteniment, un cop l'arbre tingui la forma que li permeti encaixar en el seu entorn. Els arbres sense conflictes i amb espai, la recomanació és no podar.

A continuació es detalla per cada any del cicle, les unitats i arbres que es faran indicant el tipus d'esporga, s'ha intentat proporcionar l'esporga, perquè tingui un volum de treball similar en aquest primer cicle en cada any.

PODA ANY 1

En el primer any es planteja la poda de 127 arbres aproximadament, compren les unitats de gestió:

AV002 Plaça de Santa Maria: les moreres a brocada deixant el màxim possible de brocada, per mirar d'anar renovant l'estructura. La pawlonia es recomana no podar. Respecte dels xiprers de lamberts retallar per mantenir forma.

AV003 Passeig Bisbe Comelles: retall per mantenir la forma existent. Fent renovació de branques quan sigui possible. Si en algun moment es decideix prescindir de la forma passar a manteniment cada 3-4 anys.

AV004 Avinguda de Montserrat: Brocada estructurada de les moreres existents. Sempre intentant deixar més brocada per repartir el creixement i forma copa de més ramificació que permetrà millorar l'estructura.

AV005 Carrer de Barcelona: Brocada estructurada de les moreres existents. Sempre intentant deixar més brocada per repartir el creixement i forma copa de més ramificació que permetrà millorar l'estructura. Del cedre es recomana la substitució.

AV007 Carrer Pintor Marc: Brocada estructurada de les moreres existents, no en altres espècies. Sempre intentant deixar més brocada per repartir el creixement i forma copa de més ramificació que permetrà millorar l'estructura.

AV008 Carrer Principal Polígon L'Ametlla: treure les branques que son conflicte amb el cablejat de sobre, per intentar que l'arbre creixi lliure al voltant d'aquests i poder així pujar la copa on té espai.

AV013 Carretera de Viladomiu: Treure branques seques i mal orientades, codominàncies i amb angles poc naturals, respectar branques ben orientades.

EV015 Escola Princesa Làscaris: Brocada estructurada de les moreres existents, que no són varietats sense fruit. Als acers negundo es recomana fer una neteja de branques mal orientades o dèbils, mantenint la resta, esporga el mínim. Respecte a les acàcies, l'ideal seria plantejar-se substitució, planta molt invasora amb punxes al llarg de les seves branques, mentrestant, esporgar al mínim fent manteniment de branques mal orientades i seques.

RELACIO D'ARBRAT PER UNITAT DE GESTIÓ, ESPORGA ANY 1					
CODI_UG	NOM_UG	Total	ESPECIE	Arbres	Poda_any_1
AV001	Plaça 1 d'octubre	5	Platanus × acerifolia	5	Cap poda
AV002	Plaça de Santa Maria	10	Morus alba	4	Brocada estructurada
			Cupressus macrocarpa 'Aurea'	4	Retall anual
			Paulownia tomentosa	1	Cap poda
			Cedrus deodara	1	Cap poda
AV003	Passeig Bisbe Comelles	15	Quercus ilex	15	Retall anual
AV004	Avinguda de Montserrat	30	Morus alba	30	Brocada estructurada
AV005	Carrer de Barcelona	10	Morus alba	8	Brocada estructurada
			Quercus ilex	1	Cap poda
			Cedrus atlantica f. glauca	1	Cap poda
AV006	Carrer de les Escoles	2	Morus bombycis (M. kagayamae)	2	Cap poda
AV007	Carrer Pintor Marc	5	Morus alba	4	Brocada estructurada
			Picea abies	1	Cap poda
AV008	Carrer Principal Polígon L'Ametlla	22	Platanus × acerifolia	22	Manteniment
AV009	Carrer de Dalt Polígon L'Ametlla	7	Fraxinus excelsior	3	Cap poda
			Celtis australis	3	Cap poda
			Populus nigra	1	Cap poda
AV010	Plaça de l'Església del Polígon de l'Ametlla	11	Melia azedarach	7	Cap poda
			Celtis australis	2	Cap poda
			Fraxinus excelsior	1	Cap poda
			Morus bombycis (M. kagayamae)	1	Cap poda
AV011	Carrer de les Galeries / Carrer Forn	29	Platanus × acerifolia	24	Cap poda
			Platanus × acerifolia	2	Cap poda
			Fraxinus excelsior	2	Cap poda
			Olea europaea	1	Cap poda
AV012	Jardins de Luís Torrescasana	15	Platanus × acerifolia	15	Cap poda
AV013	Carretera de Viladomiu	40	Platanus × acerifolia	40	Manteniment
AV014	Carrer de les Galeries	7	Cercis siliquastrum	4	Cap poda
			Celtis australis	3	Cap poda
EV013	Font del Balç	32	Platanus × acerifolia	18	Cap poda
			Platanus × acerifolia	14	Cap poda
EV015	Escola Princesa Làscaris		Robinies		Manteniment
			Morus Alba		Brocada estructurada
			Cedrus atlantica		Cap poda
			Acer Negundo		Manteniment
				240	

La distribució del nombre d'arbres pe tipus es pot visualitzar en aquest gràfic



PODA ANY 2

Aquest any el nombre d'arbres sobre el que actuar s'eleven als 154. Compren les unitats de gestió:

AV001 Plaça 1 d'octubre: treure les branques dèbils o mal orientades, respectar al màxim branques interiors en bon estat, per reformacions futures.

AV002 Plaça de Santa Maria: les moreres a brocada deixant el màxim possible de brocada, per mirar d'anar renovant l'estructura. La pawlonia aprofitar branques ben orientades i sanes per intentar reformar l'arbre, aixecant la copa. Respecte dels xiprers de lamberts retallar per mantenir forma.

AV003 Passeig Bisbe Comelles: retall per mantenir la forma existent. Fent renovació de branques quan sigui possible.

AV004 Avinguda de Montserrat: Brocada estructurada de les moreres existents. Sempre intentant deixar més brocada per repartir el creixement i forma copa de més ramificació que permetrà millorar l'estructura.

AV005 Carrer de Barcelona: Brocada estructurada de les moreres existents. Sempre intentant deixar més brocada per repartir el creixement i forma copa de més ramificació que permetrà millorar l'estructura. L'alzina esporgar-la mirant d'aixecar la copa i formant-la, sense desequilibrar de forma radical, cap al centre del carrer. Del cedre es recomana la substitució.

AV006 Carrer de les Escoles: Moreres Kagayane (sense fruits), molt joves, fer formació per evitar les branques baixes, deixar forma en alçada lliure.

AV007 Carrer Pintor Marc: Brocada estructurada de les moreres existents, no en altres espècies. Sempre intentant deixar més brocada per repartir el creixement i forma copa de més ramificació que permetrà millorar l'estructura.

AV009 Carrer de Dalt Polígon L'Ametlla: En general arbre en molt mal estat i decaiguts, mirar de seleccionar branques per tornar a formar l'arbre, treure seques, dèbils i mal orientades.

AV010 Plaça de l'Església del Polígon de l'Ametlla: Treure exclusivament branques seques, dèbils i mal orientades.

AV011 Carrer de les Galeries / Carrer Forn: plàtans joves, formar aixecant copa, respectant la guia. La resta manteniment per treure aquelles branques mal orientades o creuades.

AV012 Jardins de Luís Torrescasana: Treure exclusivament branques seques, dèbils i mal orientades. L'objectiu, hauria de ser deixar d'esporgar aquests arbres que estan dins un parc.

EV013 Font del Balç: fer reducció de copa dels arbres no "terciats" recentment, baixant les branques principals sobre branques secundàries, que es respectaran senceres.

EV015 Escola Princesa Làscaris: Brocada estructurada de les moreres existents, que no són varietats sense fruit.

RELACIO D'ARBRAT PER UNITAT DE GESTIÓ, ESPORGA ANY 2					
CODI_UG	NOM_UG	Total	ESPECIE	Arbres	Poda_any_2
AV001	Plaça 1 d'octubre	5	Platanus × acerifolia	5	Manteniment
AV002	Plaça de Santa Maria	10	Morus alba	4	Brocada estructurada
			Cupressus macrocarpa 'Aurea'	4	Retall anual
			Paulownia tomentosa	1	Restauració
			Cedrus deodara	1	Cap poda
AV003	Passeig Bisbe Comelles	15	Quercus ilex	15	Retall anual
AV004	Avinguda de Montserrat	30	Morus alba	30	Brocada estructurada
AV005	Carrer de Barcelona	10	Morus alba	8	Brocada estructurada
			Quercus ilex	1	Manteniment
			Cedrus atlantica f. glauca	1	Cap poda
AV006	Carrer de les Escoles	2	Morus bombycis (M. kagayamae)	2	Formació
AV007	Carrer Pintor Marc	5	Morus alba	4	Brocada estructurada
			Picea abies	1	Cap poda
AV008	Carrer Principal Polígon L'Ametlla	22	Platanus × acerifolia	22	Cap poda
AV009	Carrer de Dalt Polígon L'Ametlla	7	Fraxinus excelsior	3	Restauració
			Celtis australis	3	Restauració
			Populus nigra	1	Restauració
AV010	Plaça de l'Església del Polígon de l'Ametlla	11	Melia azedarach	7	Manteniment
			Celtis australis	2	Manteniment
			Fraxinus excelsior	1	Manteniment
			Morus bombycis (M. kagayamae)	1	Manteniment
AV011	Carrer de les Galeries / Carrer Forn	29	Platanus × acerifolia	24	Manteniment
			Platanus × acerifolia	2	Formació
			Fraxinus excelsior	2	Restauració
			Olea europaea	1	Manteniment
AV012	Jardins de Luís Torrescasana	15	Platanus × acerifolia	15	Manteniment
AV013	Carretera de Viladomiu	40	Platanus × acerifolia	40	Cap poda
AV014	Carrer de les Galeries	7	Cercis siliquastrum	4	Cap poda
			Celtis australis	3	Cap poda
EV013	Font del Balç	32	Platanus × acerifolia	18	Reducció copa
			Platanus × acerifolia	14	Cap poda
EV015	Escola Princesa Làscaris		Robinies		Cap poda
			Morus Alba		Brocada estructurada
			Cedrus atlantica		Cap poda
			Acer Negundo		Cap poda
				240	

La distribució del nombre d'arbres per tipus es pot visualitzar en aquest gràfic



PODA ANY 3

Poda plantejada per 79 arbres:

AV002 Plaça de Santa Maria: les moreres a brocada deixant el màxim possible de brocada, per mirar d'anar renovant l'estructura. Respecte dels xiprers de lamberts retallar per mantenir forma.

AV003 Passeig Bisbe Comelles: retall per mantenir la forma existent. Fent renovació de branques quan sigui possible.

AV004 Avinguda de Montserrat: Brocada estructurada de les moreres existents. Sempre intentant deixar més brocada per repartir el creixement i forma copa de més ramificació que permetrà millorar l'estructura.

AV005 Carrer de Barcelona: Brocada estructurada de les moreres existents. Sempre intentant deixar més brocada per repartir el creixement i forma copa de més ramificació que permetrà millorar l'estructura. Del cedre es recomana la substitució.

AV007 Carrer Pintor Marc: Brocada estructurada de les moreres existents, no en altres espècies. Sempre intentant deixar més brocada per repartir el creixement i forma copa de més ramificació que permetrà millorar l'estructura.

EV013 Font del Balç: manteniment dels arbres "terciats" recentment, seleccionant les branques per tornar a forma l'arbre

EV015 Escola Princesa Làscaris: Brocada estructurada de les moreres existents, que no són varietats sense fruit. Manteniment de les robínies, i dels acers si calgués.

RELACIO D'ARBRAT PER UNITAT DE GESTIÓ, ESPORGA ANY 3					
CODI_UG	NOM_UG	Total	ESPECIE	Arbres	Poda_any_3
AV001	Plaça 1 d'octubre	5	Platanus × acerifolia	5	Cap poda
AV002	Plaça de Santa Maria	10	Morus alba	4	Brocada estructurada
			Cupressus macrocarpa 'Aurea'	4	Retall anual
			Paulownia tomentosa	1	Cap poda
			Cedrus deodara	1	Cap poda
AV003	Passeig Bisbe Comelles	15	Quercus ilex	15	Retall anual
AV004	Avinguda de Montserrat	30	Morus alba	30	Brocada estructurada
AV005	Carrer de Barcelona	10	Morus alba	8	Brocada estructurada
			Quercus ilex	1	Cap poda
			Cedrus atlantica f. glauca	1	Cap poda
AV006	Carrer de les Escoles	2	Morus bombycis (M. kagayamae)	2	Cap poda
AV007	Carrer Pintor Marc	5	Morus alba	4	Brocada estructurada
			Picea abies	1	Cap poda
AV008	Carrer Principal Polígon L'Ametlla	22	Platanus × acerifolia	22	Cap poda
AV009	Carrer de Dalt Polígon L'Ametlla	7	Fraxinus excelsior	3	Cap poda
			Celtis australis	3	Cap poda
			Populus nigra	1	Cap poda
AV010	Plaça de l'Església del Polígon de l'Ametlla	11	Melia azedarach	7	Cap poda
			Celtis australis	2	Cap poda
			Fraxinus excelsior	1	Cap poda
			Morus bombycis (M. kagayamae)	1	Cap poda
AV011	Carrer de les Galeries / Carrer Forn	29	Platanus × acerifolia	24	Cap poda
			Platanus × acerifolia	2	Cap poda
			Fraxinus excelsior	2	Cap poda
			Olea europaea	1	Cap poda
AV012	Jardins de Luís Torrescasana	15	Platanus × acerifolia	15	Cap poda
AV013	Carretera de Viladomiu	40	Platanus × acerifolia	40	Cap poda
AV014	Carrer de les Galeries	7	Cercis siliquastrum	4	Cap poda
			Celtis australis	3	Cap poda
EV013	Font del Balç	32	Platanus × acerifolia	18	Cap poda
			Platanus × acerifolia	14	Manteniment
EV015	Escola Princesa Làscaris		Robinies		Manteniment
			Morus Alba		Brocada estructurada
			Cedrus atlantica		Cap poda
			Acer Negundo		Manteniment
				240	

La distribució del nombre d'arbres per tipus es pot visualitzar en aquest gràfic



PODA ANY 4

La previsió d'aquest any és de 100 arbres, que segons vitalitat d'alguns, podria ser menor:

AV001 Plaça 1 d'octubre: treure les branques dèbils o mal orientades, respectar al màxim branques interiors en bon estat, per reformacions futures. **Segons vitalitat dels arbres aquesta esporga pot no ser necessària.**

AV002 Plaça de Santa Maria: les moreres a brocada deixant el màxim possible de brocada, per mirar d'anar renovant l'estructura. La pawlonia manteniment. Respecte dels xiprers de lamberts retallar per mantenir forma.

AV003 Passeig Bisbe Comelles: retall per mantenir la forma existent. fent renovació de branques quan sigui possible.

AV004 Avinguda de Montserrat: Brocada estructurada de les moreres existents. Sempre intentant deixar més brocada per repartir el creixement i forma copa de més ramificació que permetrà millorar l'estructura.

AV005 Carrer de Barcelona: Brocada estructurada de les moreres existents. Sempre intentant deixar més brocada per repartir el creixement i forma copa de més ramificació que permetrà millorar l'estructura. Del cedre es recomana la substitució.

AV007 Carrer Pintor Marc: Brocada estructurada de les moreres existents, no en altres espècies. Sempre intentant deixar més brocada per repartir el creixement i forma copa de més ramificació que permetrà millorar l'estructura.

AV009 Carrer de Dalt Polígon L'Ametlla: Manteniment, exclusivament branques dèbils, seques o mal orientades. **Segons vitalitat dels arbres aquesta esporga pot no ser necessària.**

EV015 Escola Princesa Làscaris: Brocada estructurada de les moreres existents, que no són varietats sense fruit.

RELACIO D'ARBRAT PER UNITAT DE GESTIÓ, ESPORGA ANY 4					
CODI_UG	NOM_UG	Total	ESPECIE	Arbres	Poda_any_4
AV001	Plaça 1 d'octubre	5	Platanus × acerifolia	5	Manteniment
AV002	Plaça de Santa Maria	10	Morus alba	4	Brocada estructurada
			Cupressus macrocarpa 'Aurea'	4	Retall anual
			Paulownia tomentosa	1	Manteniment
			Cedrus deodara	1	Cap poda
AV003	Passeig Bisbe Comelles	15	Quercus ilex	15	Retall anual
AV004	Avinguda de Montserrat	30	Morus alba	30	Brocada estructurada
AV005	Carrer de Barcelona	10	Morus alba	8	Brocada estructurada
			Quercus ilex	1	Cap poda
			Cedrus atlantica f. glauca	1	Cap poda
AV006	Carrer de les Escoles	2	Morus bombycis (M. kagayamae)	2	Cap poda
AV007	Carrer Pintor Marc	5	Morus alba	4	Brocada estructurada
			Picea abies	1	Cap poda
AV008	Carrer Principal Polígon L'Ametlla	22	Platanus × acerifolia	22	Manteniment
AV009	Carrer de Dalt Polígon L'Ametlla	7	Fraxinus excelsior	3	Manteniment
			Celtis australis	3	Manteniment
			Populus nigra	1	Manteniment
AV010	Plaça de l'Església del Polígon de l'Ametlla	11	Melia azedarach	7	Cap poda
			Celtis australis	2	Cap poda
			Fraxinus excelsior	1	Cap poda
			Morus bombycis (M. kagayamae)	1	Cap poda
AV011	Carrer de les Galeries / Carrer Forn	29	Platanus × acerifolia	24	Cap poda
			Platanus × acerifolia	2	Cap poda
			Fraxinus excelsior	2	Cap poda
			Olea europaea	1	Cap poda
AV012	Jardins de Luís Torrescasana	15	Platanus × acerifolia	15	Cap poda
AV013	Carretera de Viladomiu	40	Platanus × acerifolia	40	Cap poda
AV014	Carrer de les Galeries	7	Cercis siliquastrum	4	Cap poda
			Celtis australis	3	Cap poda
EV013	Font del Balç	32	Platanus × acerifolia	18	Cap poda
			Platanus × acerifolia	14	Cap poda
EV015	Escola Princesa Làscaris		Robinies		Cap poda
			Morus Alba		Brocada estructurada
			Cedrus atlantica		Cap poda
			Acer Negundo		Cap poda
				240	

La distribució del nombre d'arbres per tipus es pot visualitzar en aquest gràfic



PLA D'ARBRAT VIARI ESTRATÈGIES I/O SUBSTITUCIÓ

Fòra bo plantejar-se un pla sobre l'arbrat viari, que servis tant per assentar les bases i criteris a l'hora d'escollir i plantar noves alineacions, com per planificar la substitució d'individus força deteriorats. Les alineacions i grups de plàtans exemplars, tenen individus força malmesos que a més o menys curt termini, podran presentar trencament i esquinçades de branques importants.

Les alineacions amb moreres no són tan antigues, però sí que ja hi ha hagut alguna baixa, per reduir esporga, amb els costos i gestió que implica, es podria plantejar fer canvi d'espècies de forma gradual.

Cal remarcar que la substitució en la Plaça Santa Maria, serà molt dificultosa en estar plantats en jardineres elevades respecta el paviment. Podria ser bo esperar, si és que hi ha previsió, a un nou plantejament o urbanització de la plaça.

De forma concreta destaquen les següents unitats de gestió, com candidates a entrar en estudi:

CODI_UG	NOM_UG		ESPECIE
AV001	Plaça 1 d'octubre	puntual	Platanus × acerifolia
AV002	Plaça de Santa Maria	total	Morus alba
AV004	Avinguda de Montserrat		Morus alba
AV005	Carrer de Barcelona	Progressiva	Morus alba
		total	Cedrus atlantica f. glauca
AV007	Carrer Pintor Marc	Progressiva	Morus alba
AV009	Carrer de Dalt Polígon L'Ametlla	Progressiva	Fraxinus excelsior
		total	Populus nigra
AV012	Jardins de Luís Torrescasana	Puntual	Platanus × acerifolia
AV013	Carretera de Viladomiu	Puntual	Platanus × acerifolia
EV013	Font del Balç	Puntual	Platanus × acerifolia
EV015	Escola Princesa Làscaris	total	Robinies
		progressiva	Morus Alba

En el cas de moreres es podria passar a poda en caps de gat.

RESUM I CONCLUSIONS

- En general escollir per les noves plantacions noves espècies més funcionals i estètiques, adequades a l'espai existent, fent-se poda de manteniment, o cap.
- Les plantacions més antigues associades a les colònies, majoritàriament plàtans, on s'han aplicat podes sistemàtiques a brocada o "terciats", són els arbres més castigats amb ferides i podridures. Es recomana substituir arbres més damnificats i passar a esporga de manteniment, fent periòdicament alguna reducció de copa per reduir pes.

- A les noves plantacions d'alzina s'ha optat per retallar-les en forma. Cal retallar anualment per mantenir la forma. Sempre es pot optar per deixar copa lliure fent manteniment per orientar-les cap a l'espai existent.
- En general, l'indicat seria fer reestructuracions en alguns arbres, per anar fent només poda de manteniment en cicles de quatre anys.
- Qui ha elaborat aquest pla ha visitat l'arbrat de forma puntual, és factible que d'acord amb l'evolució pròpia de l'arbrat, usos i pràctiques dels carrers, puguin plantejar-se modificacions puntuals en el tipus de poda o freqüència.

- L'equip que ha realitzat l'estudi considera que ha efectuat els treballs necessaris d'acord amb l'encàrrec objecte d'aquesta actuació.

Calders, 4 novembre del 2021.

FRANCISCO JAVIER SERRANO DE SEBASTIAN - DNI 43396800D

Firmado digitalmente por FRANCISCO JAVIER SERRANO DE SEBASTIAN - DNI 43396800D
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, sn=SERRANO DE SEBASTIAN, givenName=FRANCISCO JAVIER, serialNumber=IDCES-43396800D, cn=FRANCISCO JAVIER SERRANO DE SEBASTIAN - DNI 43396800D
Fecha: 2021.11.16 11:39:39 +01'00'

Xavier Serrano de Sebastián

Enginyer tècnic agrícola

Col·legiat núm.:1832

ANNEXES

Quadre d’unitats de gestió llistant arbres i indicant poda tipus i poda dels 4 primers anys

RELACIO D'ARBRAT PER UNITAT DE GESTIÓ, ESPORGA TIPUS I ESPORGA A 4 ANYS

CODI_UG	NOM_UG	Total	ESPECIE	Arbres	PODA_TIPU	Poda_any_1	Poda_any_2	Poda_any_3	Poda_any_4
AV001	Plaça 1 d'octubre	5	Platanus × acerifolia	5	Manteniment	Cap poda	Manteniment	Cap poda	Manteniment
AV002	Plaça de Santa Maria	10	Morus alba	4	Brocada estructurada	Brocada estructurada	Brocada estructurada	Brocada estructurada	Brocada estructurada
			Cupressus macrocarpa 'Aurea'	4	Retall anual	Retall anual	Retall anual	Retall anual	Retall anual
			Paulownia tomentosa	1	Manteniment	Cap poda	Restauració	Cap poda	Manteniment
			Cedrus deodara	1	Cap poda	Cap poda	Cap poda	Cap poda	Cap poda
AV003	Passeig Bisbe Comelles	15	Quercus ilex	15	Retall anual	Retall anual	Retall anual	Retall anual	Retall anual
AV004	Avinguda de Montserrat	30	Morus alba	30	Brocada estructurada	Brocada estructurada	Brocada estructurada	Brocada estructurada	Brocada estructurada
AV005	Carrer de Barcelona	10	Morus alba	8	Brocada estructurada	Brocada estructurada	Brocada estructurada	Brocada estructurada	Brocada estructurada
			Quercus ilex	1	Cap poda	Cap poda	Manteniment	Cap poda	Cap poda
			Cedrus atlantica f. glauca	1	Cap poda	Cap poda	Cap poda	Cap poda	Cap poda
AV006	Carrer de les Escoles	2	Morus bombycis (M. kagayamae)	2	Manteniment	Cap poda	Formació	Cap poda	Cap poda
AV007	Carrer Pintor Marc	5	Morus alba	4	Brocada estructurada	Brocada estructurada	Brocada estructurada	Brocada estructurada	Brocada estructurada
			Picea abies	1	Cap poda	Cap poda	Cap poda	Cap poda	Cap poda
AV008	Carrer Principal Polígon L'Ametlla	22	Platanus × acerifolia	22	Manteniment	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Manteniment
AV009	Carrer de Dalt Polígon L'Ametlla	7	Fraxinus excelsior	3	Manteniment	Cap poda	Restauració	Cap poda	Manteniment
			Celtis australis	3	Manteniment	Cap poda	Restauració	Cap poda	Manteniment
			Populus nigra	1	Manteniment	Cap poda	Restauració	Cap poda	Manteniment
AV010	Plaça de l'Església del Polígon de l'Ametlla	11	Melia azedarach	7	Manteniment	Cap poda	Manteniment	Cap poda	Cap poda
			Celtis australis	2	Manteniment	Cap poda	Manteniment	Cap poda	Cap poda
			Fraxinus excelsior	1	Manteniment	Cap poda	Manteniment	Cap poda	Cap poda
			Morus bombycis (M. kagayamae)	1	Manteniment	Cap poda	Manteniment	Cap poda	Cap poda
AV011	Carrer de les Galeries / Carrer Forn	29	Platanus × acerifolia	24	Manteniment	Cap poda	Manteniment	Cap poda	Cap poda
			Platanus × acerifolia	2	Manteniment	Cap poda	Formació	Cap poda	Cap poda
			Fraxinus excelsior	2	Manteniment	Cap poda	Restauració	Cap poda	Cap poda
			Olea europaea	1	Cap poda	Cap poda	Manteniment	Cap poda	Cap poda
AV012	Jardins de Luís Torrescasana	15	Platanus × acerifolia	15	Manteniment	Cap poda	Manteniment	Cap poda	Cap poda
AV013	Carretera de Viladomiu	40	Platanus × acerifolia	40	Manteniment	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Cap poda
AV014	Carrer de les Galeries	7	Cercis siliquastrum	4	Cap poda	Cap poda	Cap poda	Cap poda	Cap poda
			Celtis australis	3	Cap poda	Cap poda	Cap poda	Cap poda	Cap poda
EV013	Font del Balç	32	Platanus × acerifolia	18	Cap poda	Cap poda	Reducció copa	Cap poda	Cap poda
			Platanus × acerifolia	14	Cap poda	Cap poda	Cap poda	Manteniment	Cap poda
EV015	Escola Princesa Làscaris		Robinies		Manteniment	Manteniment	Cap poda	Manteniment	Cap poda
			Morus Alba		Brocada estructurada	Brocada estructurada	Brocada estructurada	Brocada estructurada	Brocada estructurada
			Cedrus atlantica		Cap poda	Cap poda	Cap poda	Cap poda	Cap poda
			Acer Negundo		Manteniment	Manteniment	Cap poda	Manteniment	Cap poda
				240					

Llistat d’arbres amb codificació i tota la informació recollida en camp

OBJECTID *	SHAPE *	MUN_INE	UPOB_INE	ID_VU	NOM_UG	DATA_ACT	ESP_NOM	NOM_ESPECIE	ESTAT	MIDA	ETAPA	IDONEITAT	BAIXA	FORMA_CAP	ESTAT_PODA	TIPUS_PODA	PODA_FREQ	PODA_ANY1	PODA_ANY2	PODA_ANY3	PODA_ANY4	OBSERVACIONS	ARBRE_CAT	escocell
326	Punto Z	8049	80497	AV001-001	Plaça 1 d'octubre	16/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Normal	Exemplar	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	3	Cap poda	Manteniment	Cap poda	Manteniment	Jardinera sobreelevada segura,ment posterior a la plantació	No	Sense
327	Punto Z	8049	80497	AV001-002	Plaça 1 d'octubre	16/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Normal	Gran	Decaïment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	3	Cap poda	Manteniment	Cap poda	Manteniment	Pavimentat al voltant tronc quasi mida escocell	No	Sense
328	Punto Z	8049	80497	AV001-003	Plaça 1 d'octubre	16/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Normal	Gran	Decaïment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	3	Cap poda	Manteniment	Cap poda	Manteniment	Pavimentat al voltant tronc quasi mida escocell	No	Sense
329	Punto Z	8049	80497	AV001-004	Plaça 1 d'octubre	16/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Normal	Gran	Decaïment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	3	Cap poda	Manteniment	Cap poda	Manteniment	Sense escocell escales pavimentades fins tronc, tronc creix sobre escales tunoració	No	Sense
330	Punto Z	8049	80497	AV001-005	Plaça 1 d'octubre	16/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Normal	Exemplar	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	3	Cap poda	Manteniment	Cap poda	Manteniment	Jardinera sobreelevada segura,ment posterior a la plantació	No	Sense
331	Punto Z	8049	80497	AV002-001	Plaça de Santa Maria	03/08/2021	62	Cedrus deodara	Normal	Gran	Manteniment	Tolerable	<Nulo>	Piramidal	Cap poda	Cap poda	0	Cap poda	Cap poda	Cap poda	Cap poda	Jardinera obra sobreelevada	No	Sense
332	Punto Z	8049	80497	AV002-002	Plaça de Santa Maria	03/08/2021	137	Morus alba	Normal	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Estesa	Realitzada	Brocada estruturada	1	Brocada estruturada	Brocada estruturada	Reducció copa	Brocada estruturada	Jardinera obra sobreelevada	No	Altres observació en
333	Punto Z	8049	80497	AV002-003	Plaça de Santa Maria	03/08/2021	137	Morus alba	Normal	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Estesa	Realitzada	Brocada estruturada	1	Brocada estruturada	Brocada estruturada	Reducció copa	Brocada estruturada	Jardinera obra sobreelevada	No	Altres observació en
334	Punto Z	8049	80497	AV002-004	Plaça de Santa Maria	03/08/2021	137	Morus alba	Normal	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Estesa	Realitzada	Brocada estruturada	1	Brocada estruturada	Brocada estruturada	Reducció copa	Brocada estruturada	Jardinera obra sobreelevada	No	Altres observació en
335	Punto Z	8049	80497	AV002-005	Plaça de Santa Maria	16/08/2021	137	Morus alba	Molt alterat	Mitjà	Decaïment	Adequada	<Nulo>	Estesa	Realitzada	Brocada estruturada	1	Brocada estruturada	Brocada estruturada	Reducció copa	Brocada estruturada	Arbre x talar a punt de mrir	No	Altres observació en
336	Punto Z	8049	80497	AV002-006	Plaça de Santa Maria	16/08/2021	137	Morus alba	Molt alterat	Mitjà	Manteniment	Adequada	Mort	Estesa	Realitzada	Brocada estruturada	1	Brocada estruturada	Brocada estruturada	Reducció copa	Brocada estruturada	Jardinera obra sobreelevada	No	Altres observació en
337	Punto Z	8049	80497	AV002-007	Plaça de Santa Maria	16/08/2021	137	Morus alba	Molt alterat	Mitjà	Manteniment	Adequada	Soca	Estesa	Realitzada	Brocada estruturada	1	Brocada estruturada	Brocada estruturada	Reducció copa	Brocada estruturada	Jardinera obra sobreelevada	No	Altres observació en
338	Punto Z	8049	80497	AV002-008	Plaça de Santa Maria	16/08/2021	137	Morus alba	Molt alterat	Mitjà	Manteniment	Adequada	Mort	Estesa	Realitzada	Brocada estruturada	1	Brocada estruturada	Brocada estruturada	Reducció copa	Brocada estruturada	Arbre x talar a punt de mrir	No	Altres observació en
339	Punto Z	8049	80497	AV002-009	Plaça de Santa Maria	16/08/2021	137	Morus alba	Molt alterat	Mitjà	Manteniment	Adequada	Mort	Estesa	Realitzada	Brocada estruturada	1	Brocada estruturada	Brocada estruturada	Reducció copa	Brocada estruturada	Jardinera obra sobreelevada	No	Altres observació en
340	Punto Z	8049	80497	AV002-010	Plaça de Santa Maria	16/08/2021	147	Paulownia tomentosa	Alterat	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Estesa	Realitzada	Manteniment	4	Cap poda	Restauració	Cap poda	Manteniment	Jardinera obra sobreelevada	No	Altres observació en
341	Punto Z	8049	80497	AV002-011	Plaça de Santa Maria	03/08/2021	80	Cupressus macrocarpa 'Aurea'	Normal	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Columnar	Realitzada	Retall anual	1	Retall anual	Retall anual	Retall anual	Retall anual	Jardinera obra sobreelevada	No	Altres observació en
342	Punto Z	8049	80497	AV002-012	Plaça de Santa Maria	03/08/2021	80	Cupressus macrocarpa 'Aurea'	Normal	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Columnar	Realitzada	Retall anual	1	Retall anual	Retall anual	Retall anual	Retall anual	Jardinera obra sobreelevada	No	Altres observació en
343	Punto Z	8049	80497	AV002-013	Plaça de Santa Maria	03/08/2021	80	Cupressus macrocarpa 'Aurea'	Normal	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Columnar	Realitzada	Retall anual	1	Retall anual	Retall anual	Retall anual	Retall anual	Jardinera obra sobreelevada	No	Altres observació en
344	Punto Z	8049	80497	AV002-014	Plaça de Santa Maria	03/08/2021	80	Cupressus macrocarpa 'Aurea'	Normal	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Columnar	Realitzada	Retall anual	1	Retall anual	Retall anual	Retall anual	Retall anual	Jardinera obra sobreelevada	No	Altres observació en
345	Punto Z	8049	80497	AV002-015	Plaça de Santa Maria	16/08/2021	80	Cupressus macrocarpa 'Aurea'	Normal	Mitjà	Manteniment	Adequada	Buit	Columnar	Realitzada	Retall anual	1	Retall anual	Retall anual	Retall anual	Retall anual	Jardinera buida arbre desaparegut	No	Altres observació en
346	Punto Z	8049	80497	AV003-001	Passeig Bisbe Comelles	03/08/2021	188	Quercus ilex	Normal	Petit	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Columnar	Realitzada	Retall anual	1	Retall anual	Retall anual	Retall anual	Retall anual		No	Vorera 80cm
347	Punto Z	8049	80497	AV003-002	Passeig Bisbe Comelles	03/08/2021	188	Quercus ilex	Normal	Petit	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Columnar	Realitzada	Retall anual	1	Retall anual	Retall anual	Retall anual	Retall anual		No	Vorera 80cm
348	Punto Z	8049	80497	AV003-003	Passeig Bisbe Comelles	03/08/2021	188	Quercus ilex	Normal	Petit	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Columnar	Realitzada	Retall anual	1	Retall anual	Retall anual	Retall anual	Retall anual		No	Vorera 80cm
349	Punto Z	8049	80497	AV003-004	Passeig Bisbe Comelles	03/08/2021	188	Quercus ilex	Normal	Petit	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Columnar	Realitzada	Retall anual	1	Retall anual	Retall anual	Retall anual	Retall anual		No	Vorera 80cm
350	Punto Z	8049	80497	AV003-005	Passeig Bisbe Comelles	03/08/2021	188	Quercus ilex	Normal	Petit	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Columnar	Realitzada	Retall anual	1	Retall anual	Retall anual	Retall anual	Retall anual		No	Vorera 80cm
351	Punto Z	8049	80497	AV003-006	Passeig Bisbe Comelles	03/08/2021	188	Quercus ilex	Normal	Petit	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Columnar	Realitzada	Retall anual	1	Retall anual	Retall anual	Retall anual	Retall anual		No	Vorera 80cm
352	Punto Z	8049	80497	AV003-0071	Passeig Bisbe Comelles	03/08/2021	188	Quercus ilex	Normal	Petit	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Columnar	Realitzada	Retall anual	1	Retall anual	Retall anual	Retall anual	Retall anual		No	Vorera 80cm
353	Punto Z	8049	80497	AV003-008	Passeig Bisbe Comelles	03/08/2021	188	Quercus ilex	Normal	Petit	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Columnar	Realitzada	Retall anual	1	Retall anual	Retall anual	Retall anual	Retall anual		No	Vorera 80cm
354	Punto Z	8049	80497	AV003-009	Passeig Bisbe Comelles	03/08/2021	188	Quercus ilex	Normal	Petit	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Columnar	Realitzada	Retall anual	1	Retall anual	Retall anual	Retall anual	Retall anual		No	Vorera 80cm
355	Punto Z	8049	80497	AV003-010	Passeig Bisbe Comelles	16/08/2021	188	Quercus ilex	Normal	Petit	Manteniment	Adequada	Soca	Columnar	Realitzada	Retall anual	1	Retall anual	Retall anual	Retall anual	Retall anual		No	Vorera 80cm
356	Punto Z	8049	80497	AV003-011	Passeig Bisbe Comelles	03/08/2021	188	Quercus ilex	Normal	Petit	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Columnar	Realitzada	Retall anual	1	Retall anual	Retall anual	Retall anual	Retall anual		No	Vorera 80cm
357	Punto Z	8049	80497	AV003-012	Passeig Bisbe Comelles	03/08/2021	188	Quercus ilex	Normal	Petit	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Columnar	Realitzada	Retall anual	1	Retall anual	Retall anual	Retall anual	Retall anual		No	Vorera 80cm
358	Punto Z	8049	80497	AV003-013	Passeig Bisbe Comelles	03/08/2021	188	Quercus ilex	Normal	Petit	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Columnar	Realitzada	Retall anual	1	Retall anual	Retall anual	Retall anual	Retall anual		No	Vorera 80cm
359	Punto Z	8049	80497	AV003-014	Passeig Bisbe Comelles	03/08/2021	188	Quercus ilex	Normal	Petit	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Columnar	Realitzada	Retall anual	1	Retall anual	Retall anual	Retall anual	Retall anual		No	Vorera 80cm
360	Punto Z	8049	80497	AV003-015	Passeig Bisbe Comelles	03/08/2021	188	Quercus ilex	Normal	Petit	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Columnar	Realitzada	Retall anual	1	Retall anual	Retall anual	Retall anual	Retall anual		No	Vorera 80cm
361	Punto Z	8049	80497	AV003-016	Passeig Bisbe Comelles	03/08/2021	188	Quercus ilex	Normal	Petit	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Columnar	Realitzada	Retall anual	1	Retall anual	Retall anual	Retall anual	Retall anual		No	Vorera 80cm
362	Punto Z	8049	80497	AV004-001	Avinguda de Montserrat	03/08/2021	137	Morus alba	Normal	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Estesa	Realitzada	Brocada estruturada	1	Brocada estruturada	Brocada estruturada	Brocada estruturada	Brocada estruturada		No	Vorera 80cm
363	Punto Z	8049	80497	AV004-002	Avinguda de Montserrat	03/08/2021	137	Morus alba	Normal	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Estesa	Realitzada	Brocada estruturada	1	Brocada estruturada	Brocada estruturada	Brocada estruturada	Brocada estruturada		No	Vorera 80cm
364	Punto Z	8049	80497	AV004-003	Avinguda de Montserrat	03/08/2021	137	Morus alba	Normal	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Estesa	Realitzada	Brocada estruturada	1	Brocada estruturada	Brocada estruturada	Brocada estruturada	Brocada estruturada		No	Vorera 80cm
365	Punto Z	8049	80497	AV004-004	Avinguda de Montserrat	03/08/2021	137	Morus alba	Normal	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Estesa	Realitzada	Brocada estruturada	1	Brocada estruturada	Brocada estruturada	Brocada estruturada	Brocada estruturada		No	Vorera 80cm
366	Punto Z	8049	80497	AV004-005	Avinguda de Montserrat	03/08/2021	137	Morus alba	Normal	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Estesa	Realitzada	Brocada estruturada	1	Brocada estruturada	Brocada estruturada	Brocada estruturada	Brocada estruturada		No	Vorera 80cm
367	Punto Z	8049	80497	AV004-006	Avinguda de Montserrat	03/08/2021	137	Morus alba	Normal	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Estesa	Realitzada	Brocada estruturada	1	Brocada estruturada	Brocada estruturada	Brocada estruturada	Brocada estruturada		No	Vorera 80cm
368	Punto Z	8049	80497	AV004-007	Avinguda de Montserrat	03/08/2021	137	Morus alba	Normal	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Estesa	Realitzada	Brocada estruturada	1	Brocada estruturada	Brocada estruturada	Brocada estruturada	Brocada estruturada		No	Vorera 80cm
369	Punto Z	8049	80497	AV004-008	Avinguda de Montserrat	03/08/2021	137	Morus alba	Normal	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Estesa	Realitzada	Brocada estruturada	1	Brocada estruturada	Brocada estruturada	Brocada estruturada	Brocada estruturada		No	Vorera 80cm
370	Punto Z	8049	80497	AV004-009	Avinguda de Montserrat	03/08/2021	137	Morus alba	Normal	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Estesa	Realitzada	Brocada estruturada	1	Brocada estruturada	Brocada estruturada	Brocada estruturada	Brocada estruturada		No	Vorera 80cm
371	Punto Z	8049	80497	AV004-010	Avinguda de Montserrat	03/08/2021	137	Morus alba	Normal	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Estesa	Realitzada	Brocada estruturada	1	Brocada estruturada	Brocada estruturada	Brocada estruturada	Brocada estruturada		No	Vorera 80cm
372	Punto Z	8049	80497	AV004-011	Avinguda de Montserrat	03/08/2021	137	Morus alba	Normal	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Estesa	Realitzada	Brocada estruturada	1	Brocada estruturada	Brocada estruturada	Brocada estruturada	Brocada estruturada		No	Vorera 80cm
373	Punto Z	8049	80497	AV004-012	Avinguda de Montserrat	03/08/2021	137	Morus alba	Normal	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Estesa	Realitzada	Brocada estruturada	1	Brocada estruturada	Brocada estruturada	Brocada estruturada	Brocada estruturada		No	Vorera 80cm
374	Punto Z	8049	80497	AV004-013	Avinguda de Montserrat	03/08/2021	137	Morus alba	Normal	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Estesa	Realitzada	Brocada estruturada	1	Brocada estruturada	Brocada estruturada	Brocada estruturada	Brocada estruturada		No	Vorera 80cm
375	Punto Z	8049	80497	AV004-014	Avinguda de Montserrat	03/08/2021	137	Morus alba	Normal	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Estesa	Realitzada	Brocada estruturada	1	Brocada estruturada	Brocada estruturada	Brocada estruturada	Brocada estruturada		No	Vorera 80cm
376	Punto Z	8049	80497	AV004-015	Avinguda de Montserrat	03/08/2021	137	Morus alba	Normal	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Estesa	Realitzada	Brocada estruturada	1	Brocada estruturada	Brocada estruturada	Brocada estruturada	Brocada estruturada		No	Vorera 80cm
377	Punto Z	8049	80497	AV004-016	Avinguda de Montserrat	03/08/2021	137	Morus alba	Normal	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Estesa	Realitzada	Brocada estruturada	1	Brocada estruturada	Brocada estruturada	Brocada estruturada	Brocada estruturada		No	Vorera 80cm
378	Punto Z	8049	80497	AV004-017	Avinguda de Montserrat	03/08/2021	137	Morus alba	Normal	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Estesa	Realitzada	Brocada estruturada	1	Brocada estruturada	Brocada estruturada	Brocada estruturada	Brocada estruturada		No	Vorera 80cm
379	Punto Z	8049	80497	AV004-018	Avinguda de Montserrat	03/08/2021	137	Morus alba	Normal	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Estesa	Realitzada	Brocada estruturada	1	Brocada estruturada	Brocada estruturada	Brocada estruturada	Brocada estruturada		No	Vorera 80cm
380	Punto Z	8049	80497	AV004-019	Avinguda de Montserrat	03/08/2021	137	Morus alba	Normal	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Estesa	Realitzada	Brocada estruturada	1	Brocada estruturada	Brocada estruturada	Brocada estruturada	Brocada estruturada		No	Vorera 80cm
381	Punto Z	8049	80497	AV004-020	Avinguda de Montserrat	03/08/2021	137	Morus alba	Normal	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Estesa	Realitzada	Brocada estruturada	1	Brocada estruturada	Brocada estruturada	Brocada estruturada	Brocada estruturada		No	Vorera 80cm

OBJECTID *	SHAPE *	MUN_INE	UPOB_INE	ID_VU	NOM_UG	DATA_ACT	ESP_NOM	NOM_ESPECIE	ESTAT	MIDA	ETAPA	IDONEITAT	BAIXA	FORMA_CAP	ESTAT_PODA	TIPUS_PODA	PODA_FREQ	PODA_ANY1	PODA_ANY2	PODA_ANY3	PODA_ANY4	OBSERVACIONS	ARBRE_CAT	escocell
382	Punto Z	8049	80497	AV004-021	Avinguda de Montserrat	03/08/2021	137	Morus alba	Normal	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Estesa	Realitzada	Brocada estruturada	1	Brocada estruturada	Brocada estruturada	Brocada estruturada	Brocada estruturada		No	Vorera 80cm
383	Punto Z	8049	80497	AV004-022	Avinguda de Montserrat	03/08/2021	137	Morus alba	Normal	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Estesa	Realitzada	Brocada estruturada	1	Brocada estruturada	Brocada estruturada	Brocada estruturada	Brocada estruturada		No	Vorera 80cm
384	Punto Z	8049	80497	AV004-023	Avinguda de Montserrat	03/08/2021	137	Morus alba	Normal	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Estesa	Realitzada	Brocada estruturada	1	Brocada estruturada	Brocada estruturada	Brocada estruturada	Brocada estruturada		No	Vorera 80cm
385	Punto Z	8049	80497	AV004-024	Avinguda de Montserrat	03/08/2021	137	Morus alba	Normal	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Estesa	Realitzada	Brocada estruturada	1	Brocada estruturada	Brocada estruturada	Brocada estruturada	Brocada estruturada		No	Vorera 80cm
386	Punto Z	8049	80497	AV004-025	Avinguda de Montserrat	03/08/2021	137	Morus alba	Normal	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Estesa	Realitzada	Brocada estruturada	1	Brocada estruturada	Brocada estruturada	Brocada estruturada	Brocada estruturada		No	Vorera 80cm
387	Punto Z	8049	80497	AV004-026	Avinguda de Montserrat	03/08/2021	137	Morus alba	Normal	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Estesa	Realitzada	Brocada estruturada	1	Brocada estruturada	Brocada estruturada	Brocada estruturada	Brocada estruturada		No	Vorera 80cm
388	Punto Z	8049	80497	AV004-027	Avinguda de Montserrat	03/08/2021	137	Morus alba	Normal	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Estesa	Realitzada	Brocada estruturada	1	Brocada estruturada	Brocada estruturada	Brocada estruturada	Brocada estruturada		No	Vorera 80cm
389	Punto Z	8049	80497	AV004-028	Avinguda de Montserrat	03/08/2021	137	Morus alba	Normal	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Estesa	Realitzada	Brocada estruturada	1	Brocada estruturada	Brocada estruturada	Brocada estruturada	Brocada estruturada		No	Vorera 80cm
390	Punto Z	8049	80497	AV004-029	Avinguda de Montserrat	03/08/2021	137	Morus alba	Normal	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Estesa	Realitzada	Brocada estruturada	1	Brocada estruturada	Brocada estruturada	Brocada estruturada	Brocada estruturada		No	Vorera 80cm
1051	Punto Z	8049	80497	AV004-030	Avinguda de Montserrat	03/08/2021	137	Morus alba	Normal	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Estesa	Realitzada	Brocada estruturada	1	Brocada estruturada	Brocada estruturada	Brocada estruturada	Brocada estruturada		No	Vorera 80cm
392	Punto Z	8049	80497	AV005-001	Carrer de Barcelona	03/08/2021	137	Morus alba	Normal	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Estesa	Realitzada	Brocada estruturada	1	Brocada estruturada	Brocada estruturada	Brocada estruturada	Brocada estruturada		No	Vorera 80cm
393	Punto Z	8049	80497	AV005-002	Carrer de Barcelona	03/08/2021	137	Morus alba	Normal	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Estesa	Realitzada	Brocada estruturada	1	Brocada estruturada	Brocada estruturada	Brocada estruturada	Brocada estruturada		No	Vorera 80cm
394	Punto Z	8049	80497	AV005-003	Carrer de Barcelona	03/08/2021	137	Morus alba	Normal	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Estesa	Realitzada	Brocada estruturada	1	Brocada estruturada	Brocada estruturada	Brocada estruturada	Brocada estruturada		No	Vorera 80cm
395	Punto Z	8049	80497	AV005-004	Carrer de Barcelona	03/08/2021	137	Morus alba	Normal	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Estesa	Realitzada	Brocada estruturada	1	Brocada estruturada	Brocada estruturada	Brocada estruturada	Brocada estruturada		No	Vorera 80cm
396	Punto Z	8049	80497	AV005-005	Carrer de Barcelona	03/08/2021	137	Morus alba	Normal	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Estesa	Realitzada	Brocada estruturada	1	Brocada estruturada	Brocada estruturada	Brocada estruturada	Brocada estruturada		No	Vorera 80cm
397	Punto Z	8049	80497	AV005-006	Carrer de Barcelona	03/08/2021	137	Morus alba	Normal	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Estesa	Realitzada	Brocada estruturada	1	Brocada estruturada	Brocada estruturada	Brocada estruturada	Brocada estruturada		No	Vorera 80cm
398	Punto Z	8049	80497	AV005-007	Carrer de Barcelona	03/08/2021	137	Morus alba	Normal	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Estesa	Realitzada	Brocada estruturada	1	Brocada estruturada	Brocada estruturada	Brocada estruturada	Brocada estruturada		No	Vorera 80cm
399	Punto Z	8049	80497	AV005-008	Carrer de Barcelona	03/08/2021	137	Morus alba	Normal	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Estesa	Realitzada	Brocada estruturada	1	Brocada estruturada	Brocada estruturada	Brocada estruturada	Brocada estruturada		No	Vorera 80cm
1012	Punto Z	8049	80497	AV005-009	Carrer de Barcelona	16/08/2021	<Nulo>	<Nulo>	Normal	<Nulo>	Manteniment	Adequada	Buit	<Nulo>	<Nulo>	<Nulo>	0	<Nulo>	<Nulo>	<Nulo>	<Nulo>	reixa en escocells sense arbre no soca	No	Vorera 80cm
400	Punto Z	8049	80497	AV005-010	Carrer de Barcelona	16/08/2021	61	Cedrus atlantica f. glauca	Alterat	Mitjà	Manteniment	Inadequada	<Nulo>	Piramidal	Cap poda	Cap poda	0	Cap poda	Cap poda	Cap poda	Cap poda	exuda resina xancre i/O ferides escocell amb reixa	No	Vorera 80cm
401	Punto Z	8049	80497	AV005-011	Carrer de Barcelona	16/08/2021	188	Quercus ilex	Normal	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	0	Cap poda	Cap poda	Cap poda	Cap poda	varis braços copa façana escocells reixa	No	Vorera 80cm
527	Punto Z	8049	80497	AV006-001	Carrer de les Escoles	16/08/2021	140	Morus bombycis (M. kagayamae)	Normal	Petit	Implantació	Adequada	<Nulo>	Estesa	Realitzada	Manteniment	1	Cap poda	Formació	Cap poda	Cap poda		No	Vorera 100cm
528	Punto Z	8049	80497	AV006-002	Carrer de les Escoles	16/08/2021	140	Morus bombycis (M. kagayamae)	Normal	Petit	Implantació	Adequada	<Nulo>	Estesa	Realitzada	Manteniment	1	Cap poda	Formació	Cap poda	Cap poda		No	Vorera 100cm
1054	Punto Z	8049	80497	AV007-001	Carrer Pintor Marc	16/08/2021	137	Morus alba	Normal	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Estesa	Realitzada	Brocada estruturada	1	Brocada estruturada	Brocada estruturada	Brocada estruturada	Reducció copa		No	Vorera 80cm
391	Punto Z	8049	80497	AV007-002	Carrer Pintor Marc	16/08/2021	137	Morus alba	Normal	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Estesa	Realitzada	Brocada estruturada	1	Brocada estruturada	Brocada estruturada	Brocada estruturada	Brocada estruturada		No	Vorera 80cm
1055	Punto Z	8049	80497	AV007-003	Carrer Pintor Marc	16/08/2021	137	Morus alba	Normal	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Estesa	Realitzada	Brocada estruturada	1	Brocada estruturada	Brocada estruturada	Brocada estruturada	Brocada estruturada		No	Vorera 80cm
1053	Punto Z	8049	80497	AV007-004	Carrer Pintor Marc	16/08/2021	137	Morus alba	Normal	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Estesa	Realitzada	Brocada estruturada	1	Brocada estruturada	Brocada estruturada	Brocada estruturada	Brocada estruturada		No	Vorera 80cm
1056	Punto Z	8049	80497	AV007-005	Carrer Pintor Marc	16/08/2021	999	Picea abies	Normal	Petit	Manteniment	Inadequada	<Nulo>	Piramidal	Cap poda	Cap poda	0	Cap poda	Cap poda	Cap poda	Cap poda	Arbre de nadal plantat?	No	Vorera 80cm
1052	Punto Z	8049	80497	AV007-006	Carrer Pintor Marc	16/08/2021	0		<Nulo>	<Nulo>	<Nulo>	<Nulo>	Buit	<Nulo>	Cap poda	Cap poda	0	Cap poda	Cap poda	Cap poda	Cap poda		No	Vorera 80cm
404	Punto Z	8049	80497	AV008-001	Carrer Principal Polígon L'Ametlla	03/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Alterat	Gran	Manteniment	Tolerable	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	2	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Manteniment		No	Vorera 60cm
405	Punto Z	8049	80497	AV008-002	Carrer Principal Polígon L'Ametlla	03/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Alterat	Gran	Manteniment	Tolerable	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	2	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Manteniment		No	Vorera 60cm
406	Punto Z	8049	80497	AV008-003	Carrer Principal Polígon L'Ametlla	03/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Alterat	Gran	Manteniment	Tolerable	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	2	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Manteniment		No	Vorera 60cm
407	Punto Z	8049	80497	AV008-004	Carrer Principal Polígon L'Ametlla	03/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Alterat	Gran	Manteniment	Tolerable	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	2	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Manteniment		No	Vorera 60cm
408	Punto Z	8049	80497	AV008-005	Carrer Principal Polígon L'Ametlla	03/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Alterat	Gran	Manteniment	Tolerable	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	2	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Manteniment		No	Vorera 60cm
409	Punto Z	8049	80497	AV008-006	Carrer Principal Polígon L'Ametlla	03/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Alterat	Gran	Manteniment	Tolerable	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	2	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Manteniment		No	Vorera 60cm
410	Punto Z	8049	80497	AV008-007	Carrer Principal Polígon L'Ametlla	03/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Alterat	Gran	Manteniment	Tolerable	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	2	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Manteniment		No	Vorera 60cm
411	Punto Z	8049	80497	AV008-008	Carrer Principal Polígon L'Ametlla	03/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Alterat	Gran	Manteniment	Tolerable	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	2	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Manteniment		No	Vorera 60cm
412	Punto Z	8049	80497	AV008-009	Carrer Principal Polígon L'Ametlla	03/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Alterat	Gran	Manteniment	Tolerable	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	2	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Manteniment		No	Vorera 60cm
413	Punto Z	8049	80497	AV008-010	Carrer Principal Polígon L'Ametlla	03/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Alterat	Gran	Manteniment	Tolerable	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	2	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Manteniment		No	Vorera 60cm
414	Punto Z	8049	80497	AV008-011	Carrer Principal Polígon L'Ametlla	03/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Alterat	Gran	Manteniment	Tolerable	Buit	Lliure	Cap poda	Manteniment	2	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Manteniment		No	Vorera 60cm
1014	Punto Z	8049	80497	AV008-012	Carrer Principal Polígon L'Ametlla	03/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Alterat	Gran	Manteniment	Tolerable	Buit	Lliure	Cap poda	Manteniment	2	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Manteniment		No	Vorera 60cm
415	Punto Z	8049	80497	AV008-013	Carrer Principal Polígon L'Ametlla	03/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Alterat	Gran	Manteniment	Tolerable	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	2	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Manteniment		No	Corregut
416	Punto Z	8049	80497	AV008-014	Carrer Principal Polígon L'Ametlla	03/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Alterat	Gran	Manteniment	Tolerable	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	2	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Manteniment		No	Corregut
417	Punto Z	8049	80497	AV008-015	Carrer Principal Polígon L'Ametlla	16/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Alterat	Gran	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	2	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Manteniment	cables molt esporgats	No	Vorera 80cm
418	Punto Z	8049	80497	AV008-016	Carrer Principal Polígon L'Ametlla	16/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Alterat	Gran	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	2	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Manteniment	cables molt esporgats	No	Vorera 80cm
419	Punto Z	8049	80497	AV008-017	Carrer Principal Polígon L'Ametlla	16/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Alterat	Gran	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	2	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Manteniment	cables molt esporgats	No	Vorera 80cm
420	Punto Z	8049	80497	AV008-018	Carrer Principal Polígon L'Ametlla	16/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Alterat	Gran	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	2	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Manteniment	cables molt esporgats	No	Vorera 80cm
421	Punto Z	8049	80497	AV008-019	Carrer Principal Polígon L'Ametlla	16/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Alterat	Gran	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	2	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Manteniment	cables molt esporgats	No	Vorera 80cm
422	Punto Z	8049	80497	AV008-020	Carrer Principal Polígon L'Ametlla	16/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Alterat	Gran	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	2	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Manteniment	cables molt esporgats	No	Vorera 80cm
423	Punto Z	8049	80497	AV008-021	Carrer Principal Polígon L'Ametlla	16/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Alterat	Gran	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	2	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Manteniment	cables molt esporgats	No	Vorera 80cm
424	Punto Z	8049	80497	AV008-022	Carrer Principal Polígon L'Ametlla	16/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Alterat	Gran	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	2	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Manteniment	cables molt esporgats	No	Vorera 80cm
425	Punto Z	8049	80497	AV008-023	Carrer Principal Polígon L'Ametlla	16/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Alterat	Gran	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	2	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Manteniment	cables molt esporgats	No	Vorera 80cm
426	Punto Z	8049	80497	AV008-024	Carrer Principal Polígon L'Ametlla	16/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Alterat	Gran	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	2	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Manteniment	cables molt esporgats	No	Vorera 80cm
427	Punto Z	8049	80497	AV009-001	Carrer de Dalt Polígon L'Ametlla	16/08/2021	99	Fraxinus excelsior	Molt alterat	Gran	Decaïment	Tolerable	<Nulo>	Lliure	Realitzada	Manteniment	4	Cap poda	Restauració	Cap poda	Manteniment		No	Sense
428	Punto Z	8049	80497	AV009-002	Carrer de Dalt Polígon L'Ametlla	16/08/2021	165	Populus nigra	Molt alterat	Gran	Decaïment	Tolerable	<Nulo>	Lliure	Realitzada	Manteniment	4	Cap poda	Restauració	Cap poda	Manteniment		No	Sense
429	Punto Z	8049	80497	AV009-003	Carrer de Dalt Polígon L'Ametlla	16/08/2021	99	Fraxinus excelsior	Molt alterat	Gran	Decaïment	Tolerable	<Nulo>	Lliure	Realitzada	Manteniment	4	Cap poda	Restauració	Cap poda	Manteniment		No	Sense
430	Punto Z	8049	80497	AV009-004	Carrer de Dalt Polígon L'Ametlla	16/08/2021	99	Fraxinus excelsior	Molt alterat	Gran	Manteniment	Tolerable	<Nulo>	Lliure	Realitzada	Manteniment	4	Cap poda	Restauració	Cap poda	Manteniment		No	Sense
431	Punto Z	8049	80497	AV009-005	Carrer de Dalt Polígon L'Ametlla	16/08/2021	64	Celtis australis	Molt alterat	Gran	Decaïment	Tolerable	<Nulo>	Lliure	Realitzada	Manteniment	4	Cap poda	Restauració	Cap poda	Manteniment		No	Sense
432	Punto Z	8049	80497	AV009-006	Carrer de Dalt Polígon L'Ametlla	16/08/2021	64	Celtis australis	Molt alterat	Gran	Decaïment	Tolerable	<Nulo>	Lliure	Realitzada	Manteniment	4	Cap poda	Restauració	Cap poda	Manteniment		No	Sense
433	Punto Z	8049	80497	AV009-007	Carrer de Dalt Polígon L'Ametlla	16/08/2021	64	Celtis australis	Molt alterat	Gran	Decaïment	Tolerable	<Nulo>	Lliure	Realitzada	Manteniment	4	Cap poda	Restauració	Cap poda	Manteniment		No	Sense
436	Punto Z	8049	80497	AV010-001	Plaça de l'Església del Polígon de l'Ametlla	16/08/2021	134	Melia azedarach	Alterat	Gran	Manteniment	Adequada	Soca	Estesa	Cap poda	Manteniment	4	Cap poda	Manteniment	Cap poda	Cap poda		No	Vorera 80cm

OBJECTID *	SHAPE *	MUN_INE	UPOB_INE	ID_VU	NOM_UG	DATA_ACT	ESP_NOM	NOM_ESPECIE	ESTAT	MIDA	ETAPA	IDONEITAT	BAIXA	FORMA_CAP	ESTAT_PODA	TIPUS_PODA	PODA_FREQ	PODA_ANY1	PODA_ANY2	PODA_ANY3	PODA_ANY4	OBSERVACIONS	ARBRE_CAT	escocell
437	Punto Z	8049	80497	AV010-002	Plaça de l'Església del Polígon de l'Ametlla	16/08/2021	134	Melia azedarach	Alterat	Gran	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Estesa	Cap poda	Manteniment	4	Cap poda	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Podes excesives , jardineres penjades encara funcionals	No	Vorera 80cm
438	Punto Z	8049	80497	AV010-003	Plaça de l'Església del Polígon de l'Ametlla	16/08/2021	134	Melia azedarach	Alterat	Gran	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Estesa	Cap poda	Manteniment	4	Cap poda	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Podes excesives , jardineres penjades encara funcionals	No	Vorera 80cm
439	Punto Z	8049	80497	AV010-004	Plaça de l'Església del Polígon de l'Ametlla	16/08/2021	134	Melia azedarach	Alterat	Gran	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Estesa	Cap poda	Manteniment	4	Cap poda	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Podes excesives , jardineres penjades encara funcionals	No	Vorera 80cm
440	Punto Z	8049	80497	AV010-005	Plaça de l'Església del Polígon de l'Ametlla	16/08/2021	134	Melia azedarach	Alterat	Gran	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Estesa	Cap poda	Manteniment	4	Cap poda	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Podes excesives , jardineres penjades encara funcionals	No	Vorera 80cm
441	Punto Z	8049	80497	AV010-006	Plaça de l'Església del Polígon de l'Ametlla	16/08/2021	134	Melia azedarach	Alterat	Gran	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Estesa	Cap poda	Manteniment	4	Cap poda	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Podes excesives , jardineres penjades encara funcionals	No	Vorera 80cm
442	Punto Z	8049	80497	AV010-007	Plaça de l'Església del Polígon de l'Ametlla	16/08/2021	134	Melia azedarach	Alterat	Gran	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Estesa	Cap poda	Manteniment	4	Cap poda	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Podes excesives , jardineres penjades encara funcionals	No	Vorera 80cm
443	Punto Z	8049	80497	AV010-008	Plaça de l'Església del Polígon de l'Ametlla	16/08/2021	134	Melia azedarach	Alterat	Gran	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Estesa	Cap poda	Manteniment	4	Cap poda	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Podes excesives , jardineres penjades encara funcionals	No	Vorera 80cm
444	Punto Z	8049	80497	AV010-009	Plaça de l'Església del Polígon de l'Ametlla	16/08/2021	64	Celtis australis	Alterat	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Estesa	Cap poda	Manteniment	4	Cap poda	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Podes excesives , jardineres penjades encara funcionals	No	Vorera 80cm
445	Punto Z	8049	80497	AV010-010	Plaça de l'Església del Polígon de l'Ametlla	16/08/2021	64	Celtis australis	Alterat	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Estesa	Cap poda	Manteniment	4	Cap poda	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Podes excesives , jardineres penjades encara funcionals	No	Vorera 80cm
446	Punto Z	8049	80497	AV010-011	Plaça de l'Església del Polígon de l'Ametlla	16/08/2021	99	Fraxinus excelsior	Molt alterat	Gran	Decaïment	Adequada	<Nulo>	Estesa	Cap poda	Manteniment	4	Cap poda	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Podes excesives , jardineres penjades encara funcionals	No	Vorera 80cm
447	Punto Z	8049	80497	AV010-012	Plaça de l'Església del Polígon de l'Ametlla	16/08/2021	140	Morus bombycis (M. kagayamae)	Alterat	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Estesa	Cap poda	Manteniment	4	Cap poda	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Podes excesives , jardineres penjades encara funcionals	No	Vorera 80cm
448	Punto Z	8049	80497	AV011-001	Carrer de les Galeries / Carrer Forn	17/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Molt alterat	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Cap poda	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Plantat en jardinera correguda amb tanca	No	Corregut
449	Punto Z	8049	80497	AV011-002	Carrer de les Galeries / Carrer Forn	17/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Molt alterat	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Cap poda	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Plantat en jardinera correguda amb tanca	No	Corregut
450	Punto Z	8049	80497	AV011-003	Carrer de les Galeries / Carrer Forn	17/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Molt alterat	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Cap poda	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Plantat en jardinera correguda amb tanca	No	Corregut
451	Punto Z	8049	80497	AV011-004	Carrer de les Galeries / Carrer Forn	17/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Molt alterat	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Cap poda	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Plantat en jardinera correguda amb tanca	No	Corregut
452	Punto Z	8049	80497	AV011-005	Carrer de les Galeries / Carrer Forn	17/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Molt alterat	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Cap poda	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Plantat en jardinera correguda amb tanca	No	Corregut
453	Punto Z	8049	80497	AV011-006	Carrer de les Galeries / Carrer Forn	17/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Molt alterat	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Cap poda	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Plantat en jardinera correguda amb tanca	No	Corregut
454	Punto Z	8049	80497	AV011-007	Carrer de les Galeries / Carrer Forn	17/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Molt alterat	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Cap poda	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Plantat en jardinera correguda amb tanca	No	Corregut
455	Punto Z	8049	80497	AV011-008	Carrer de les Galeries / Carrer Forn	17/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Molt alterat	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Cap poda	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Plantat en jardinera correguda amb tanca	No	Corregut
456	Punto Z	8049	80497	AV011-009	Carrer de les Galeries / Carrer Forn	17/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Molt alterat	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Cap poda	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Plantat en jardinera correguda amb tanca	No	Corregut
457	Punto Z	8049	80497	AV011-010	Carrer de les Galeries / Carrer Forn	17/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Molt alterat	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Cap poda	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Plantat en jardinera correguda amb tanca	No	Corregut
458	Punto Z	8049	80497	AV011-011	Carrer de les Galeries / Carrer Forn	17/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Molt alterat	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Cap poda	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Plantat en jardinera correguda amb tanca	No	Corregut
459	Punto Z	8049	80497	AV011-012	Carrer de les Galeries / Carrer Forn	17/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Molt alterat	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Cap poda	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Plantat en jardinera correguda amb tanca	No	Corregut
460	Punto Z	8049	80497	AV011-013	Carrer de les Galeries / Carrer Forn	17/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Molt alterat	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Cap poda	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Plantat en jardinera correguda amb tanca	No	Corregut
461	Punto Z	8049	80497	AV011-014	Carrer de les Galeries / Carrer Forn	17/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Molt alterat	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Cap poda	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Plantat en jardinera correguda amb tanca	No	Corregut
462	Punto Z	8049	80497	AV011-015	Carrer de les Galeries / Carrer Forn	17/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Molt alterat	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Cap poda	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Plantat en jardinera correguda amb tanca	No	Corregut
463	Punto Z	8049	80497	AV011-016	Carrer de les Galeries / Carrer Forn	17/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Molt alterat	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Cap poda	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Plantat en jardinera correguda amb tanca	No	Corregut
1016	Punto Z	8049	80497	AV011-017	Carrer de les Galeries / Carrer Forn	17/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Normal	Petit	Implantació	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Formació	4	Cap poda	Formació	Formació	Cap poda	Plantat en jardinera correguda amb tanca petit a realçar i forma tronc	No	Corregut
464	Punto Z	8049	80497	AV011-018	Carrer de les Galeries / Carrer Forn	17/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Molt alterat	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Cap poda	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Plantat en jardinera correguda amb tanca	No	Corregut
465	Punto Z	8049	80497	AV011-019	Carrer de les Galeries / Carrer Forn	17/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Molt alterat	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Cap poda	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Plantat en jardinera correguda amb tanca	No	Corregut
466	Punto Z	8049	80497	AV011-020	Carrer de les Galeries / Carrer Forn	17/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Molt alterat	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Cap poda	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Plantat en jardinera correguda amb tanca	No	Corregut
467	Punto Z	8049	80497	AV011-021	Carrer de les Galeries / Carrer Forn	17/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Molt alterat	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Cap poda	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Plantat en jardinera correguda amb tanca	No	Corregut
468	Punto Z	8049	80497	AV011-022	Carrer de les Galeries / Carrer Forn	17/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Molt alterat	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Cap poda	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Plantat en jardinera correguda amb tanca	No	Corregut
469	Punto Z	8049	80497	AV011-023	Carrer de les Galeries / Carrer Forn	17/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Molt alterat	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Cap poda	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Plantat en jardinera correguda amb tanca	No	Corregut
1024	Punto Z	8049	80497	AV011-024	Carrer de les Galeries / Carrer Forn	17/08/2021	99	Fraxinus excelsior	Molt alterat	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	<Nulo>	Manteniment	4	Cap poda	Restauració	Cap poda	Cap poda	Esporga excesiva reforma per torna a fer copa,	No	Prat
1017	Punto Z	8049	80497	AV011-025	Carrer de les Galeries / Carrer Forn	17/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Molt alterat	Gran	Decaïment	Adequada	<Nulo>	Lliure	<Nulo>	Restauració	4	Cap poda	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Esporga excesiva reforma per torna a fer copa, vigilancia podridures creus,	No	Prat
1023	Punto Z	8049	80497	AV011-026	Carrer de les Galeries / Carrer Forn	17/08/2021	99	Fraxinus excelsior	Molt alterat	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	<Nulo>	Manteniment	4	Cap poda	Restauració	Cap poda	Cap poda	Esporga excesiva reforma per torna a fer copa,	No	Prat
470	Punto Z	8049	80497	AV011-027	Carrer de les Galeries / Carrer Forn	17/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Alterat	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Cap poda	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Plantat en tanca correguda esporga excesiva	No	Corregut
471	Punto Z	8049	80497	AV011-028	Carrer de les Galeries / Carrer Forn	17/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Normal	Petit	Implantació	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Cap poda	Formació	Cap poda	Cap poda	Plantat en jardinera correguda amb tanca	No	Corregut
472	Punto Z	8049	80497	AV011-029	Carrer de les Galeries / Carrer Forn	17/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Molt alterat	Mitjà	Decaïment	Adequada	Mort	Lliure	Cap poda	<Nulo>	4	<Nulo>	<Nulo>	<Nulo>	Cap poda	Arbre amb rebrotada d'urgència dèbil a mig tronc morira aviat	No	Corregut
1015	Punto Z	8049	80497	AV011-030	Carrer de les Galeries / Carrer Forn	17/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Molt alterat	Mitjà	Manteniment	Adequada	Soca	<Nulo>	<Nulo>	<Nulo>	<Nulo>	<Nulo>	<Nulo>	<Nulo>	Cap poda	<Nulo>	No	Corregut
473	Punto Z	8049	80497	AV011-031	Carrer de les Galeries	17/08/2021	143	Olea europaea	Normal	Petit	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Cap poda	Cap poda	Cap poda	Cap poda	Oliveres en escocell en zona pavimentada joves	No	Vorera 80cm
474	Punto Z	8049	80497	AV011-032	Carrer de les Galeries	17/08/2021	143	Olea europaea	Normal	Petit	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Cap poda	Cap poda	Cap poda	Cap poda	Oliveres en escocell en zona pavimentada joves	No	Vorera 80cm
477	Punto Z	8049	80497	AV012-001	Jardins de Luís Torrescasana	17/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Alterat	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Cap poda	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Alineació en prat dins parc	No	Corregut
476	Punto Z	8049	80497	AV012-002	Jardins de Luís Torrescasana	17/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Alterat	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Cap poda	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Alineació en prat dins parc	No	Corregut
475	Punto Z	8049	80497	AV012-003	Jardins de Luís Torrescasana	17/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Alterat	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Cap poda	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Alineació en prat dins parc	No	Corregut
478	Punto Z	8049	80497	AV012-004	Jardins de Luís Torrescasana	17/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Alterat	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Cap poda	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Alineació en prat dins parc	No	Corregut
479	Punto Z	8049	80497	AV012-005	Jardins de Luís Torrescasana	17/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Alterat	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Cap poda	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Alineació en prat dins parc	No	Corregut
480	Punto Z	8049	80497	AV012-006	Jardins de Luís Torrescasana	17/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Alterat	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Cap poda	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Alineació en prat dins parc	No	Corregut
481	Punto Z	8049	80497	AV012-007	Jardins de Luís Torrescasana	17/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Alterat	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Cap poda	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Alineació en prat dins parc	No	Corregut
482	Punto Z	8049	80497	AV012-008	Jardins de Luís Torrescasana	17/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Molt alterat	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Cap poda	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Arbr amb mitja copa morta Alineació en prat dins parc	No	Corregut
483	Punto Z	8049	80497	AV012-009	Jardins de Luís Torrescasana	17/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Alterat	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Cap poda	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Alineació en prat dins parc	No	Corregut
484	Punto Z	8049	80497	AV012-010	Jardins de Luís Torrescasana	17/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Molt alterat	Mitjà	Decaïment	Adequada	Mort	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Cap poda	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Podes excesives mal estat supervivència baixa Alineació en prat dins parc	No	Corregut

OBJECTID *	SHAPE *	MUN_INE	UPOB_INE	ID_VU	NOM_UG	DATA_ACT	ESP_NOM	NOM_ESPECIE	ESTAT	MIDA	ETAPA	IDONEITAT	BAIXA	FORMA_CAP	ESTAT_PODA	TIPUS_PODA	PODA_FREQ	PODA_ANY1	PODA_ANY2	PODA_ANY3	PODA_ANY4	OBSERVACIONS	ARBRE_CAT	escocell
485	Punto Z	8049	80497	AV012-011	Jardins de Luís Torrescasana	17/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Alterat	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Cap poda	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Alineació en prat dins parc	No	Corregut
486	Punto Z	8049	80497	AV012-012	Jardins de Luís Torrescasana	17/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Alterat	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Cap poda	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Alineació en prat dins parc	No	Corregut
487	Punto Z	8049	80497	AV012-013	Jardins de Luís Torrescasana	17/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Alterat	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Cap poda	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Alineació en prat dins parc	No	Corregut
488	Punto Z	8049	80497	AV012-014	Jardins de Luís Torrescasana	17/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Alterat	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Cap poda	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Alineació en prat dins parc	No	Corregut
489	Punto Z	8049	80497	AV012-015	Jardins de Luís Torrescasana	17/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Molt alterat	Mitjà	Decaïment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Cap poda	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Podes excesives mal estat supervivència baixa Alineació en prat dins parc	No	Corregut
490	Punto Z	8049	80497	AV012-016	Jardins de Luís Torrescasana	17/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Normal	Petit	Implantació	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Formació	4	Cap poda	Formació	Cap poda	Cap poda	Alineació en prat dins parc	No	Corregut
530	Punto Z	8049	80497	AV013-001	Carretera de Viladomiu	17/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Molt alterat	Gran	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Cap poda	alineació entre riu i camí en prat natural	No	Prat
532	Punto Z	8049	80497	AV013-002	Carretera de Viladomiu	17/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Molt alterat	Gran	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Cap poda	alineació entre riu i camí en prat natural	No	Prat
534	Punto Z	8049	80497	AV013-003	Carretera de Viladomiu	17/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Molt alterat	Gran	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Cap poda	alineació entre riu i camí en prat natural	No	Prat
535	Punto Z	8049	80497	AV013-004	Carretera de Viladomiu	17/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Molt alterat	Gran	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Cap poda	alineació entre riu i camí en prat natural	No	Prat
536	Punto Z	8049	80497	AV013-005	Carretera de Viladomiu	17/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Molt alterat	Gran	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Cap poda	alineació entre riu i camí en prat natural	No	Prat
538	Punto Z	8049	80497	AV013-006	Carretera de Viladomiu	17/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Molt alterat	Gran	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Cap poda	alineació entre riu i camí en prat natural	No	Prat
539	Punto Z	8049	80497	AV013-007	Carretera de Viladomiu	17/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Molt alterat	Gran	Decaïment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Cap poda	alineació entre riu i camí en prat natural	No	Prat
540	Punto Z	8049	80497	AV013-008	Carretera de Viladomiu	17/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Molt alterat	Gran	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Cap poda	alineació entre riu i camí en prat natural	No	Prat
541	Punto Z	8049	80497	AV013-009	Carretera de Viladomiu	17/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Molt alterat	Gran	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Cap poda	alineació entre riu i camí en prat natural	No	Prat
543	Punto Z	8049	80497	AV013-010	Carretera de Viladomiu	17/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Molt alterat	Gran	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Cap poda	alineació entre riu i camí en prat natural	No	Prat
544	Punto Z	8049	80497	AV013-011	Carretera de Viladomiu	17/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Molt alterat	Gran	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Cap poda	alineació entre riu i camí en prat natural	No	Prat
545	Punto Z	8049	80497	AV013-012	Carretera de Viladomiu	17/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Molt alterat	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Cap poda	alineació entre riu i camí en prat natural	No	Prat
546	Punto Z	8049	80497	AV013-013	Carretera de Viladomiu	17/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Molt alterat	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Cap poda	alineació entre riu i camí en prat natural	No	Prat
547	Punto Z	8049	80497	AV013-014	Carretera de Viladomiu	17/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Molt alterat	Gran	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Cap poda	alineació entre riu i camí en prat natural	No	Prat
548	Punto Z	8049	80497	AV013-015	Carretera de Viladomiu	17/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Molt alterat	Gran	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Cap poda	alineació entre riu i camí en prat natural	No	Prat
549	Punto Z	8049	80497	AV013-016	Carretera de Viladomiu	17/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Molt alterat	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Cap poda	alineació entre riu i camí en prat natural	No	Prat
550	Punto Z	8049	80497	AV013-017	Carretera de Viladomiu	17/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Molt alterat	Gran	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Cap poda	alineació entre riu i camí en prat natural	No	Prat
551	Punto Z	8049	80497	AV013-018	Carretera de Viladomiu	17/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Molt alterat	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Cap poda	alineació entre riu i camí en prat natural	No	Prat
552	Punto Z	8049	80497	AV013-019	Carretera de Viladomiu	17/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Molt alterat	Gran	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Cap poda	alineació entre riu i camí en prat natural	No	Prat
553	Punto Z	8049	80497	AV013-020	Carretera de Viladomiu	17/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Molt alterat	Gran	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Cap poda	alineació entre riu i camí en prat natural	No	Prat
554	Punto Z	8049	80497	AV013-021	Carretera de Viladomiu	17/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Molt alterat	Gran	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Cap poda	alineació entre riu i camí en prat natural	No	Prat
555	Punto Z	8049	80497	AV013-022	Carretera de Viladomiu	17/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Molt alterat	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Cap poda	alineació entre riu i camí en prat natural	No	Prat
556	Punto Z	8049	80497	AV013-023	Carretera de Viladomiu	17/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Molt alterat	Gran	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Cap poda	alineació entre riu i camí en prat natural	No	Prat
557	Punto Z	8049	80497	AV013-024	Carretera de Viladomiu	17/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Molt alterat	Gran	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Cap poda	alineació entre riu i camí en prat natural	No	Prat
558	Punto Z	8049	80497	AV013-025	Carretera de Viladomiu	17/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Molt alterat	Gran	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Cap poda	alineació entre riu i camí en prat natural	No	Prat
559	Punto Z	8049	80497	AV013-026	Carretera de Viladomiu	17/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Molt alterat	Gran	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Cap poda	alineació entre riu i camí en prat natural	No	Prat
560	Punto Z	8049	80497	AV013-027	Carretera de Viladomiu	17/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Molt alterat	Gran	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Cap poda	alineació entre riu i camí en prat natural	No	Prat
561	Punto Z	8049	80497	AV013-028	Carretera de Viladomiu	17/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Molt alterat	Gran	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Cap poda	alineació entre riu i camí en prat natural	No	Prat
562	Punto Z	8049	80497	AV013-029	Carretera de Viladomiu	17/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Molt alterat	Gran	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Cap poda	alineació entre riu i camí en prat natural	No	Prat
563	Punto Z	8049	80497	AV013-030	Carretera de Viladomiu	17/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Molt alterat	Gran	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Cap poda	alineació entre riu i camí en prat natural	No	Prat
564	Punto Z	8049	80497	AV013-031	Carretera de Viladomiu	17/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Molt alterat	Gran	Decaïment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Cap poda	Arbre cloròtic i amb brotada debil en alineació entre riu i camí en prat natural	No	Prat
565	Punto Z	8049	80497	AV013-032	Carretera de Viladomiu	17/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Molt alterat	Gran	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Cap poda	alineació entre riu i camí en prat natural	No	Prat
566	Punto Z	8049	80497	AV013-033	Carretera de Viladomiu	17/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Molt alterat	Gran	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Cap poda	alineació entre riu i camí en prat natural	No	Prat
567	Punto Z	8049	80497	AV013-034	Carretera de Viladomiu	17/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Molt alterat	Gran	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Cap poda	alineació entre riu i camí en prat natural	No	Prat
568	Punto Z	8049	80497	AV013-035	Carretera de Viladomiu	17/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Molt alterat	Gran	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Cap poda	alineació entre riu i camí en prat natural	No	Prat
569	Punto Z	8049	80497	AV013-036	Carretera de Viladomiu	17/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Molt alterat	Gran	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Cap poda	alineació entre riu i camí en prat natural	No	Prat
570	Punto Z	8049	80497	AV013-037	Carretera de Viladomiu	17/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Molt alterat	Gran	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Cap poda	alineació entre riu i camí en prat natural	No	Prat
571	Punto Z	8049	80497	AV013-038	Carretera de Viladomiu	17/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Molt alterat	Gran	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Cap poda	alineació entre riu i camí en prat natural	No	Prat
572	Punto Z	8049	80497	AV013-039	Carretera de Viladomiu	17/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Molt alterat	Gran	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Cap poda	alineació entre riu i camí en prat natural	No	Prat
573	Punto Z	8049	80497	AV013-040	Carretera de Viladomiu	17/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Molt alterat	Gran	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Manteniment	Cap poda	Cap poda	Cap poda	alineació entre riu i camí en prat natural	No	Prat
1025	Punto Z	8049	80497	AV014-001	Jardins de Luís Torrescasana	17/08/2021	70	Cercis siliquastrum	Normal	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Cap poda	0	Cap poda	Cap poda	Cap poda	Cap poda	Alineació dins parterre prat	No	Corregut
1029	Punto Z	8049	80497	AV014-002	Jardins de Luís Torrescasana	17/08/2021	64	Celtis australis	Normal	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Cap poda	0	Cap poda	Cap poda	Cap poda	Cap poda	Alineació dins parterre prat	No	Corregut
1026	Punto Z	8049	80497	AV014-003	Jardins de Luís Torrescasana	17/08/2021	70	Cercis siliquastrum	Normal	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Cap poda	0	Cap poda	Cap poda	Cap poda	Cap poda	Alineació dins parterre prat	No	Corregut
1030	Punto Z	8049	80497	AV014-004	Jardins de Luís Torrescasana	17/08/2021	64	Celtis australis	Normal	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Cap poda	0	Cap poda	Cap poda	Cap poda	Cap poda	Alineació dins parterre prat	No	Corregut
1027	Punto Z	8049	80497	AV014-005	Jardins de Luís Torrescasana	17/08/2021	70	Cercis siliquastrum	Normal	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Cap poda	0	Cap poda	Cap poda	Cap poda	Cap poda	Alineació dins parterre prat	No	Corregut
1031	Punto Z	8049	80497	AV014-006	Jardins de Luís Torrescasana	17/08/2021	64	Celtis australis	Normal	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Cap poda	0	Cap poda	Cap poda	Cap poda	Cap poda	Alineació dins parterre prat	No	Corregut
1028	Punto Z	8049	80497	AV014-007	Jardins de Luís Torrescasana	17/08/2021	70	Cercis siliquastrum	Normal	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Cap poda	0	Cap poda	Cap poda	Cap poda	Cap poda	Alineació dins parterre prat	No	Corregut

OBJECTID *	SHAPE *	MUN_INE	UPOB_INE	ID_VU	NOM_UG	DATA_ACT	ESP_NOM	NOM_ESPECIE	ESTAT	MIDA	ETAPA	IDONEITAT	BAIXA	FORMA_CAP	ESTAT_PODA	TIPUS_PODA	PODA_FREQ	PODA_ANY1	PODA_ANY2	PODA_ANY3	PODA_ANY4	OBSERVACIONS	ARBRE_CAT	escocell
491	Punto Z	8049	80497	EV003-001	Plaça de Santa Maria Carrer Sant Bartolomeu	03/08/2021	143	Olea europaea	Normal	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	<Nulo>	Cap poda	1	Cap poda	Cap poda	Cap poda	Cap poda	J	No	Sense
492	Punto Z	8049	80497	EV003-002	Plaça de Santa Maria Carrer Sant Bartolomeu	03/08/2021	143	Olea europaea	Normal	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	<Nulo>	Cap poda	1	Cap poda	Cap poda	Cap poda	Cap poda	J	No	Sense
1013	Punto Z	8049	80497	EV006-001	Passeig Bisbe Comelles	16/08/2021	163	Populus alba 'Nivea'	Alterat	Mitjà	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Columnar	Realitzada	Cap poda	0	Cap poda	Cap poda	Cap poda	Cap poda	Abre esporgat per fer copa, deixa creixa forma natural columnar	No	Vorera 100cm
493	Punto Z	8049	80497	EV014-001	Font del Balç	03/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Alterat	Gran	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Realitzada	Manteniment	4	Cap poda	Cap poda	Manteniment	Cap poda		No	Sense
494	Punto Z	8049	80497	EV014-002	Font del Balç	03/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Alterat	Gran	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Realitzada	Manteniment	4	Cap poda	Cap poda	Manteniment	Cap poda		No	Sense
495	Punto Z	8049	80497	EV014-003	Font del Balç	03/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Alterat	Gran	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Realitzada	Manteniment	4	Cap poda	Cap poda	Manteniment	Cap poda		No	Sense
496	Punto Z	8049	80497	EV014-004	Font del Balç	03/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Alterat	Gran	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Realitzada	Manteniment	4	Cap poda	Cap poda	Manteniment	Cap poda		No	Sense
497	Punto Z	8049	80497	EV014-005	Font del Balç	03/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Alterat	Gran	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Realitzada	Manteniment	4	Cap poda	Cap poda	Manteniment	Cap poda		No	Sense
499	Punto Z	8049	80497	EV014-006	Font del Balç	03/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Alterat	Gran	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Realitzada	Manteniment	4	Cap poda	Cap poda	Manteniment	Cap poda		No	Sense
500	Punto Z	8049	80497	EV014-007	Font del Balç	03/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Alterat	Gran	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Realitzada	Manteniment	4	Cap poda	Cap poda	Manteniment	Cap poda		No	Sense
501	Punto Z	8049	80497	EV014-008	Font del Balç	03/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Alterat	Gran	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Realitzada	Manteniment	4	Cap poda	Cap poda	Manteniment	Cap poda		No	Sense
502	Punto Z	8049	80497	EV014-009	Font del Balç	03/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Alterat	Gran	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Realitzada	Manteniment	4	Cap poda	Cap poda	Manteniment	Cap poda		No	Sense
503	Punto Z	8049	80497	EV014-010	Font del Balç	03/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Alterat	Gran	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Cap poda	Reducció copa	Cap poda	Cap poda		No	Sense
504	Punto Z	8049	80497	EV014-011	Font del Balç	03/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Alterat	Gran	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Cap poda	Reducció copa	Cap poda	Cap poda		No	Sense
505	Punto Z	8049	80497	EV014-012	Font del Balç	03/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Alterat	Gran	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Cap poda	Reducció copa	Cap poda	Cap poda		No	Sense
506	Punto Z	8049	80497	EV014-013	Font del Balç	03/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Alterat	Gran	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Cap poda	Reducció copa	Cap poda	Cap poda		No	Sense
507	Punto Z	8049	80497	EV014-014	Font del Balç	03/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Alterat	Gran	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Cap poda	Reducció copa	Cap poda	Cap poda		No	Sense
508	Punto Z	8049	80497	EV014-015	Font del Balç	03/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Alterat	Gran	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Cap poda	Reducció copa	Cap poda	Cap poda		No	Sense
509	Punto Z	8049	80497	EV014-016	Font del Balç	03/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Alterat	Gran	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Cap poda	Reducció copa	Cap poda	Cap poda		No	Sense
510	Punto Z	8049	80497	EV014-017	Font del Balç	03/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Alterat	Gran	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Cap poda	Reducció copa	Cap poda	Cap poda		No	Sense
511	Punto Z	8049	80497	EV014-018	Font del Balç	03/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Alterat	Gran	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Cap poda	Reducció copa	Cap poda	Cap poda		No	Sense
498	Punto Z	8049	80497	EV014-019	Font del Balç	03/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Alterat	Gran	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Realitzada	Manteniment	4	Cap poda	Cap poda	Manteniment	Cap poda		No	Sense
513	Punto Z	8049	80497	EV014-020	Font del Balç	03/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Alterat	Gran	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Realitzada	Manteniment	4	Cap poda	Cap poda	Manteniment	Cap poda		No	Sense
514	Punto Z	8049	80497	EV014-021	Font del Balç	03/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Alterat	Gran	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Realitzada	Manteniment	4	Cap poda	Cap poda	Manteniment	Cap poda		No	Sense
515	Punto Z	8049	80497	EV014-022	Font del Balç	03/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Alterat	Gran	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Cap poda	Reducció copa	Cap poda	Cap poda		No	Sense
516	Punto Z	8049	80497	EV014-023	Font del Balç	03/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Alterat	Gran	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Cap poda	Reducció copa	Cap poda	Cap poda		No	Sense
525	Punto Z	8049	80497	EV014-024	Font del Balç	03/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Alterat	Gran	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Cap poda	Reducció copa	Cap poda	Cap poda		No	Sense
526	Punto Z	8049	80497	EV014-025	Font del Balç	03/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Alterat	Gran	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Cap poda	Reducció copa	Cap poda	Cap poda		No	Sense
512	Punto Z	8049	80497	EV014-026	Font del Balç	03/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Alterat	Gran	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Realitzada	Manteniment	4	Cap poda	Cap poda	Manteniment	Cap poda		No	Sense
519	Punto Z	8049	80497	EV014-027	Font del Balç	03/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Alterat	Gran	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Realitzada	Manteniment	4	Cap poda	Cap poda	Manteniment	Cap poda		No	Sense
520	Punto Z	8049	80497	EV014-028	Font del Balç	03/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Alterat	Gran	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Cap poda	Reducció copa	Cap poda	Cap poda		No	Sense
521	Punto Z	8049	80497	EV014-029	Font del Balç	03/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Alterat	Gran	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Cap poda	Reducció copa	Cap poda	Cap poda		No	Sense
522	Punto Z	8049	80497	EV014-030	Font del Balç	03/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Alterat	Gran	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Cap poda	Reducció copa	Cap poda	Cap poda		No	Sense
523	Punto Z	8049	80497	EV014-031	Font del Balç	03/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Alterat	Gran	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Cap poda	Reducció copa	Cap poda	Cap poda		No	Sense
524	Punto Z	8049	80497	EV014-032	Font del Balç	03/08/2021	155	Platanus × acerifolia	Alterat	Gran	Manteniment	Adequada	<Nulo>	Lliure	Cap poda	Manteniment	4	Cap poda	Reducció copa	Cap poda	Cap poda		No	Sense

Plànol d’unitats de gestió per zones





Llegenda

Alineacions arbres

Unitats gestió espais

Institució

Diputació Barcelona

Títol del treball

INVENTARI I PLA DE PODA DEL MUNICIPI DE CASSERRES

Títol del plànol

UNITATS DE GESTIÓ

Data	Escala	Full	Núm. plànol
Novembre 2021	1:2.500	1 de 6	0

El tècnic redactor:

Paisatgisme Territori

Xavier Serrano

Aprovació Municipal

404000

4652000

EV008

EV007

EV007

EV007

EV001

EV003

EV002

EV004

EV015

AV004

AV004

AV005

EV010

Projecció UTM Datum ETRS 1989



Llegenda

Alineacions arbres

Unitats gestió espais

Institució

Diputació Barcelona

Títol del treball

INVENTARI I PLA DE PODA DEL MUNICIPI DE CASSERRES

Títol del plànol

UNITATS DE GESTIÓ

Data	Escala	Full	Núm. plànol
Novembre 2021	1:2.500	2 de 6	0

El tècnic redactor:

Paisatgisme Territori

Xavier Serrano

Aprovació Municipal

407000

AV010

EV011

AV008

AV068

Olvan

Casserres



Llegenda

Alineacions arbres

Unitats gestió espais

Institució

Diputació Barcelona

Títol del treball

INVENTARI I PLA DE PODA DEL MUNICIPI DE CASSERRES

Títol del plànol

UNITATS DE GESTIÓ

Data	Escala	Full	Núm. plànol
Novembre 2021	1:2.000	3 de 6	0

El tècnic redactor:

Paisatgisme Territori

Xavier Serrano

Aprovació Municipal

Projecció UTM Datum ETRS 1989

407000

Olvan

EV014

Casserres

Gironella

Projecció UTM Datum ETRS 1989



Llegenda

Alineacions arbres

Unitats gestió espais

Institució

Diputació Barcelona

Títol del treball

INVENTARI I PLA DE PODA DEL MUNICIPI DE CASSERRES

Títol del plànol

UNITATS DE GESTIÓ

Data	Escala	Full	Núm. plànol
Novembre 2021	1:2.000	4 de 6	0

El tècnic redactor:

Paisatgisme Territori

Xavier Serrano

Aprovació Municipal

408000

Gironella

Olvan

Casserres

Puig-reig

AV013

EV013

Projecció UTM Datum ETRS 1989



Llegenda

Alineacions arbres

Unitats gestió espais

Institució

Diputació Barcelona

Títol del treball

INVENTARI I PLA DE PODA DEL MUNICIPI DE CASSERRES

Títol del plànol

UNITATS DE GESTIÓ

Data	Escala	Full	Núm. plànol
Novembre 2021	1:2.000	5 de 6	0

El tècnic redactor:

Paisatgisme Territori

Xavier Serrano

Aprovació Municipal





Llegenda

- Alineacions arbres
- Unitats gestió espais

Institució

Diputació Barcelona

Títol del treball

INVENTARI I PLA DE PODA DEL MUNICIPI DE CASSERRES

Títol del plànol

UNITATS DE GESTIÓ

Data	Escala	Full	Núm. plànol
Novembre 2021	1:2.000	6 de 6	0

El tècnic redactor:

Paisatgisme Territori
Xavier Serrano

Aprovació Municipal

Plànols de tipus d’esporga per zones





Llegenda

- Buit
- Mort
- Soca
- Formació
- Restauració
- Manteniment
- Reducció copa
- Brocada estruturada
- Retall anual
- Cap poda
- Alineacions arbres
- Unitats gestió espais

Institució

Diputació Barcelona

Títol del treball

INVENTARI I PLA DE PODA DEL MUNICIPI DE CASSERRES

Títol del plànol

PODA TIPUS

Data	Escala	Full	Núm. plànol
Novembre 2021	1:2.500	1 de 6	1

El tècnic redactor:

Paisatgisme Territori
Xavier Serrano

Aprovació Municipal

404000

4652000

EV008

EV007

EV007

EV007

AV001-001 AV001-005

EV001

AV001-003 AV001-004

EV003

AV002-010 AV002-015

AV002-014

EV002

AV002-013

AV002-012

AV002-011

AV004-005

AV004-007

AV004-022

AV004-021

AV004-008 AV004-020

AV004-019

AV004-018

AV004-017

AV004-012 AV004-016

AV004-015

AV004-014

AV004-013

AV006-001 AV006-002

EV004

EV015

AV005-011

AV005-009

AV005-008

AV005-007

AV005-006

AV005-005

AV005-004

AV005-003

AV005-002

AV005-001

EV010

Projecció UTM Datum ETRS 1989



Llegenda

- Buit
- Mort
- Soca
- Formació
- Restauració
- Manteniment
- Reducció copa
- Brocada estruturada
- Retall anual
- Cap poda
- Alineacions arbres
- Unitats gestió espais

Institució

Diputació Barcelona

Títol del treball

INVENTARI I PLA DE PODA DEL MUNICIPI DE CASSERRES

Títol del plànol

PODA TIPUS

Data	Escala	Full	Núm. plànol
Novembre 2021	1:2.500	2 de 6	1

El tècnic redactor:

Paisatgisme Territori

Xavier Serrano

Aprovació Municipal

407000

AV010-007
AV010-008
AV010-009
AV010-010
AV010-011
AV010-004
AV010-012
AV010-005
AV010-006

AV009-007
AV009-006
AV009-005
EV011
AV009-003
AV009-002
AV009-001

AV008-002
AV008-003
AV008-001
AV008-005
AV008-006
AV008-004
AV008-008
AV008-009
AV008-007
AV008-011
AV008-012
AV008-013
AV008-014

AV008-015
AV008-016
AV008-017
AV008-018
AV008-020
AV008-021
AV008-019
AV008-023
AV008-024
AV008-022

Olvan

Casserres

Projecció UTM Datum ETRS 1989



Llegenda

- Buit
- Mort
- Soca
- Formació
- Restauració
- Manteniment
- Reducció copa
- Brocada estruturada
- Retall anual
- Cap poda
- Alineacions arbres
- Unitats gestió espais

Institució

Diputació Barcelona

Títol del treball

INVENTARI I PLA DE PODA DEL MUNICIPI DE CASSERRES

Títol del plànol

PODA TIPUS

Data	Escala	Full	Núm. plànol
Novembre 2021	1:2.000	3 de 6	1

El tècnic redactor:

Paisatgisme Territori
Xavier Serrano

Aprovació Municipal

407000

Olvan

Casserres

Gironella

EV014-025
EV014-024
EV014-032
EV014-031
EV014-030
EV014-029
EV014-028
EV014-009
EV014
EV014-027
EV014-026
EV014-020
EV014-007
EV014-006
EV014-005
EV014-003
EV014-002
EV014-001



Llegenda

- Buit
- Mort
- Soca
- Formació
- Restauració
- Manteniment
- Reducció copa
- Brocada estruturada
- Retall anual
- Cap poda
- Alineacions arbres
- Unitats gestió espais

Institució

Diputació Barcelona

Títol del treball

INVENTARI I PLA DE PODA DEL MUNICIPI DE CASSERRES

Títol del plànol

PODA TIPUS

Data	Escala	Full	Núm. plànol
Novembre 2021	1:2.000	4 de 6	1

El tècnic redactor:

Paisatgisme Territori
Xavier Serrano

Aprovació Municipal

Projecció UTM Datum ETRS 1989

408000

Gironella

Olvan

Puig-reig

Casserres

AV013

AV013-040
AV013-039
AV013-038
AV013-037
AV013-036
AV013-035
AV013-034
AV013-033
AV013-032
AV013-031
AV013-030
AV013-029
AV013-028
AV013-027
AV013-026
AV013-025
AV013-024
AV013-023
AV013-022
AV013-021
AV013-020
AV013-019
AV013-018
AV013-017
AV013-016
AV013-015
AV013-014
AV013-013
AV013-012
AV013-011
AV013-010
AV013-009
AV013-008
AV013-007
AV013-006
AV013-005
AV013-004
AV013-003
AV013-002
AV013-001

EV013



Llegenda

- Buit
- Mort
- Soca
- Formació
- Restauració
- Manteniment
- Reducció copa
- Brocada estruturada
- Retall anual
- Cap poda
- Alineacions arbres
- Unitats gestió espais

Institució

Diputació Barcelona

Títol del treball

INVENTARI I PLA DE PODA DEL MUNICIPI DE CASSERRES

Títol del plànol

PODA TIPUS

Data	Escala	Full	Núm. plànol
Novembre 2021	1:2.000	5 de 6	1

El tècnic redactor:

Paisatgisme Territori
Xavier Serrano

Aprovació Municipal

Projecció UTM Datum ETRS 1989

408000

4650000

Olvan

Casserres

Puig-reig

EV013

EV012

AV011-024
AV011-023
AV011-028
AV011-026
AV011-027
AV011-019
AV011-017
AV011-025
AV011-030
AV011-032
AV011-031
AV011-018
AV011-016
AV011-015
AV011-012
AV011-013
AV012-015
AV012-016
AV012-004
AV012-014
AV012-013
AV012-002
AV012-012
AV012-011
AV012-009
AV012-008
AV011-010
AV011-009
AV011-007
AV014-002
AV011-006
AV014-001
AV011-005
AV014-004
AV011-004
AV011-003
AV014-003
AV014-005
AV011-002
AV014-006
AV014-007
AV011-001



Llegenda

- Buit
- Mort
- Soca
- Formació
- Restauració
- Manteniment
- Reducció copa
- Brocada estruturada
- Retall anual
- Cap poda
- Alineacions arbres
- Unitats gestió espais

Institució

Diputació Barcelona

Títol del treball

INVENTARI I PLA DE PODA DEL MUNICIPI DE CASSERRES

Títol del plànol

PODA TIPUS

Data	Escala	Full	Núm. plànol
Novembre 2021	1:2.000	6 de 6	1

El tècnic redactor:

Paisatgisme Territori
Xavier Serrano

Aprovació Municipal

Projecció UTM Datum ETRS 1989

Plànols de tipus d’esporga i poda per anys per zones





Llegenda

- Buit
- Mort
- Soca
- Formació
- Restauració
- Manteniment
- Reducció copa
- Brocada estruturada
- Retall anual
- Cap poda
- Alineacions arbres
- Unitats gestió espais

Institució

Diputació Barcelona

Títol del treball

INVENTARI I PLA DE PODA DEL MUNICIPI DE CASSERRES

Títol del plànol

PODA ANY 1

Data	Escala	Full	Núm. plànol
Novembre 2021	1:2.500	1 de 6	2

El tècnic redactor:

Paisatgisme Territori
Xavier Serrano

Aprovació Municipal

Projecció UTM Datum ETRS 1989

404000

4652000

EV008

EV007

EV007

EV007

EV001

EV003

EV002

EV004

EV015

EV010

AV004

AV004

AV004

AV005



Llegenda

- Buit
- Mort
- Soca
- Formació
- Restauració
- Manteniment
- Reducció copa
- Brocada estruturada
- Retall anual
- Cap poda
- Alineacions arbres
- Unitats gestió espais

Institució

Diputació Barcelona

Títol del treball

INVENTARI I PLA DE PODA DEL MUNICIPI DE CASSERRES

Títol del plànol

PODA ANY 1

Data	Escala	Full	Núm. plànol
Novembre 2021	1:2.500	2 de 6	2

El tècnic redactor:

Paisatgisme Territori
Xavier Serrano

Aprovació Municipal

Projecció UTM Datum ETRS 1989

407000

AV010

EV011

AV008

AV008

Olvan

Casserres

Projecció UTM Datum ETRS 1989



Llegenda

- Buit
- Mort
- Soca
- Formació
- Restauració
- Manteniment
- Reducció copa
- Brocada estruturada
- Retall anual
- Cap poda
- Alineacions arbres
- Unitats gestió espais

Institució

Diputació Barcelona

Títol del treball

INVENTARI I PLA DE PODA DEL MUNICIPI DE CASSERRES

Títol del plànol

PODA ANY 1

Data	Escala	Full	Núm. plànol
Novembre 2021	1:2.000	3 de 6	2

El tècnic redactor:

Paisatgisme Territori
Xavier Serrano

Aprovació Municipal

407000

Olvan

Casserres

EV014

Gironella

Projecció UTM Datum ETRS 1989



Llegenda

- Buit
- Mort
- Soca
- Formació
- Restauració
- Manteniment
- Reducció copa
- Brocada estruturada
- Retall anual
- Cap poda
- Alineacions arbres
- Unitats gestió espais

Institució

Diputació Barcelona

Títol del treball

INVENTARI I PLA DE PODA DEL MUNICIPI DE CASSERRES

Títol del plànol

PODA ANY 1

Data	Escala	Full	Núm. plànol
Novembre 2021	1:2.000	4 de 6	2

El tècnic redactor:

Paisatgisme Territori
Xavier Serrano

Aprovació Municipal

408000

Gironella

Olvan

Casserres

Puig-reig

AV013

EV013

Projecció UTM Datum ETRS 1989



Llegenda

- Buit
- Mort
- Soca
- Formació
- Restauració
- Manteniment
- Reducció copa
- Brocada estruturada
- Retall anual
- Cap poda
- Alineacions arbres
- Unitats gestió espais

Institució

Diputació Barcelona

Títol del treball

INVENTARI I PLA DE PODA DEL MUNICIPI DE CASSERRES

Títol del plànol

PODA ANY 1

Data	Escala	Full	Núm. plànol
Novembre 2021	1:2.000	5 de 6	2

El tècnic redactor:

Paisatgisme Territori
Xavier Serrano

Aprovació Municipal

408000

4650000

Olvan

Casserres

Puig-reig

EV013

EV012

AV011

AV012

AV011

AV011



Llegenda

- Buit
- Mort
- Soca
- Formació
- Restauració
- Manteniment
- Reducció copa
- Brocada estruturada
- Retall anual
- Cap poda
- Alineacions arbres
- Unitats gestió espais

Institució

Diputació Barcelona

Títol del treball

INVENTARI I PLA DE PODA DEL MUNICIPI DE CASSERRES

Títol del plànol

PODA ANY 1

Data	Escala	Full	Núm. plànol
Novembre 2021	1:2.000	6 de 6	2

El tècnic redactor:

Paisatgisme Territori

Xavier Serrano

Aprovació Municipal

Projecció UTM Datum ETRS 1989

4652000

EV006
EV009
EV005
AV003
AV003
AV007
AV004
AV004
AV005



Llegenda

- Buit
- Mort
- Soca
- Formació
- Restauració
- Manteniment
- Reducció copa
- Brocada estruturada
- Retall anual
- Cap poda
- Alineacions arbres
- Unitats gestió espais

Institució

Diputació Barcelona

Títol del treball

INVENTARI I PLA DE PODA DEL MUNICIPI DE CASSERRES

Títol del plànol

PODA ANY 2

Data	Escala	Full	Núm. plànol
Novembre 2021	1:2.500	1 de 6	3

El tècnic redactor:

Paisatgisme Territori
Xavier Serrano

Aprovació Municipal

Projecció UTM Datum ETRS 1989

404000

4652000

EV008

EV007

EV007

EV007

EV001

EV003

EV002

EV004

EV015

EV010

AV004

AV004

AV005



Llegenda

- Buit
- Mort
- Soca
- Formació
- Restauració
- Manteniment
- Reducció copa
- Brocada estruturada
- Retall anual
- Cap poda
- Alineacions arbres
- Unitats gestió espais

Institució

Diputació Barcelona

Títol del treball

INVENTARI I PLA DE PODA DEL MUNICIPI DE CASSERRES

Títol del plànol

PODA ANY 2

Data	Escala	Full	Núm. plànol
Novembre 2021	1:2.500	2 de 6	3

El tècnic redactor:

Paisatgisme Territori
Xavier Serrano

Aprovació Municipal

Projecció UTM Datum ETRS 1989





Llegenda

- Buit
- Mort
- Soca
- Formació
- Restauració
- Manteniment
- Reducció copa
- Brocada estruturada
- Retall anual
- Cap poda
- Alineacions arbres
- Unitats gestió espais

Institució

Diputació Barcelona

Títol del treball

INVENTARI I PLA DE PODA DEL MUNICIPI DE CASSERRES

Títol del plànol

PODA ANY 2

Data	Escala	Full	Núm. plànol
Novembre 2021	1:2.000	3 de 6	3

El tècnic redactor:

Paisatgisme Territori
Xavier Serrano

Aprovació Municipal

Projecció UTM Datum ETRS 1989

407000

Olvan

Casserres

Gironella

EV014



Llegenda

- Buit
- Mort
- Soca
- Formació
- Restauració
- Manteniment
- Reducció copa
- Brocada estruturada
- Retall anual
- Cap poda
- Alineacions arbres
- Unitats gestió espais

Institució

Diputació Barcelona

Títol del treball

INVENTARI I PLA DE PODA DEL MUNICIPI DE CASSERRES

Títol del plànol

PODA ANY 2

Data	Escala	Full	Núm. plànol
Novembre 2021	1:2.000	4 de 6	3

El tècnic redactor:

Paisatgisme Territori
Xavier Serrano

Aprovació Municipal

Projecció UTM Datum ETRS 1989

408000

Gironella

Olvan

Casserres

Puig-reig

AV013

EV013

Projecció UTM Datum ETRS 1989



Llegenda

- Buit
- Mort
- Soca
- Formació
- Restauració
- Manteniment
- Reducció copa
- Brocada estruturada
- Retall anual
- Cap poda
- Alineacions arbres
- Unitats gestió espais

Institució

Diputació Barcelona

Títol del treball

INVENTARI I PLA DE PODA DEL MUNICIPI DE CASSERRES

Títol del plànol

PODA ANY 2

Data	Escala	Full	Núm. plànol
Novembre 2021	1:2.000	5 de 6	3

El tècnic redactor:

Paisatgisme Territori
Xavier Serrano

Aprovació Municipal





Llegenda

- Buit
- Mort
- Soca
- Formació
- Restauració
- Manteniment
- Reducció copa
- Brocada estruturada
- Retall anual
- Cap poda
- Alineacions arbres
- Unitats gestió espais

Institució

Diputació Barcelona

Títol del treball

INVENTARI I PLA DE PODA DEL MUNICIPI DE CASSERRES

Títol del plànol

PODA ANY 2

Data	Escala	Full	Núm. plànol
Novembre 2021	1:2.000	6 de 6	3

El tècnic redactor:

Paisatgisme Territori
Xavier Serrano

Aprovació Municipal

4652000

EV006
EV009
EV005
AV003
AV003
AV007
AV004
AV004
AV005



Llegenda

- Buit
- Mort
- Soca
- Formació
- Restauració
- Manteniment
- Reducció copa
- Brocada estruturada
- Retall anual
- Cap poda
- Alineacions arbres
- Unitats gestió espais

Institució

Diputació Barcelona

Títol del treball

INVENTARI I PLA DE PODA DEL MUNICIPI DE CASSERRES

Títol del plànol

PODA ANY 3

Data	Escala	Full	Núm. plànol
Novembre 2021	1:2.500	1 de 6	4

El tècnic redactor:

Paisatgisme Territori
Xavier Serrano

Aprovació Municipal

Projecció UTM Datum ETRS 1989

404000

4652000

EV008

EV007

EV007

EV007

EV001

EV003

EV002

EV004

EV015

EV010

AV004

AV004

AV004

AV005



Llegenda

- Buit
- Mort
- Soca
- Formació
- Restauració
- Manteniment
- Reducció copa
- Brocada estruturada
- Retall anual
- Cap poda
- Alineacions arbres
- Unitats gestió espais

Institució

Diputació Barcelona

Títol del treball

INVENTARI I PLA DE PODA DEL MUNICIPI DE CASSERRES

Títol del plànol

PODA ANY 3

Data	Escala	Full	Núm. plànol
Novembre 2021	1:2.500	2 de 6	4

El tècnic redactor:

Paisatgisme Territori
Xavier Serrano

Aprovació Municipal

Projecció UTM Datum ETRS 1989





Llegenda

- Buit
- Mort
- Soca
- Formació
- Restauració
- Manteniment
- Reducció copa
- Brocada estruturada
- Retall anual
- Cap poda
- Alineacions arbres
- Unitats gestió espais

Institució

Diputació Barcelona

Títol del treball

INVENTARI I PLA DE PODA DEL MUNICIPI DE CASSERRES

Títol del plànol

PODA ANY 3

Data	Escala	Full	Núm. plànol
Novembre 2021	1:2.000	3 de 6	4

El tècnic redactor:

Paisatgisme Territori
Xavier Serrano

Aprovació Municipal

Projecció UTM Datum ETRS 1989

407000

Olvan

EV014

Casserres

Gironella

Projecció UTM Datum ETRS 1989



Llegenda

- Buit
- Mort
- Soca
- Formació
- Restauració
- Manteniment
- Reducció copa
- Brocada estruturada
- Retall anual
- Cap poda
- Alineacions arbres
- Unitats gestió espais

Institució

Diputació Barcelona

Títol del treball

INVENTARI I PLA DE PODA DEL MUNICIPI DE CASSERRES

Títol del plànol

PODA ANY 3

Data	Escala	Full	Núm. plànol
Novembre 2021	1:2.000	4 de 6	4

El tècnic redactor:

Paisatgisme Territori
Xavier Serrano

Aprovació Municipal

408000

Gironella

Olvan

Casserres

Puig-reig

AV013

EV013

Projecció UTM Datum ETRS 1989



Llegenda

- Buit
- Mort
- Soca
- Formació
- Restauració
- Manteniment
- Reducció copa
- Brocada estruturada
- Retall anual
- Cap poda
- Alineacions arbres
- Unitats gestió espais

Institució

Diputació Barcelona

Títol del treball

INVENTARI I PLA DE PODA DEL MUNICIPI DE CASSERRES

Títol del plànol

PODA ANY 3

Data	Escala	Full	Núm. plànol
Novembre 2021	1:2.000	5 de 6	4

El tècnic redactor:

Paisatgisme Territori
Xavier Serrano

Aprovació Municipal





Llegenda

- Buit
- Mort
- Soca
- Formació
- Restauració
- Manteniment
- Reducció copa
- Brocada estruturada
- Retall anual
- Cap poda
- Alineacions arbres
- Unitats gestió espais

Institució

Diputació Barcelona

Títol del treball

INVENTARI I PLA DE PODA DEL MUNICIPI DE CASSERRES

Títol del plànol

PODA ANY 3

Data	Escala	Full	Núm. plànol
Novembre 2021	1:2.000	6 de 6	4

El tècnic redactor:

Paisatgisme Territori
Xavier Serrano

Aprovació Municipal





Llegenda

- Buit
- Mort
- Soca
- Formació
- Restauració
- Manteniment
- Reducció copa
- Brocada estruturada
- Retall anual
- Cap poda
- Alineacions arbres
- Unitats gestió espais

Institució

Diputació Barcelona

Títol del treball

INVENTARI I PLA DE PODA DEL MUNICIPI DE CASSERRES

Títol del plànol

PODA ANY 4

Data	Escala	Full	Núm. plànol
Novembre 2021	1:2.500	1 de 6	5

El tècnic redactor:

Paisatgisme Territori
Xavier Serrano

Aprovació Municipal

Projecció UTM Datum ETRS 1989

404000

4652000

EV008

EV007

EV007

EV007

EV001

EV003

EV002

EV004

EV015

AV004

AV004

AV004

AV005

EV010



Llegenda

- Buit
- Mort
- Soca
- Formació
- Restauració
- Manteniment
- Reducció copa
- Brocada estruturada
- Retall anual
- Cap poda
- Alineacions arbres
- Unitats gestió espais

Institució

Diputació Barcelona

Títol del treball

INVENTARI I PLA DE PODA DEL MUNICIPI DE CASSERRES

Títol del plànol

PODA ANY 4

Data	Escala	Full	Núm. plànol
Novembre 2021	1:2.500	2 de 6	5

El tècnic redactor:

Paisatgisme Territori
Xavier Serrano

Aprovació Municipal

Projecció UTM Datum ETRS 1989





Llegenda

- Buit
- Mort
- Soca
- Formació
- Restauració
- Manteniment
- Reducció copa
- Brocada estruturada
- Retall anual
- Cap poda
- Alineacions arbres
- Unitats gestió espais

Institució

Diputació Barcelona

Títol del treball

INVENTARI I PLA DE PODA DEL MUNICIPI DE CASSERRES

Títol del plànol

PODA ANY 4

Data	Escala	Full	Núm. plànol
Novembre 2021	1:2.000	3 de 6	5

El tècnic redactor:

Paisatgisme Territori
Xavier Serrano

Aprovació Municipal

Projecció UTM Datum ETRS 1989

407000

Olvan

EV014

Casserres

Gironella



Llegenda

- Buit
- Mort
- Soca
- Formació
- Restauració
- Manteniment
- Reducció copa
- Brocada estruturada
- Retall anual
- Cap poda
- Alineacions arbres
- Unitats gestió espais

Institució

Diputació Barcelona

Títol del treball

INVENTARI I PLA DE PODA DEL MUNICIPI DE CASSERRES

Títol del plànol

PODA ANY 4

Data	Escala	Full	Núm. plànol
Novembre 2021	1:2.000	4 de 6	5

El tècnic redactor:

Paisatgisme Territori
Xavier Serrano

Aprovació Municipal

Projecció UTM Datum ETRS 1989

408000

Gironella

Olvan

Casserres

Puig-reig

AV013

EV013

Projecció UTM Datum ETRS 1989



Llegenda

- Buit
- Mort
- Soca
- Formació
- Restauració
- Manteniment
- Reducció copa
- Brocada estruturada
- Retall anual
- Cap poda
- Alineacions arbres
- Unitats gestió espais

Institució

Diputació Barcelona

Títol del treball

INVENTARI I PLA DE PODA DEL MUNICIPI DE CASSERRES

Títol del plànol

PODA ANY 4

Data	Escala	Full	Núm. plànol
Novembre 2021	1:2.000	5 de 6	5

El tècnic redactor:

Paisatgisme Territori
Xavier Serrano

Aprovació Municipal

408000

4650000

Olvan

Casserres

Puig-reig

EV013

EV012

AV011

AV012

AV011

AV011



Llegenda

- Buit
- Mort
- Soca
- Formació
- Restauració
- Manteniment
- Reducció copa
- Brocada estruturada
- Retall anual
- Cap poda
- Alineacions arbres
- Unitats gestió espais

Institució

Diputació Barcelona

Títol del treball

INVENTARI I PLA DE PODA DEL MUNICIPI DE CASSERRES

Títol del plànol

PODA ANY 4

Data	Escala	Full	Núm. plànol
Novembre 2021	1:2.000	6 de 6	5

El tècnic redactor:

Paisatgisme Territori

Xavier Serrano

Aprovació Municipal

Projecció UTM Datum ETRS 1989

Diputació Barcelona

Àrea d'Acció Climàtica

Gerència de Serveis de Medi Ambient

Comte d'Urgell, 187
Recinte de l'Escola Industrial
08036 Barcelona

www.diba.cat/mediambient
@AccioClimaDiba