

MAPA D'INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS DEL MUNICIPI DEL MORELL

ANNEX



Ajuntament del Morell



Octubre 2024

La propietat del present treball és de l'Ajuntament del Morell. La seva redacció ha estat encarregada a Itik Consultoria Esport i Lleure, SL.

ANNEX I. FITXES DELS EQUIPAMENTS ESPORTIUS

Equipaments municipals convencionals: EMC

Equipaments municipals i públics medi urbà o natural: EMUN

Centres d'Ensenyament: CE

Equipaments de titularitat privada EP

CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL – EMC1

Núm. de referència de la instal·lació al CEEC: 4309570001

Adreça: C. Camí de Reus, 19 Morell, el 43760	Coordenades: 41°11'27.7"N 1°12'13.3"E
Entitat propietària: Ajuntament del Morell	Entitat gestora: Ajuntament del Morell
Règim d'accés: Lliure amb quota periòdica de soci o abonat	Qualificació reserva de sòl: Sistema d'equipaments comunitaris. (clau E)

ESPAIS DE PRÀCTICA ESPORTIVA

Espais esportius (ESP)	Mides	Paviment	Xarxa	Tipologia instal·lació
Camps Poliesportius				
CAM-2	103,3 m. x 63,2 m. 6528 m ²	Gespa artificial	Bàsica	Construït permanent

ESPAIS I SERVEIS DE SUPORT A LA PRÀCTICA

Espais complementaris (COM)	Altres serveis (ALT)
5 vestidors col·lectius 1 vestidor individual Grades (300 seients)	Transport públic Aparcament vehicles Servei de bar Infermeria

ACTIVITATS, USUARIS I ACCESSIBILITAT

Activitats	Futbol					
Usuaris	Grups de competició, població general					
Finalitat d'ús	Competició i Lleure					
Entitats usuàries	C. D. Morell					
Franja d'ús principal	Matí		Tarda	<input checked="" type="radio"/>	Per igual	
Reglament d'ús	No	Comentaris: N'està pendent de fer-lo				

OBSERVACIONS

S'han realitzat reformes al sòl del camp, obtenint una gespa nova. Hi havia dos vestidors individuals però ara un l'utilitzen de despatx.

A les grades hi ha pocs seients, tot lo altre és grada sense espai específic per seure's, és ciment.

1 dels vestidors que està apartat només fa ús, el primer equip, i abans n'hi havia dos però ara l'utilitzen per fer les xerrades, on s'hi troba un WC dins, i aquest altre espai no està classificat.

VARIABLES D'APLICACIÓ NORMATIVA TÈCNICA: NIVELL DE COMPLIMENT

Seguretat	Accessibilitat	Funcionalitat	Habitabilitat	Inclusivitat
●	●	●	●	●

Es pot ampliar aquesta informació a la taula de valoració del nivell de compliment de les variables d'aplicació de la normativa tècnica del PIEC, a continuació de la present fitxa.

IMATGES



DATES ACTUALITZACIÓ DADES

Data darrera actualització CEEC: 25.20.2014

Data d'actualització en el projecte: 24.07.2024

Valoració del nivell de compliment de les variables d'aplicació de la [Normativa Tècnica del PIEC](#)








CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL

SEGURETAT		V	Observacions
Paviments	- Estat del paviment	●	
	- Grau de lliscament adequat en paviments humits	●	
Elements perillosos	- Elements perillosos i proteccions disponibles	●	
Estat equipament esportiu i ancoratge	- Estat físic de cistelles, porteries i sistemes d'ancoratge adients	●	
Senyalització i comunicació	- Sortides d'emergència, sistema d'avís i pla d'evacuació	●	
	- Normes d'utilització	●	
	- Aforaments visibles i senyalització dels espais	●	
Piscines cobertes i a l'aire lliure	- Senyalització de les diferents fondàries en la piscina	●	
	- Flotadors de salvament visibles i l'abast	●	
	- Emmagatzematge de productes químics pel tractament d'aigua	●	
FUNCIONABILITAT		V	Observacions
Paviments	- Paviments interiors clars que evitin les reflexions de llum	●	
	- Bona visibilitat de les línies de joc	●	
Orientació i obertures	- Instal·lacions exteriors orientades N-S i interiors E-O (desviació $\pm 27,50^\circ$)	●	
	- Obertures per aprofitament solar i ventilació	●	
Il·luminació	- Il·luminació interior sectoritzada	●	
	- Nivell mitjà d'il·luminació requerit per esport federat	●	
Graderies	- Visibilitat des de la graderia	●	
Recorreguts i sonorització	- Taulell de recepció amb visió/control a espais esportius, graderies i vestidors	●	
	- Diferenciació i control de recorreguts per esportistes, espectadors i personal	●	
	- Sonorització de la instal·lació per esdeveniments i competicions requerida	●	

Mapa d'instal·lacions i Equipaments Esportius del municipi del Morell
Annex I. Fitxes dels equipaments esportius

ACCESSIBILITAT		V	Observacions
Accés central	– Inexistència de barreres arquitectòniques en l'accés a la instal·lació	●	
Espais esportius	– Inexistència de barreres arquitectòniques en l'accés als espais esportius	●	
Espais complementaris	– Inexistència de barreres arquitectòniques en l'accés a vestidors	●	En el vestidor del primer equip (separats i únicament fa ús aquest) no estan adaptats.
	– Disponibilitat de vestidors adaptats	●	
Accés i espai a graderia	– Inexistència de barreres arquitectòniques en l'accés a la graderia	●	Les barreres de les grades no són les reglamentàries. I no hi ha cap adaptació per arribar-hi.
	– Disponibilitat d'espai adaptat a la graderia	●	
Altres adaptacions	– Adaptabilitat sensorial en espais i elements de la instal·lació	●	
HABITABILITAT		V	Observacions
Condicions ambientals	– Renovació de l'aire exterior de forma natural o forçada	●	
	– Condicions ambientals interiors favorables a la pràctica esportiva	●	
	– Tancaments que evitin la condensació de l'aire (humitats a paviment)	●	
	– Espai de dutxes de la piscina amb visibilitat per part del socorrista	●	
Subministraments i manteniment	– Disposició de comptadors separats per equipaments esportius	●	
	– Centralització del quadre de comandament d'il·luminació	●	
	– Accés adient als espais per a la realització de reparacions i/o actuacions	●	
	– Aïllament de la xarxa d'instal·lació tècnica de l'aigua	●	
	– Protecció de les incrustacions i rovell de la xarxa d'aigua	●	
	– Vasos de les piscines totalment registrables i hermètics	●	
	– Disposició de manta tèrmica per a piscines climatitzades	●	
Vestidors i serveis	– Existència d'un espai per a neteja del calçat esportiu (vestidors exteriors)	●	
	– Accés a l'espai esportiu pels vestidors (esportistes en espais interiors)	●	
	– Disposició de calendari de neteja visible dels espais de la instal·lació	●	
	– Fluxòmetre als WC i rentamans alçats sense peu	●	

Mapa d'instal·lacions i Equipaments Esportius del municipi del Morell
Annex I. Fitxes dels equipaments esportius

Entorn	- Disponibilitat d'aparcament de bicicletes/patinets		
	- Existència de sinèrgies/interaccions i adaptabilitat amb l'entorn		
INCLUSIVITAT		V	Observacions
Comunicació	- Disposició de comunicació/senyalització inclusiva en perspectiva de gènere		
	- Disposició de comunicació/senyalització inclusiva en perspectiva sensorial		
Espais i elements de suport a la inclusivitat	- Vestidors individuals per atendre necessitats específiques		
	- Canviadors d'infants en vestidors col·lectius dels centres esportius		
	- Vestidors individuals o familiars en centres esportius		

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS – EMC2

Núm. de referència de la instal·lació al CEEC: 4309570002	
Adreça: Av. Dels Països Catalans, 6 Morell, el 43760	Coordenades: 41°11'26.4"N 1°12'11.9"E
Entitat propietària: Ajuntament del Morell	Entitat gestora: Ajuntament del Morell
Règim d'accés: Lliure amb entrada puntual. Lliure amb quota periòdica de soci o abonat. Lliure gratuït.	Qualificació reserva de sòl: Sistema d'equipaments comunitaris. (clau E)


ESPAIS DE PRÀCTICA ESPORTIVA

Espais esportius (ESP)	Mides	Paviment	Xarxa	Tipologia instal·lació
Frontons i frontennis				
FRO	30 m. x 8,5 m. 255 m ²	Formigó lliscat	Complementària	Construït permanent
Pistes de tennis i mini tennis				
TEN	36 m. x 16 m. 576 m ²	Gespa artificial – amb sorra	Bàsica	Construït permanent
Pistes de Pàdel				
2 PAD	20 m. x 10 m. 200 m ²	Gespa artificial – amb sorra	Bàsica	Construït permanent

ESPAIS I SERVEIS DE SUPORT A LA PRÀCTICA

Espais complementaris (COM)	Altres serveis (ALT)
	Transport públic Aparcament vehicles

ACTIVITATS, USUARIS I ACCESSIBILITAT

Activitats	Frontennis, Tennis i Tennis de pala (pàdel)					
Usuaris	Grups de competició. Població general. Grups escolars.					
Finalitat d'ús	Competició, lleure i escolar					
Entitats usuàries	-					
Franja d'ús principal	Matí		Tarda		Per igual	
Reglament d'ús	-	Comentaris: A l'entrada del PAV és on posa tota la normativa d'usos.				

OBSERVACIONS

En aquesta reserva de sòl hi ha dos espais en desús actualment: una segona pista de tennis i un espai de terra. Donat que no se'n fa ús així com la necessitat d'una nova actuació al municipi, aquesta reserva de sòl acollirà la construcció de la nova pista poliesportiva municipal coberta.

VARIABLES D'APLICACIÓ NORMATIVA TÈCNICA: NIVELL DE COMPLIMENT

Seguretat	Accessibilitat	Funcionalitat	Habitabilitat	Inclusivitat
●	●	●	●	●

Es pot ampliar aquesta informació a la taula de valoració del nivell de compliment de les variables d'aplicació de la normativa tècnica del PIEC, a continuació de la present fitxa.

IMATGES






DATES ACTUALITZACIÓ DADES

Data darrera actualització CEEC: 23.02.2021

Data d'actualització en el projecte: 24.07.2024

Valoració del nivell de compliment de les variables d'aplicació de la [Normativa Tècnica del PIEC](#)

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS

SEGURETAT		V	Observacions
Paviments	- Estat del paviment		
	- Grau de lliscament adequat en paviments humits		
Elements perillosos	- Elements perillosos i proteccions disponibles		
Estat equipament esportiu i ancoratge	- Estat físic de cistelles, porteries i sistemes d'ancoratge adients		
Senyalització i comunicació	- Sortides d'emergència, sistema d'avís i pla d'evacuació		
	- Normes d'utilització		
	- Aforaments visibles i senyalització dels espais		
Piscines cobertes i a l'aire lliure	- Senyalització de les diferents fondàries en la piscina		
	- Flotadors de salvament visibles i l'abast		
	- Emmagatzematge de productes químics pel tractament d'aigua		
FUNCIONABILITAT		V	Observacions
Paviments	- Paviments interiors clars que evitin les reflexions de llum		
	- Bona visibilitat de les línies de joc		
Orientació i obertures	- Instal·lacions exteriors orientades N-S i interiors E-O (desviació $\pm 27,50^\circ$)		
	- Obertures per aprofitament solar i ventilació		
Il·luminació	- Il·luminació interior sectoritzada		
	- Nivell mitjà d'il·luminació requerit per esport federat		
Graderies	- Visibilitat des de la graderia		
Recorreguts i sonorització	- Taulell de recepció amb visió/control a espais esportius, graderies i vestidors		
	- Diferenciació i control de recorreguts per esportistes, espectadors i personal		

	– Sonorització de la instal·lació per esdeveniments i competicions requerida		
ACCESSIBILITAT		V	Observacions
Accés central	– Inexistència de barreres arquitectòniques en l'accés a la instal·lació		
Espais esportius	– Inexistència de barreres arquitectòniques en l'accés als espais esportius		
Espais complementaris	– Inexistència de barreres arquitectòniques en l'accés a vestidors		
	– Disponibilitat de vestidors adaptats		
Accés i espai a graderia	– Inexistència de barreres arquitectòniques en l'accés a la graderia		
	– Disponibilitat d'espai adaptat a la graderia		
Altres adaptacions	– Adaptabilitat sensorial en espais i elements de la instal·lació		
HABITABILITAT		V	Observacions
Condicions ambientals	– Renovació de l'aire exterior de forma natural o forçada		
	– Condicions ambientals interiors favorables a la pràctica esportiva		
	– Tancaments que evitin la condensació de l'aire (humitats a paviment)		
	– Espai de dutxes de la piscina amb visibilitat per part del socorrista		
Subministraments i manteniment	– Disposició de comptadors separats per equipaments esportius		
	– Centralització del quadre de comandament d'il·luminació		
	– Accés adient als espais per a la realització de reparacions i/o actuacions		
	– Aïllament de la xarxa d'instal·lació tècnica de l'aigua		
	– Protecció de les incrustacions i rovell de la xarxa d'aigua		
	– Vasos de les piscines totalment registrables i hermètics		
	– Disposició de manta tèrmica per a piscines climatitzades		
Vestidors i serveis	– Existència d'un espai per a neteja del calçat esportiu (vestidors exteriors)		Els vestidors no formen part del equipament, però utilitzen els del PAV on allà si surten a l'espai
	– Accés a l'espai esportiu pels vestidors (esportistes en espais interiors)		

	<ul style="list-style-type: none"> - Disposició de calendari de neteja visible dels espais de la instal·lació - Fluxòmetre als WC i rentamans alçats sense peu 	<ul style="list-style-type: none"> ● ● 	<ul style="list-style-type: none"> esportiu, pel passadís de peus nets - peus bruts.
Entorn	<ul style="list-style-type: none"> - Disponibilitat d'aparcament de bicicletes/patinets - Existència de sinèrgies/interaccions i adaptabilitat amb l'entorn 	<ul style="list-style-type: none"> ● ● 	<ul style="list-style-type: none"> Utilitzen l'espai de davant del PAV, ja que l'entrada a aquestes instal·lacions es produeix per allà.
INCLUSIVITAT		V	Observacions
Comunicació	<ul style="list-style-type: none"> - Disposició de comunicació/senyalització inclusiva en perspectiva de gènere - Disposició de comunicació/senyalització inclusiva en perspectiva sensorial 	<ul style="list-style-type: none"> ● ● 	
Espais i elements de suport a la inclusivitat	<ul style="list-style-type: none"> - Vestidors individuals per atendre necessitats específiques - Canviadors d'infants en vestidors col·lectius dels centres esportius - Vestidors individuals o familiars en centres esportius 	<ul style="list-style-type: none"> ● ● ● 	

PAVEL·LÓ MUNICIPAL DEL MORELL – EMC3

Núm. de referència de la instal·lació al CEEC: 4309570005

Adreça: Av. Països catalans,6 Morell, el 43760	Coordenades: 41°11'23.0"N 1°12'11.0"E
Entitat propietària: Ajuntament del Morell	Entitat gestora: Ajuntament del Morell
Règim d'accés: Lliure amb entrada puntual. Lliure amb quota periòdica de soci o abonat.	Qualificació reserva de sòl: Sistema d'equipaments comunitaris. (clau E)


ESPAIS DE PRÀCTICA ESPORTIVA

Espais esportius (ESP)	Mides	Paviment	Xarxa	Tipologia instal·lació
Pista en Pavelló				
PAV-3	45 m. x 27 m. 1225 m ²	Sintètic - rígid	Bàsica	Construït permanent
Sales esportives				
SAL-1	21,1 m. x 8,6 m. 181,5 m ²	Sintètic - rígid	Bàsica	Construït permanent
SAL-2	18,7 m. x 12,5 m. 229,74 m ²	Sintètic - rígid	Bàsica	Construït permanent
SAL-E	14,6 m. x 6,3 m. 92 m ²	Sintètic - rígid	Bàsica	Construït permanent

ESPAIS I SERVEIS DE SUPORT A LA PRÀCTICA

Espais complementaris (COM)	Altres serveis (ALT)
6 vestidors col·lectius 4 vestidors individuals 1 gades (302 seients) 70 persones dempeus 1 magatzem (95,7 m ²) 6 serveis públics	Aula de formació Infermeria

ACTIVITATS, USUARIS I ACCESSIBILITAT

Activitats	Futbol sala, Bàsquet, Voleibol, Condicionament físic (activitats dirigides), Taekwondo, Aeròbic, Expressió corporal, loga, Cardiovasculars (activitats en cinta, el·líptica, rem,...), musculació i tonificació.					
Usuaris	Grups escolars. Grups de competició. Població general.					
Finalitat d'ús	Escolar, lleure i competició					
Entitats usuàries	C. B. Morell, C. F. Sala, Taekwondo					
Franja d'ús principal	Matí		Tarda		Per igual	
Reglament d'ús	-	Comentaris: es troba en l'entrada del PAV.				

OBSERVACIONS


Just davant de l'entrada del PAV, es troba 2URB-tennis taula, URB-salut, i dues cistelles de bàsquet, les quals no estan esmentades en el CEEC (darrera actualització) (asfalt).
Els serveis públics no estan tots adaptats, però podrien ja que hi ha l'espai necessari per adaptar-lo.

VARIABLES D'APLICACIÓ NORMATIVA TÈCNICA: NIVELL DE COMPLIMENT

Seguretat	Accessibilitat	Funcionalitat	Habitabilitat	Inclusivitat
●	●	●	●	●

Es pot ampliar aquesta informació a la taula de valoració del nivell de compliment de les variables d'aplicació de la normativa tècnica del PIEC, a continuació de la present fitxa.

IMATGES



DATES ACTUALITZACIÓ DADES

Data darrera actualització CEEC: 25.10.2014

Data d'actualització en el projecte: 24.07.2024

Valoració del nivell de compliment de les variables d'aplicació de la [Normativa Tècnica del PIEC](#)

PAVEL·LÓ MUNICIPAL DEL MORELL

SEGURETAT		V	Observacions
Paviments	- Estat del paviment		
	- Grau de lliscament adequat en paviments humits		
Elements perillosos	- Elements perillosos i proteccions disponibles		
Estat equipament esportiu i ancoratge	- Estat físic de cistelles, porteries i sistemes d'ancoratge adients		
Senyalització i comunicació	- Sortides d'emergència, sistema d'avís i pla d'evacuació		
	- Normes d'utilització		
	- Aforaments visibles i senyalització dels espais		
Piscines cobertes i a l'aire lliure	- Senyalització de les diferents fondàries en la piscina		
	- Flotadors de salvament visibles i l'abast		
	- Emmagatzematge de productes químics pel tractament d'aigua		
FUNCIONABILITAT		V	Observacions
Paviments	- Paviments interiors clars que evitin les reflexions de llum		
	- Bona visibilitat de les línies de joc		
Orientació i obertures	- Instal·lacions exteriors orientades N-S i interiors E-0 (desviació $\pm 27,50^\circ$)		
	- Obertures per aprofitament solar i ventilació		
Il·luminació	- Il·luminació interior sectoritzada		
	- Nivell mitjà d'il·luminació requerit per esport federat		
Graderies	- Visibilitat des de la graderia		
Recorreguts i sonorització	- Taulell de recepció amb visió/control a espais esportius, graderies i vestidors		
	- Diferenciació i control de recorreguts per esportistes, espectadors i personal		

	– Sonorització de la instal·lació per esdeveniments i competicions requerida		
ACCESSIBILITAT		V	Observacions
Accés central	– Inexistència de barreres arquitectòniques en l'accés a la instal·lació		
Espais esportius	– Inexistència de barreres arquitectòniques en l'accés als espais esportius		
Espais complementaris	– Inexistència de barreres arquitectòniques en l'accés a vestidors		
	– Disponibilitat de vestidors adaptats		
Accés i espai a graderia	– Inexistència de barreres arquitectòniques en l'accés a la graderia		
	– Disponibilitat d'espai adaptat a la graderia		
Altres adaptacions	– Adaptabilitat sensorial en espais i elements de la instal·lació		
HABITABILITAT		V	Observacions
Condicions ambientals	– Renovació de l'aire exterior de forma natural o forçada		No hi ha climatització al PAV, obren les portes d'emergència per a que ventili. A les Sales si hi ha climatització.
	– Condicions ambientals interiors favorables a la pràctica esportiva		
	– Tancaments que evitin la condensació de l'aire (humitats a paviment)		
	– Espai de dutxes de la piscina amb visibilitat per part del socorrista		
Subministraments i manteniment	– Disposició de comptadors separats per equipaments esportius		
	– Centralització del quadre de comandament d'il·luminació		
	– Accés adient als espais per a la realització de reparacions i/o actuacions		
	– Aïllament de la xarxa d'instal·lació tècnica de l'aigua		
	– Protecció de les incrustacions i rovell de la xarxa d'aigua		
	– Vasos de les piscines totalment registrables i hermètics		
	– Disposició de manta tèrmica per a piscines climatitzades		
Vestidors i serveis	– Existència d'un espai per a neteja del calçat esportiu (vestidors exteriors)		Utilitzen el mètode/espai Peus Nets – Peus Bruts.
	– Accés a l'espai esportiu pels vestidors (esportistes en espais interiors)		

	<ul style="list-style-type: none"> - Disposició de calendari de neteja visible dels espais de la instal·lació - Fluxòmetre als WC i rentamans alçats sense peu 	<ul style="list-style-type: none"> ● ● 	En dos dels vestuaris no hi ha fluxòmetres als WC i rentamans alçats sense peu.
Entorn	<ul style="list-style-type: none"> - Disponibilitat d'aparcament de bicicletes/patinets - Existència de sinèrgies/interaccions i adaptabilitat amb l'entorn 	<ul style="list-style-type: none"> ● ● 	
INCLUSIVITAT		V	Observacions
Comunicació	<ul style="list-style-type: none"> - Disposició de comunicació/senyalització inclusiva en perspectiva de gènere - Disposició de comunicació/senyalització inclusiva en perspectiva sensorial 	<ul style="list-style-type: none"> ● ● 	
Espais i elements de suport a la inclusivitat	<ul style="list-style-type: none"> - Vestidors individuals per atendre necessitats específiques - Canviadors d'infants en vestidors col·lectius dels centres esportius - Vestidors individuals o familiars en centres esportius 	<ul style="list-style-type: none"> ● ● ● 	

PISCINES MUNICIPALS – EMC4

Núm. de referència de la instal·lació al CEEC: 4309570009

Adreça: Camí de Reus, 19 | Morell, el | 4370

Coordenades: 41°11'28.2"N 1°12'12.4"E

Entitat propietària: Ajuntament del Morell

Entitat gestora: Ajuntament del Morell

Règim d'accés: Lliure amb entrada puntual.
Lliure amb quota periòdica de soci o abonat

Qualificació reserva de sòl: Sistema d'equipaments comunitaris. (clau E)


ESPAIS DE PRÀCTICA ESPORTIVA

Espais esportius (ESP)	Mides	Paviment	Xarxa	Tipologia instal·lació
Piscines a l'aire lliure				
PAL	25 m. x 12,5 m. 312,5 m ²	Rajola ceràmica	Bàsica	Construït permanent
PAL	5,45 m. x 3,3 m. 18 m ²	Rajola ceràmica	Bàsica	Construït permanent
PAL	12,5 m. x 6 m. 75 m ²	Rajola ceràmica	Bàsica	Construït permanent

ESPAIS I SERVEIS DE SUPORT A LA PRÀCTICA

Espais complementaris (COM)	Altres serveis (ALT)
2 vestidors col·lectius 2 serveis públics	Transport públic Aparcament vehicles Servei de bar

ACTIVITATS, USUARIS I ACCESSIBILITAT

Activitats	Natació, natació ensenyament, activitats aquàtiques dirigides (aiguagim i similars)					
Usuaris	Població general					
Finalitat d'ús	Competició i lleure					
Entitats usuàries	-					
Franja d'ús principal	Matí		Tarda		Per igual	
Reglament d'ús	-	Comentaris: N'hi ha però a l'entrada del PAV.				

OBSERVACIONS

L'entrada dels usuaris és la del PAV, i també es troba dins d'aquest els vestidors. Està molt vinculat a aquest i comparteixen alguns dels espais.

VARIABLES D'APLICACIÓ NORMATIVA TÈCNICA: NIVELL DE COMPLIMENT

Seguretat	Accessibilitat	Funcionalitat	Habitabilitat	Inclusivitat
●	●	●	●	●

Es pot ampliar aquesta informació a la taula de valoració del nivell de compliment de les variables d'aplicació de la normativa tècnica del PIEC, a continuació de la present fitxa.

IMATGES



DATES ACTUALITZACIÓ DADES

Data darrera actualització CEEC: 03.12.2020	Data d'actualització en el projecte: 24.07.2024
--	--

Valoració del nivell de compliment de les variables d'aplicació de la [Normativa Tècnica del PIEC](#)

PISCINES MUNICIPALS

SEGURETAT		V	Observacions
Paviments	- Estat del paviment		
	- Grau de lliscament adequat en paviments humits		
Elements perillosos	- Elements perillosos i proteccions disponibles		
Estat equipament esportiu i ancoratge	- Estat físic de cistelles, porteries i sistemes d'ancoratge adients		
Senyalització i comunicació	- Sortides d'emergència, sistema d'avís i pla d'evacuació		No hi ha sortida d'emergència específica, hi ha l'avís al pavelló i tot dins d'aquest.
	- Normes d'utilització		
	- Aforaments visibles i senyalització dels espais		
Piscines cobertes i a l'aire lliure	- Senyalització de les diferents fondàries en la piscina		
	- Flotadors de salvament visibles i l'abast		
	- Emmagatzematge de productes químics pel tractament d'aigua		
FUNCIONABILITAT		V	Observacions
Paviments	- Paviments interiors clars que evitin les reflexions de llum		
	- Bona visibilitat de les línies de joc		
Orientació i obertures	- Instal·lacions exteriors orientades N-S i interiors E-O (desviació $\pm 27,50^\circ$)		
	- Obertures per aprofitament solar i ventilació		
Il·luminació	- Il·luminació interior sectoritzada		
	- Nivell mitjà d'il·luminació requerit per esport federat		
Graderies	- Visibilitat des de la graderia		
Recorreguts i sonorització	- Taulell de recepció amb visió/control a espais esportius, graderies i vestidors		
	- Diferenciació i control de recorreguts per esportistes, espectadors i personal		

	– Sonorització de la instal·lació per esdeveniments i competicions requerida	●	
ACCESSIBILITAT		V	Observacions
Accés central	– Inexistència de barreres arquitectòniques en l'accés a la instal·lació	●	
Espais esportius	– Inexistència de barreres arquitectòniques en l'accés als espais esportius	●	
Espais complementaris	– Inexistència de barreres arquitectòniques en l'accés a vestidors	●	
	– Disponibilitat de vestidors adaptats	●	
Accés i espai a graderia	– Inexistència de barreres arquitectòniques en l'accés a la graderia	●	
	– Disponibilitat d'espai adaptat a la graderia	●	
Altres adaptacions	– Adaptabilitat sensorial en espais i elements de la instal·lació	●	
HABITABILITAT		V	Observacions
Condicions ambientals	– Renovació de l'aire exterior de forma natural o forçada	●	
	– Condicions ambientals interiors favorables a la pràctica esportiva	●	
	– Tancaments que evitin la condensació de l'aire (humitats a paviment)	●	
	– Espai de dutxes de la piscina amb visibilitat per part del socorrista	●	
Subministraments i manteniment	– Disposició de comptadors separats per equipaments esportius	●	
	– Centralització del quadre de comandament d'il·luminació	●	
	– Accés adient als espais per a la realització de reparacions i/o actuacions	●	
	– Aïllament de la xarxa d'instal·lació tècnica de l'aigua	●	
	– Protecció de les incrustacions i rovell de la xarxa d'aigua	●	
	– Vasos de les piscines totalment registrables i hermètics	●	
	– Disposició de manta tèrmica per a piscines climatitzades	●	
Vestidors i serveis	– Existència d'un espai per a neteja del calçat esportiu (vestidors exteriors)	●	
	– Accés a l'espai esportiu pels vestidors (esportistes en espais interiors)	●	

	<ul style="list-style-type: none"> - Disposició de calendari de neteja visible dels espais de la instal·lació - Fluxòmetre als WC i rentamans alçats sense peu 	<ul style="list-style-type: none"> ● ● 	
Entorn	<ul style="list-style-type: none"> - Disponibilitat d'aparcament de bicicletes/patinets - Existència de sinèrgies/interaccions i adaptabilitat amb l'entorn 	<ul style="list-style-type: none"> ● ● 	Utilitzen el mateix espai d'aparcament de bicicletes que els del PAV, ja que s'accedeix per aquest.
INCLUSIVITAT		V	Observacions
Comunicació	<ul style="list-style-type: none"> - Disposició de comunicació/senyalització inclusiva en perspectiva de gènere - Disposició de comunicació/senyalització inclusiva en perspectiva sensorial 	<ul style="list-style-type: none"> ● ● 	
Espais i elements de suport a la inclusivitat	<ul style="list-style-type: none"> - Vestidors individuals per atendre necessitats específiques - Canviadors d'infants en vestidors col·lectius dels centres esportius - Vestidors individuals o familiars en centres esportius 	<ul style="list-style-type: none"> ● ● ● 	

PISTA POLIESPORTIVA CAMÍ DE L'ESTACIÓ – EMUN 1


Núm. de referència de la instal·lació al CEEC: 4309570006

Adreça: C. Camí de 'Estació, s/n Morell, el 43760	Coordenades: 41°11'23.2"N 1°12'30.5"E
Entitat propietària: Ajuntament del Morell	Entitat gestora: Ajuntament del Morell
Règim d'accés: Lliure gratuït	Qualificació reserva de sòl: Sistema de Parcs Jardins urbans (clau PJ)

ESPAIS DE PRÀCTICA ESPORTIVA

Espais esportius (ESP)	Mides	Paviment	Xarxa	Tipologia instal·lació
Altres Pistes Poliesportives				
POL	25 m. x 16 m. 400 m ²	Formigó lliscat	Complementària	Construït permanent






ACTIVITATS, USUARIS I ACCESSIBILITAT

Activitats	Futbol sala i bàsquet					
Usuaris	Població general					
Finalitat d'ús	Lleure					
Entitats usuàries	-					
Franja d'ús principal	Matí		Tarda		Per igual	
Normativa d'ús	-	Comentaris:				

OBSERVACIONS

Es podria fer una pista amb les mesures necessàries per poder utilitzar-la com un espai més de pràctica esportiva tant per la població en general com alguna de les entitats.

VARIABLES D'APLICACIÓ NORMATIVA TÈCNICA: NIVELL DE COMPLIMENT

Seguretat	Accessibilitat	Funcionalitat	Habitabilitat	Inclusivitat
				

IMATGES



DATES ACTUALITZACIÓ DADES

Data darrera actualització CEEC: 27.20.2014

Data d'actualització en el projecte: 24.07.2024

Valoració del nivell de compliment de les variables d'aplicació de la [Normativa Tècnica del PIEC](#)

PISTA POLIESPORTIVA CAMÍ DE L'ESTACIÓ

SEGURETAT		V	Observacions
Paviments	<ul style="list-style-type: none"> - Estat del paviment - Grau de lliscament adequat en paviments humits 		Està força desgastat i vell.
Elements perillosos	<ul style="list-style-type: none"> - Elements perillosos i proteccions disponibles 		Les xarxes al ser metàl·liques i algunes estan trencades, poden ser perilloses.
Estat equipament esportiu i ancoratge	<ul style="list-style-type: none"> - Estat físic de cistelles, porteries i sistemes d'ancoratge adients 		
Senyalització i comunicació	<ul style="list-style-type: none"> - Sortides d'emergència, sistema d'avís i pla d'evacuació - Normes d'utilització - Aforaments visibles i senyalització dels espais 		
Piscines cobertes i a l'aire lliure	<ul style="list-style-type: none"> - Senyalització de les diferents fondàries en la piscina - Flotadors de salvament visibles i l'abast - Emmagatzematge de productes químics pel tractament d'aigua 		
FUNCIONABILITAT		V	Observacions
Paviments	<ul style="list-style-type: none"> - Bona visibilitat de les línies de joc 		No hi ha línies de joc, es tot llis.
Orientació i obertures	<ul style="list-style-type: none"> - Instal·lacions exteriors orientades N-S i interiors E-O (desviació $\pm 27,50^\circ$) 		
ACCESSIBILITAT		V	Observacions
Accés central	<ul style="list-style-type: none"> - Inexistència de barreres arquitectòniques en l'accés a la instal·lació 		
Espais esportius	<ul style="list-style-type: none"> - Inexistència de barreres arquitectòniques en l'accés als espais esportius 		Té un petit desnivell que podrien accedir, però es podria millorar per obtenir millor accessibilitat.
Espais complementaris	<ul style="list-style-type: none"> - Inexistència de barreres arquitectòniques en l'accés a vestidors - Disponibilitat de vestidors adaptats 		
Accés i espai a graderia	<ul style="list-style-type: none"> - Inexistència de barreres arquitectòniques en l'accés a la graderia 		

	- Disponibilitat d'espai adaptat a la graderia		
Altres adaptacions	- Adaptabilitat sensorial en espais i elements de la instal·lació		
HABITABILITAT		V	Observacions
Subministraments i manteniment	- Disposició de comptadors separats per equipaments esportius		
	- Centralització del quadre de comandament d'il·luminació		
	- Accés adient als espais per a la realització de reparacions i/o actuacions		
	- Aïllament de la xarxa d'instal·lació tècnica de l'aigua		
	- Protecció de les incrustacions i rovell de la xarxa d'aigua		
	- Vasos de les piscines totalment registrables i hermètics		
	- Disposició de manta tèrmica per a piscines climatitzades		
Vestidors i serveis	- Existència d'un espai per a neteja del calçat esportiu (vestidors exteriors)		No hi ha vestidors
	- Accés a l'espai esportiu pels vestidors (esportistes en espais interiors)		
	- Disposició de calendari de neteja visible dels espais de la instal·lació		
	- Fluxòmetre als WC i rentamans alçats sense peu		
Entorn	- Disponibilitat d'aparcament de bicicletes/patinets		No hi ha aparcament de bicicletes/patinets
	- Existència de sinèrgies/interaccions i adaptabilitat amb l'entorn		
INCLUSIVITAT		V	Observacions
Comunicació	- Disposició de comunicació/senyalització inclusiva en perspectiva de gènere		
	- Disposició de comunicació/senyalització inclusiva en perspectiva sensorial		
Espais i elements de suport a la inclusivitat	- Vestidors individuals per atendre necessitats específiques		
	- Canviadors d'infants en vestidors col·lectius dels centres esportius		
	- Vestidors individuals o familiars en centres esportius		

ZONA ESPORTIVA C. MOSSÈN MANYÉ – EMUN2


Núm. de referència de la instal·lació al CEEC: 4309570007

Adreça: C. Mossèn Manyé, s/n Morell, el 43760	Coordenades: 41°11'44.0"N 1°12'17.3"E
Entitat propietària: Ajuntament del Morell	Entitat gestora: Ajuntament del Morell
Règim d'accés: Lliure gratuït	Qualificació reserva de sòl: Sistema de Parcs i Jardins urbans (clau PJ)

ESPAIS DE PRÀCTICA ESPORTIVA

Espais esportius (ESP)	Mides	Paviment	Xarxa	Tipologia instal·lació
Pistes Poliesportives				
POL-1	38 m. x 20 m. 760 m ²	Formigó lliscat	Bàsica	Construït permanent
Àrees d'activitat esportiva (AAE)	Mides	Paviment	Xarxa	Tipologia instal·lació
Zones d'activitat a l'entorn urbà/natural				
URB – cal·listènia	-	Sauló	Activa	Construït permanent

ACTIVITATS, USUARIS I ACCESSIBILITAT

Activitats	Futbol sala, handbol, bàsquet, bàsquet lliure 3x3, condicionament físic (activitats dirigides)					
Usuaris	Població general					
Finalitat d'ús	Lleure					
Entitats usuàries	-					
Franja d'ús principal	Matí		Tarda		Per igual	
Normativa d'ús	-	Comentaris:				

OBSERVACIONS

L'espai té un horari que es mostra en un cartell dins del recinte, però visible (08:00h a 21:00h)
La pista podria fer-se més gran, així doncs, complir les dimensions necessàries per poder realitzar pràctiques esportives, per falta d'espais.

VARIABLES D'APLICACIÓ NORMATIVA TÈCNICA: NIVELL DE COMPLIMENT

Seguretat	Accessibilitat	Funcionalitat	Habitabilitat	Inclusivitat
●	●	●	●	●

IMATGES



DATES ACTUALITZACIÓ DADES

Data darrera actualització CEEC: 27.10.2014	Data d'actualització en el projecte: 24.07.2024
--	--

Valoració del nivell de compliment de les variables d'aplicació de la [Normativa Tècnica del PIEC](#)

ZONA ESPORTIVA C. MOSSÈN MANYÉ

SEGURETAT		V	Observacions
Paviments	- Estat del paviment		
	- Grau de lliscament adequat en paviments humits		
Elements perillosos	- Elements perillosos i proteccions disponibles		
Estat equipament esportiu i ancoratge	- Estat físic de cistelles, porteries i sistemes d'ancoratge adients		
Senyalització i comunicació	- Sortides d'emergència, sistema d'avís i pla d'evacuació		
	- Normes d'utilització		
	- Aforaments visibles i senyalització dels espais		
Piscines cobertes i a l'aire lliure	- Senyalització de les diferents fondàries en la piscina		
	- Flotadors de salvament visibles i l'abast		
	- Emmagatzematge de productes químics pel tractament d'aigua		
FUNCIONABILITAT		V	Observacions
Paviments	- Bona visibilitat de les línies de joc		No s'aprecien.
Orientació i obertures	- Instal·lacions exteriors orientades N-S i interiors E-O (desviació $\pm 27,50^\circ$)		Orientació girada 24° respecte l'eix N-S (supera per molt poc la tolerància de $22,5^\circ$ permesa. Lleugerament incorrecte).
ACCESSIBILITAT		V	Observacions
Accés central	- Inexistència de barreres arquitectòniques en l'accés a la instal·lació		
Espais esportius	- Inexistència de barreres arquitectòniques en l'accés als espais esportius		
HABITABILITAT		V	Observacions

Subministraments i manteniment	<ul style="list-style-type: none"> - Disposició de comptadors separats per equipaments esportius - Centralització del quadre de comandament d'il·luminació - Accés adient als espais per a la realització de reparacions i/o actuacions 	●	
		●	
Entorn	<ul style="list-style-type: none"> - Disponibilitat d'aparcament de bicicletes/patinets - Existència de sinèrgies/interaccions i adaptabilitat amb l'entorn 	●	
		●	
INCLUSIVITAT		V	Observacions
Comunicació	<ul style="list-style-type: none"> - Disposició de comunicació/senyalització inclusiva en perspectiva de gènere - Disposició de comunicació/senyalització inclusiva en perspectiva sensorial 	●	
		●	
Espais i elements de suport a la inclusivitat	<ul style="list-style-type: none"> - Vestidors individuals per atendre necessitats específiques - Canviadors d'infants en vestidors col·lectius dels centres esportius - Vestidors individuals o familiars en centres esportius 	●	
		●	
		●	


ZONA D'ACTIVITATS ESPORTIVES – EMUN3

Núm. de referència de la instal·lació al CEEC: 4309570007	
Adreça: Passatge de l'Esport El Morell	Coordenades: 41°11'25.9"N 1°12'12.0"E
Entitat propietària: Ajuntament del Morell	Entitat gestora: Ajuntament del Morell
Règim d'accés: Lliure gratuït	Qualificació reserva de sòl: Sistema d'equipaments comunitaris. (clau E)

ESPAIS DE PRÀCTICA ESPORTIVA

Àrees d'activitat esportiva (AAE)	Mides	Paviment	Xarxa	Tipologia instal·lació
Zones d'activitat a l'entorn urbà/natural				
URB – 2 tennis taula	-	Terra	Activa	Construït permanent
URB – salut	-	Asfalt	Activa	Construït permanent
URB – 2 bàsquet	-	Asfalt	Activa	Construït permanent





ACTIVITATS, USUARIS I ACCESSIBILITAT

Activitats	Musculació i tonificació, tennis taula, bàsquet					
Usuaris	Població general					
Finalitat d'ús	Lleure					
Entitats usuàries	-					
Franja d'ús principal	Matí		Tarda		Per igual	
Normativa d'ús	-	Comentaris:				

OBSERVACIONS

És un nou espai que es troba davant del pavelló municipal de El Morell.

VARIABLES D'APLICACIÓ NORMATIVA TÈCNICA: NIVELL DE COMPLIMENT

Seguretat	Accessibilitat	Funcionalitat	Habitabilitat	Inclusivitat
		-		

IMATGES



DATES ACTUALITZACIÓ DADES


Data darrera actualització CEEC: 27.10.2014

Data d'actualització en el projecte: 24.07.2024

Valoració del nivell de compliment de les variables d'aplicació de la [Normativa Tècnica del PIEC](#)

ZONES D'ACTIVITATS ESPORTIVES

SEGURETAT		V	Observacions
Paviments	- Estat del paviment		
	- Grau de lliscament adequat en paviments humits		
Elements perillosos	- Elements perillosos i proteccions disponibles		
Estat equipament esportiu i ancoratge	- Estat físic de cistelles, porteries i sistemes d'ancoratge adients		
Senyalització i comunicació	- Sortides d'emergència, sistema d'avís i pla d'evacuació		
	- Normes d'utilització		
	- Aforaments visibles i senyalització dels espais		
FUNCIONABILITAT		V	Observacions
Paviments	- Paviments interiors clars que evitin les reflexions de llum		
	- Bona visibilitat de les línies de joc		
Orientació i obertures	- Instal·lacions exteriors orientades N-S i interiors E-O (desviació $\pm 27,50^\circ$)		
	- Obertures per aprofitament solar i ventilació		
Il·luminació	- Il·luminació interior sectoritzada		
	- Nivell mitjà d'il·luminació requerit per esport federat		
Graderies	- Visibilitat des de la graderia		
Recorreguts i sonorització	- Taulell de recepció amb visió/control a espais esportius, graderies i vestidors		
	- Diferenciació i control de recorreguts per esportistes, espectadors i personal		
	- Sonorització de la instal·lació per esdeveniments i competicions requerida		
ACCESSIBILITAT		V	Observacions
Accés central	- Inexistència de barreres arquitectòniques en l'accés a la instal·lació		

Espais esportius	– Inexistència de barreres arquitectòniques en l'accés als espais esportius		
HABITABILITAT		V	Observacions
Subministraments i manteniment	– Disposició de comptadors separats per equipaments esportius		
	– Centralització del quadre de comandament d'il·luminació		
	– Accés adient als espais per a la realització de reparacions i/o actuacions		
Entorn	– Disponibilitat d'aparcament de bicicletes/patinets		
	– Existència de sinèrgies/interaccions i adaptabilitat amb l'entorn		
INCLUSIVITAT		V	Observacions
Comunicació	– Disposició de comunicació/senyalització inclusiva en perspectiva de gènere		
	– Disposició de comunicació/senyalització inclusiva en perspectiva sensorial		
Espais i elements de suport a la inclusivitat	– Vestidors individuals per atendre necessitats específiques		
	– Canviadors d'infants en vestidors col·lectius dels centres esportius		
	– Vestidors individuals o familiars en centres esportius		

ESCOLA VENTURA GASSOL – CE1

Núm. de referència de la instal·lació al CEEC: 4309570004

Adreça: C. Camí de Reus, 13 Morell, el 43760	Coordenades: 41°11'28.4"N 1°12'17.4"E
Entitat propietària: Ajuntament del Morell	Entitat gestora: Escola Ventura Gassol
Règim d'accés: Restringit a alumnes	Qualificació reserva de sòl: Sistema d'equipaments comunitaris. (clau E)


ESPAIS DE PRÀCTICA ESPORTIVA

Espais esportius (ESP)	Mides	Paviment	Xarxa	Tipologia instal·lació
Pistes Poliesportives				
POL-3	44 m. x 32,8 m. 1443,2 m ²	Formigó lliscat	Bàsica	Construït permanent
Sala Esportiva				
SAL-1	16,8 m. x 12 m. 201,6 m ²	Sintètic - rígid	Bàsica	Construït permanent
Altres Sales Petites				
SAL	8,2 m. x 7,1 m. 58,2 m ²	Sintètic - rígid	Complementària	Construït permanent
Altres Camps Petits				
CAM	8,2 m x 7,1 m. 58,2 m ²	Terra - Pedres	Complementària	Construït permanent
Altres Pistes Petites				
POL	24 m. x 15 m. 360 m ²	Formigó Lliscat	Complementària	Construït permanent

ESPAIS I SERVEIS DE SUPORT A LA PRÀCTICA

Espais complementaris (COM)	Altres serveis (ALT)
2 Vestidors col·lectius (32 m ²) 1 Magatzem (10 m ²)	Transport públic Aula de formació

ACTIVITATS, USUARIS I ACCESSIBILITAT

Activitats	Futbol sala, bàsquet, minibàsquet, handbol, bàsquet lliure 3x3, condicionament físic (activitats dirigides), dansa, expressió corporal					
Usuaris	Grups escolars					
Finalitat d'ús	Educatiu					
Entitats usuàries	-					
Franja d'ús principal	Matí		Tarda		Per igual	

OBSERVACIONS

En el camp petit, és un espai no reglat on hi ha obstacles que no permeten realitzar unes dimensions de camp per jugar, i només hi ha una porteria, l'altre la van treure.
Al costat de la POL-3, es troba una pista petita on en classes d'E.F. és realitza pràctica de l'esport de vòlei.

VARIABLES D'APLICACIÓ NORMATIVA TÈCNICA: NIVELL DE COMPLIMENT

Seguretat	Accessibilitat	Funcionalitat	Habitabilitat	Inclusivitat
●	●	●	●	●

IMATGES



DATES ACTUALITZACIÓ DADES

Data darrera actualització CEEC: 25.10.2014








Data d'actualització en el projecte: 24.07.2024

Valoració del nivell de compliment de les variables d'aplicació de la [Normativa Tècnica del PIEC](#)

ESCOLA VENTURA GASSOL

SEGURETAT		V	Observacions
Paviments	- Estat del paviment		
	- Grau de lliscament adequat en paviments humits		
Elements perillosos	- Elements perillosos i proteccions disponibles		
Estat equipament esportiu i ancoratge	- Estat físic de cistelles, porteries i sistemes d'ancoratge adients		En el CAM només hi ha una porteria sense xarxa.
Senyalització i comunicació	- Sortides d'emergència, sistema d'avís i pla d'evacuació		Els espais estan enumerats però no senyalitzats de quin és quin.
	- Normes d'utilització		
	- Aforaments visibles i senyalització dels espais		
Piscines cobertes i a l'aire lliure	- Senyalització de les diferents fondàries en la piscina		
	- Flotadors de salvament visibles i l'abast		
	- Emmagatzematge de productes químics pel tractament d'aigua		
FUNCIONABILITAT		V	Observacions
Paviments	- Paviments interiors clars que evitin les reflexions de llum		
	- Bona visibilitat de les línies de joc		
Orientació i obertures	- Instal·lacions exteriors orientades N-S i interiors E-O (desviació $\pm 27,50^\circ$)		
	- Obertures per aprofitament solar i ventilació		
Il·luminació	- Il·luminació interior sectoritzada		
	- Nivell mitjà d'il·luminació requerit per esport federat		
Graderies	- Visibilitat des de la graderia		
Recorreguts i sonorització	- Taulell de recepció amb visió/control a espais esportius, graderies i vestidors		
	- Diferenciació i control de recorreguts per esportistes, espectadors i personal		
	- Sonorització de la instal·lació per esdeveniments i competicions requerida		
ACCESSIBILITAT		V	Observacions

Accés central	– Inexistència de barreres arquitectòniques en l'accés a la instal·lació		
Espais esportius	– Inexistència de barreres arquitectòniques en l'accés als espais esportius		Hi ha un desnivell per accedir i el terra de pedres.
Espais complementaris	– Inexistència de barreres arquitectòniques en l'accés a vestidors		
	– Disponibilitat de vestidors adaptats		
Accés i espai a graderia	– Inexistència de barreres arquitectòniques en l'accés a la graderia		
	– Disponibilitat d'espai adaptat a la graderia		
Altres adaptacions	– Adaptabilitat sensorial en espais i elements de la instal·lació		
HABITABILITAT		V	Observacions
Condicions ambientals	– Renovació de l'aire exterior de forma natural o forçada		
	– Condicions ambientals interiors favorables a la pràctica esportiva		
	– Tancaments que evitin la condensació de l'aire (humitats a paviment)		
	– Espai de dutxes de la piscina amb visibilitat per part del socorrista		
Subministraments i manteniment	– Disposició de comptadors separats per equipaments esportius		
	– Centralització del quadre de comandament d'il·luminació		
	– Accés adient als espais per a la realització de reparacions i/o actuacions		
	– Aïllament de la xarxa d'instal·lació tècnica de l'aigua		
	– Protecció de les incrustacions i rovell de la xarxa d'aigua		
	– Vasos de les piscines totalment registrables i hermètics		
Vestidors i serveis	– Disposició de manta tèrmica per a piscines climatitzades		
	– Existència d'un espai per a neteja del calçat esportiu (vestidors exteriors)		
	– Accés a l'espai esportiu pels vestidors (esportistes en espais interiors)		
	– Disposició de calendari de neteja visible dels espais de la instal·lació		
	– Fluxòmetre als WC i rentamans alçats sense peu		

Entorn	- Disponibilitat d'aparcament de bicicletes/patinets		
	- Existència de sinèrgies/interaccions i adaptabilitat amb l'entorn		
INCLUSIVITAT		V	Observacions
Comunicació	- Disposició de comunicació/senyalització inclusiva en perspectiva de gènere		
	- Disposició de comunicació/senyalització inclusiva en perspectiva sensorial		
Espais i elements de suport a la inclusivitat	- Vestidors individuals per atendre necessitats específiques		
	- Canviadors d'infants en vestidors col·lectius dels centres esportius		
	- Vestidors individuals o familiars en centres esportius		

INSTITUT EL MORELL – CE2

Núm. de referència de la instal·lació al CEEC: 4309570003

Adreça: C. Cèsar Martinell, 1 Morell, el 43760	Coordenades: 41°11'30.3"N 1°12'08.1"E
Entitat propietària: Generalitat de Catalunya	Entitat gestora: Institut El Morell
Règim d'accés: Restringit a alumnes	Qualificació reserva de sòl: Sistema d'equipaments comunitaris. (clau E)


ESPAIS DE PRÀCTICA ESPORTIVA

Espais esportius (ESP)	Mides	Paviment	Xarxa	Tipologia instal·lació
Sales d'activitats i especialitzades				
SAL-3	26,4 m. x 13,9 m. 367 m ²	Sintètic - rígid	Bàsica	Construït permanent
Pistes poliesportives				
POL-3	44 m. x 30 m. 1320 m ²	Formigó lliscat	Bàsica	Construït permanent
Altres espais				
ALT – 2tennis taula	-	-	Complementària	Construït permanent

ESPAIS I SERVEIS DE SUPORT A LA PRÀCTICA

Espais complementaris (COM)	Altres serveis (ALT)
2 vestidors col·lectius (55 m ²) 1 grades (240 dempeus) 1 magatzem (14,5 m ²)	Transport públic Restaurant Aula de formació Aparcament bicicletes

ACTIVITATS, USUARIS I ACCESSIBILITAT

Activitats	Condicionament físic (activitats dirigides), voleibol, bàdminton, tennis de taula					
Usuaris	Grups Escolars					
Finalitat d'ús	Escolar					
Entitats usuàries	-					
Franja d'ús principal	Matí		Tarda		Per igual	

OBSERVACIONS

Han posat uns nous espais, que són ALT- 2tennis taula.

VARIABLES D'APLICACIÓ NORMATIVA TÈCNICA: NIVELL DE COMPLIMENT

Seguretat	Accessibilitat	Funcionalitat	Habitabilitat	Inclusivitat
●	●	●	●	●

IMATGES



DATES ACTUALITZACIÓ DADES






Data darrera actualització CEEC: 25.10.2014	Data d'actualització en el projecte: 24.07.2024
---	---

Valoració del nivell de compliment de les variables d'aplicació de la [Normativa Tècnica del PIEC](#)

ESCOLA INSTITUT EL MORELL

SEGURETAT		V	Observacions
Paviments	- Estat del paviment		
	- Grau de lliscament adequat en paviments humits		
Elements perillosos	- Elements perillosos i proteccions disponibles		
Estat equipament esportiu i ancoratge	- Estat físic de cistelles, porteries i sistemes d'ancoratge adients		Les xarxes de les cistelles de bàsquet estan en mal estat.
Senyalització i comunicació	- Sortides d'emergència, sistema d'avís i pla d'evacuació		
	- Normes d'utilització		
	- Aforaments visibles i senyalització dels espais		
Piscines cobertes i a l'aire lliure	- Senyalització de les diferents fondàries en la piscina		
	- Flotadors de salvament visibles i l'abast		
	- Emmagatzematge de productes químics pel tractament d'aigua		
FUNCIONABILITAT		V	Observacions
Paviments	- Paviments interiors clars que evitin les reflexions de llum		Les línies estan força desgastades, són poc visibles.
	- Bona visibilitat de les línies de joc		
Orientació i obertures	- Instal·lacions exteriors orientades N-S i interiors E-0 (desviació $\pm 27,50^\circ$)		
	- Obertures per aprofitament solar i ventilació		
Il·luminació	- Il·luminació interior sectoritzada		
	- Nivell mitjà d'il·luminació requerit per esport federat		
Graderies	- Visibilitat des de la graderia		
Recorreguts i sonorització	- Taulell de recepció amb visió/control a espais esportius, graderies i vestidors		
	- Diferenciació i control de recorreguts per esportistes, espectadors i personal		

	– Sonorització de la instal·lació per esdeveniments i competicions requerida		
ACCESSIBILITAT		V	Observacions
Accés central	– Inexistència de barreres arquitectòniques en l'accés a la instal·lació		
Espais esportius	– Inexistència de barreres arquitectòniques en l'accés als espais esportius		
Espais complementaris	– Inexistència de barreres arquitectòniques en l'accés a vestidors		
	– Disponibilitat de vestidors adaptats		
Accés i espai a graderia	– Inexistència de barreres arquitectòniques en l'accés a la graderia		
	– Disponibilitat d'espai adaptat a la graderia		
Altres adaptacions	– Adaptabilitat sensorial en espais i elements de la instal·lació		
HABITABILITAT		V	Observacions
Condicions ambientals	– Renovació de l'aire exterior de forma natural o forçada		
	– Condicions ambientals interiors favorables a la pràctica esportiva		
	– Tancaments que evitin la condensació de l'aire (humitats a paviment)		
	– Espai de dutxes de la piscina amb visibilitat per part del socorrista		
Subministraments i manteniment	– Disposició de comptadors separats per equipaments esportius		
	– Centralització del quadre de comandament d'il·luminació		
	– Accés adient als espais per a la realització de reparacions i/o actuacions		
Vestidors i serveis	– Existència d'un espai per a neteja del calçat esportiu (vestidors exteriors)		
	– Accés a l'espai esportiu pels vestidors (esportistes en espais interiors)		
	– Disposició de calendari de neteja visible dels espais de la instal·lació		
	– Fluxòmetre als WC i rentamans alçats sense peu		
Entorn	– Disponibilitat d'aparcament de bicicletes/patinets		
	– Existència de sinèrgies/interaccions i adaptabilitat amb l'entorn		
INCLUSIVITAT		V	Observacions

Comunicació	- Disposició de comunicació/senyalització inclusiva en perspectiva de gènere		
	- Disposició de comunicació/senyalització inclusiva en perspectiva sensorial		
Espais i elements de suport a la inclusivitat	- Vestidors individuals per atendre necessitats específiques		
	- Canviadors d'infants en vestidors col·lectius dels centres esportius		
	- Vestidors individuals o familiars en centres esportius		


ANNEX II. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

01. Plànol situació
02. Estructura viària existent
03. Equipaments Esportius Actuals i qualificació urbanística
04. Espais esportius actuals
05. Reserves equipaments (m² i tipus)
06. Espais lliures i zones verdes actuals i en projecte
07. Xarxa camins
08. Ubicació propostes

Mapa d'instal·lacions i Equipaments Esportius del municipi del Morell
Annex II. Documentació gràfica



CARTOGRAFIA. Font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (IGC) sota llicència CC BY 4.0



Octubre 2024

MAPA D'INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS DEL MUNICIPI D'EL MORELL




LLEGENDA:
- - - - - Límit terme municipal



SITUACIÓ TERME MUNICIPAL



01

Mapa d'instal·lacions i Equipaments Esportius del municipi del Morell
Annex II. Documentació gràfica




Octubre 2024

MAPA D'INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS DEL MUNICIPI D'EL MORELL



02

Mapa d'instal·lacions i Equipaments Esportius del municipi del Morell
Annex II. Documentació gràfica




Octubre 2024 **MAPA D'INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS DEL MUNICIPI D'EL MORELL**

<p>itik consultoria esport & lleure c. Palencia, 77. Edifici 3A. 06009 BARCELONA ANÀLITZA NETTO TO, ARQUITECTE</p>	<p>Ajuntament El Morell</p>	<p>0 10 20 Referència equipament Superfície qualificada (m²) Clau qualificació urbanística</p>	<p>EQUIPAMENTS ESPORTIUS ACTUALS</p>	<p>03</p>
---	------------------------------------	---	--------------------------------------	-----------


E A3- 1/5.000

Mapa d'instal·lacions i Equipaments Esportius del municipi del Morell
Annex II. Documentació gràfica



Octubre 2024

MAPA D'INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS DEL MUNICIPI D'EL MORELL




E. AD.: 1/5.000

ESPACIS ESPORTIUS ACTUALS

04


Mapa d'instal·lacions i Equipaments Esportius del municipi del Morell
Annex II. Documentació gràfica



Octubre 2024 MAPA D'INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS DEL MUNICIPI D'EL MORELL

<p>itik consultoria esport & lleure C. Palera, 77. Borneu 21. 08220 BARCELONA AMBITO METRO TOL. Arquitectes</p>	<p>Ajuntament El Morell</p>	<p>— Limit terme municipal — Limit sòl urbà</p> <p>0 Referència equipament Superfície qualificada (m²) Clau qualificació urbanística</p>	<p>E.A3: 1/5.000</p>	<p>RESERVES DE SÒL PER EQUIPAMENTS</p>	<p>05</p>
---	-----------------------------	---	----------------------	--	-----------


Mapa d'instal·lacions i Equipaments Esportius del municipi del Morell
Annex II. Documentació gràfica



Octubre 2024 MAPA D'INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS DEL MUNICIPI D'EL MORELL

<p>itik consultoria esport & lleure c. Poblenou, 77 08038 BARCELONA ANARCA NETO 910 ACQUITECTE</p>	<p>Ajuntament El Morell</p>	<p>— Limit terme municipal — Limit sòl urbà</p> <p>0 Referència equipament 11 Superfície qualificada (m²) 12 Clau qualificació urbanística</p>	<p>E.A3: 1/5.000</p>	<p>RESERVES DE SÒL PER ESPAIS LLIBRES</p>	<p>06</p>
--	-----------------------------	---	----------------------	---	-----------

Mapa d'instal·lacions i Equipaments Esportius del municipi del Morell
Annex II. Documentació gràfica




Octubre 2024

MAPA D'INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS DEL MUNICIPI D'EL MORELL

 **consultoria esport & lleure**
c. Palanca, 71. Edifici 3A. 08029 BARCELONA
ARANTXA NETO TO, ARQUITECTE


Ajuntament El Morell



Limit terme municipal
Limit del urbà
Xarxa vil·la
Xarxa camins comarca


E.A3: 1/15.000

XARXA CAMINS

07

Mapa d'instal·lacions i Equipaments Esportius del municipi del Morell
Annex II. Documentació gràfica



Octubre 2024

MAPA D'INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS DEL MUNICIPI D'EL MORELL



	Limit terme municipal
	Limit sòl urbà
	Referència equipament
	Superfície qualificada (m ²)
	Clau qualificació urbanística



UBICACIÓ PROPOSTES

08